

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मसौदी

पत्रांक- 1217 (330)

मसौदी/दिनांक- 06-12-2021

प्रति- कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, मसौदी।

संदर्भ में,
अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, पटना।

विषय- वर्ष-2020 में अतिवृष्टि/बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथों को मोटरेबुल करने हेतु किये गए कार्य की
जोच के संबंध में।

प्रमाण- विभागीय पत्रांक-मु0अ0-4(मु0) विविध(कार्य)-23-291/2019-4589 दिनांक-13.11.2021
एवं भवदीय के पत्रांक-1482 दिनांक-25.09.2021

महाराष्ट्र,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के निर्देश के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,
दानापुर का निम्नलिखित नौ(09) पथों का दिनांक-24.11.2021 एवं 26.11.2021 को बाढ़ क्षतिग्रस्त
भरमति कार्य का जोच किया गया एवं किया गया संतोषप्रद पाया गया।
सूचनार्थ समर्पित।

क्रमांक	पथ का नाम	पथ की लम्बाई	क्षतिग्रस्त पथ की ल0 (कि0मी0)
1	कंदतपुरा से शंकरपुर भाया हरशामचक	11.40	0.030
2	PMOSY रोड से Old पानापुर	0.600	0.300
3	TOJ old पानापुर से कंदतपुरा	4.920	0.540
4	पानापुर से शंकरपुर भाया हरशाम चक माधापुर	6.90	0.820
5	आशापुर सुर्य मंदिर से आमनगर (सुर्य नगर) दीपक जी के घर तक	0.750	0.750
6	चकरदाहा मोड़ से नवरतनपुर	1.05	0.250
7	रामदास से सुअरमर्या	2.00	0.470
8	REO रोड से गाजितपुर मोड़	3.00	2.10
9	गनर से रामबाद	2.10	2.10

अनु- निरीक्षण प्रतिवेदन प्रपत्र संलग्न।
(दो प्रतियां में)

विरवारभाजन

AM
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, मसौदी।

Inspection Report for Flood Damage Work

Date :- 24-11-2021

1. Name of PIUs :- E.E. R.W.D (W) Division - Masaurhi
2. Name of Block / Road :- Manir / Emergent Repair of Road from Rambad to Sugar Market due to Heavy Rain & Flood.
 - A. For Road
 1. Damage Location / Chainage :- In 1st K.M. where ever is required.
 2. Damage Length :- 0.470 K.M with different area as local
 3. Nature of Damage :- Road is not damaged due to Heavy rain & Flood.
 - i. Material being used in Restoration works :- Brick batts
 - ii. Equipments / Tools being used in Restoration works : JCB, Tractor, Roller.
 - iii. Procedure taken up in Restoration works : By Filling Brick batts
 - iv. Restored Length : 0.470 K.M - Restoration work done in damaged portion
 - B. For Road Bridge.
 1. Damage Location / Chainage :-
 2. Damage Length :-
 3. Nature of Damage :-
4. Details of Restoration Works :-
 - i. Material being used in Restoration works :- Brick batts
 - ii. Equipments / Tools being used in Restoration works : JCB, Tractor, Roller
 - iii. Procedure taken up in Restoration works : By Filling Brick batts.
 - iv. Restored Length : 0.470 km.

[Signature]
25/11/2021
SE/Masaurhi

[Signature]
25/11/2021
PE

[Signature]
Name of Inspector
Executive Engineer
R.W.D. Works Division, Masaurhi