

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मसौदी

पत्रांक- 1217 (330)

मसौदी/दिनांक- 06-12-2021

प्रति- कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, मसौदी।

संज्ञा में
अधीक्षक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, पटना।

विषय- वर्ष-2020 में अतिवृष्टि/बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथों को मोटरेबुल करने हेतु किये गए कार्य की
जोच के संबंध में।

प्रसंग- विभागीय पत्रांक-मु0अ0-4(मु0) विविध(कार्य)-23-291/2019-4589 दिनांक-13.11.2021
एवं भवदीय के पत्रांक-1482 दिनांक-25.09.2021

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के निर्देश के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,
दानापुर का निम्नलिखित नौ(09) पथों का दिनांक-24.11.2021 एवं 26.11.2021 को बाढ़ क्षतिग्रस्त
परिस्मृति कार्य का जोच किया गया एवं किया गया संतोषप्रद पाया गया।

सूचनार्थ समर्पित।

क्रमांक	पथ का नाम	पथ की लम्बाई	क्षतिग्रस्त पथ की ल0 (कि0मी0)
1	केदलपुर से शकरपुर भाया हरशामचक	11.40	0.030
2	PMGSY रोड से OJ पानापुर	0.600	0.300
3	TOI old पानापुर से केदलपुर	4.920	0.540
4	पानापुर से शकरपुर भाया हरशाम चक गांधापुर	6.90	0.820
5	आशापुर सुर्य मादेर से आननगर (सुर्य नगर) दीपक जी के घर तक	0.750	0.750
6	चकरदाहा मोड़ से नवरतनपुर	1.05	0.250
7	रामबाद से सुअरमरवा	2.00	0.470
8	REO रोड से बाजितापुर मोड़	3.00	2.10
9	गनेर से रामबाद	2.10	2.10

अनु- निरीक्षण प्रतिवेदन प्रपत्र सलग्न।
(दो प्रतियां में)

विरवारभाजन

AM
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, मसौदी।

Inspection Report for Flood Damage Work

Date :- 24-11-2021

1. Name of PIUs :- E.E. R.W.D (W) Division - Danapur
2. Name of Block / Road :- Maner / Emergent repair of Road from
R.E.O Road Bagitpur more to Darveshpur, NH-30
due to heavy rain.
 - A. For Road
 1. Damage Location / Chainage :- Partially in 1st K.M. & in 2nd & 3rd K.M. where
work is required
 2. Damage Length :- 2.100 K.M with different area on location
 3. Nature of Damage :- Road crust damaged due to Flood.
 - i. Material being used in Restoration works :- Brick bats
 - ii. Equipments / Tools being used in Restoration works : JCB, Tractor, Roller
 - iii. Procedure taken up in Restoration works : By Filling Brick bats
 - iv. Restored Length : 2.100 K.M. - Restoration work done in damaged
portion.
 - B. For Road Bridge
 1. Damage Location / Chainage :-
 2. Damage Length :-
 3. Nature of Damage :-
4. Details of Restoration Works :-
 - i. Material being used in Restoration works :- Brick Bats
 - ii. Equipments / Tools being used in Restoration works : JCB, Tractor, Roller
 - iii. Procedure taken up in Restoration works : By Filling Brick bats.
 - iv. Restored Length : 2.100 K.M

Signature
25.11.2021
SE/Maner

Signature
25/11/21
AS

Signature
Name of Inspector
Executive Engineer
R.W.D. Works Division, Masaurhi