

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मसौदी

पत्रांक- 1217 (3330)

मसौदी / दिनांक- 06-12-2021

प्रेषक - कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, मसौदी।

सवा मे,
अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, पटना।

विषय वर्ष-2020 में अतिवृष्टि/बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथों को मोटरेबुल करने हेतु किये गए कार्य की
जोच के संबंध में।

प्रसंग - विभागीय पत्रांक-मु0अ0-4(मु0) विविध(कार्य)-23-291/2019-4589 दिनांक-13.11.2021
एवं भवदीय के पत्रांक-1482 दिनांक-25.09.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के निर्देश के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,
बानापुर का निम्नलिखित नौ(09) पथों का दिनांक-24.11.2021 एवं 26.11.2021 को बाढ़ क्षतिग्रस्त
मरम्मत कार्य का जोच किया गया एवं किया गया संतोषप्रद पाया गया।

सूचनार्थ समर्पित।

क्रमांक	पथ का नाम	पथ की लम्बाई	क्षतिग्रस्त पथ की ल0 (कि0मी0)
1	कंदलपुरा से शकरपुर भाया हरशामचक	11.40	0.030
2	PMGSY रोड से Old पानापुर	0.600	0.300
3	T01 old पानापुर से कंदलपुरा	4.920	0.540
4	पानापुर से शकरपुर भाया हरशाम चक माधापुर	6.90	0.820
5	आशापुर सुर्य मंदिर से ओमनगर (सुर्य नगर) दीपक जी के घर तक	0.750	0.750
6	चकरदाहा मोड से नवरतनपुर	1.05	0.250
7	रामबाद से सुअरमरवा	2.00	0.470
8	REO रोड से बाजितपुर मोड	3.00	2.10
9	गनर से रामबाद	2.10	2.10

अनु - निरीक्षण प्रतिवेदन प्रपत्र संलग्न।
(दो प्रतियां में)

विश्वारभाजन

APM
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, मसौदी।

Inspection Report for Flood Damage Work

Date :- 27-11-2021

1. Name of PIUs :- E.E. R.W.D (W) Division - Dargapur
2. Name of Block / Road :- Dargapur / Removal of Excess Ganga's Sand from Road crust -- Panapur to Shankarpur via Harshimchak Madhapur. close to Flood.
- A. For Road
 1. Damage Location / Chainage :- In 1st K.M. where ever is required.
 2. Damage Length :- 0.820 KM
 3. Nature of Damage :- Excess Ganga's Sand removed on the Road crust.
 - i. Material being used in Restoration works :- Sand removal work.
 - ii. Equipments / Tools being used in Restoration works : JCB, Tractor.
 - iii. Procedure taken up in Restoration works : Excess Ganga's Sand removed.
 - iv. Restored Length : 0.820 KM.
- B. For Road Bridge.
 1. Damage Location / Chainage :-] NIL
 2. Damage Length :-]
 3. Nature of Damage :-]
 4. Details of Restoration Works :-
 - i. Material being used in Restoration works :- Excess Ganga's Sand Removal
 - ii. Equipments / Tools being used in Restoration works : JCB, Tractor.
 - iii. Procedure taken up in Restoration works : Removal of Excess Ganga's Sand from Road crust.
 - iv. Restored Length : 0.820 KM.

By
27/11/2021
JE/Munac

27/11/2021
AE

AMP
Name of Inspector
Executive Engineer
R.W.D. Works Division, Masaurhi