



बाढ़ क्षतिग्रस्त पथों का अंतर प्रमंडलीय जांच प्रतिवेदन हेतु प्रपत्र

- | | | |
|----|--|--|
| 1 | निरीक्षी पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम | श्री शिवशंकर गुप्ता, कार्यपालक अभियंता,
ईमांगंज |
| 2 | निरीक्षण की तिथि | 22.11.2021 |
| 3 | पथ का नाम (शीर्ष के साथ) | नारदीगंज से बिक्कु (PMGSY) |
| 4 | पथ की लंबाई | 3.95 कि०मी० |
| 5 | कार्य प्रमंडल का नाम | नवादा |
| 6 | प्रखण्ड का नाम | नारदीगंज |
| 7 | पथ की स्थिति | पूर्ण |
| 8 | पथ अनुरक्षण अवधि में है | नहीं |
| 9 | क्षतिग्रस्त भाग की लंबाई | 30 मीटर |
| 10 | क्षतिग्रस्त भाग में कराये गये कार्य का विवरणी
(लंबाई x चौड़ाई x उंचाई) | |
| | Brick Bat | 30 x 4.50 m (av.) x 1.46 m (av.) |
| | Sand | 30 x 4.00 m (av.) x 0.120 m (av.) |
| | Hume Pipe (1000mm) | 1 x 3 x 2.50 m = 7.50 m |
| 11 | Temporary Restoration में किस-किस सामग्रियों का उपयोग किया गया है, उसका विवरणी | Hume Pipe (1000mm NP3), Brick Bat, Sa |
| 12 | अभ्युक्ति | यातायात चालु
Satisfactory |


RWD Imanganj
22.11.21


निरीक्षी पदाधिकारी का हस्ताक्षर
पदनाम सहित