

BRRMS mail
24-06-2024

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-2
Mail ID-rwdeedbg2@gmail.com

पत्रांक.....1122/

दिनांक...21/06/2024

प्रेषक,

ई0 अमर्श कुमार
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-2

सेवा में,

B.P Engineering Works,
B-10, Professor Colony,
Aghoriya Bazar, Muzaffarpur.

विषय:-

शीर्ष NABARD योजना अन्तर्गत ब्रह्मपुर बाजार लखनपुर सड़क से रतनपुर गाँव होते हुए गंगेश्वर महादेव कलवाड़ा गोड़ तक तक पथ निर्माण कार्य में पंधवर्षीय अनुरक्षण कार्य के पराबन्ध में।

प्रासंग:-

एकरारनामा संख्या-18/SBD/2018-19 दिनांक- 17.08.2018

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयांकित पथ का एकरारनामा आपके द्वारा एकरारनामा संख्या-18/SBD/2018-19 दिनांक- 17.08.2018 को विधिवत किया गया एवं पथ का मूल कार्य दिनांक- 20.10.2019 को पूर्ण किया गया है। आप अच्छी तरह अवगत है कि पूर्ण किये गये पथ का पाँच वर्षीय अनुरक्षण कार्य कारना एकरारनामा का भाग है। अनुरक्षण कार्य करने हेतु बार-बार मौखिक रूप से एवं गोबाईल द्वारा भी निर्देशित किया जाता रहा है, परन्तु अद्यतन आपके द्वारा अनुरक्षण कार्य नहीं किया गया है, जो कि एकरारनामा की शर्तों के विरुद्ध आचरण है। ज्ञातव्य हो कि उक्त पथ का अनुरक्षण की जाँच मुख्यालय टीम द्वारा दिनांक-05.10.2023 को किया गया जिसमें "U" ग्रेडिंग प्रदान की गई। तदुपरान्त कनीय अभियंता, जाले द्वारा भी BRRMS App में अंकित होने के कारण दिनांक-27.11.2023 को किया गया, जिसमें "U" ग्रेडिंग प्रदान की गई। एवं सहायक अभियंता जाले द्वारा BRRMS App से Rectification Module में अंकित होने के कारण दिनांक-30.05.2024 को जाँच किया गया जिसमें SRI ग्रेडिंग प्रदान की गई। जिसकी सूचना BRRMS App के द्वारा आपके रजिस्टर्ड गोबाईल नं० एवं रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी0 पर दिया गया है। फिर भी आपके द्वारा उक्त पथ में कोई सुधार नहीं किया गया है। तदुपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी दिनांक-19.06.2024 को BRRMS App से Rectification Module में अंकित होने के कारण निरीक्षण किया गया जिसमें "U" ग्रेडिंग प्रदान की गई। उक्त पथ में कोई भी Rectification का कार्य नहीं किया गया जिसके कारण त्रुटियों निम्न प्रकार से है :-

- (1) पथ के चैनेज-600मी० से 1800 मी० एवं अन्य कई जगहों में Pot Patch हो जाना तथा कहीं-कहीं BT Surface उखड़ जाना
- (2) पथ के फ्लैक में चैनेज-400मी० से 1800मी० तथा अन्य जगहों पर जंगल-झाड़ी की सफाई नहीं होना।
- (3) पथ में 200m (हेक्टीमीटर पिलर) एवं किलोमीटर पिलर का समुचित संख्या में नहीं रहना एवं पेंट नहीं होना।
- (4) रोड चैनेज समुचित संख्या में नहीं रहना।
- (5) मेन बोर्ड/ अनुरक्षण पट्ट एवं लोगोबोर्ड पर पुनः पेंटिंग कर सूचना अंकित करना।

अतः आपको शक्ति निर्देश दिया जाता है कि उक्त पथ में वर्णित त्रुटियों को यथाशीघ्र 15 दिनों के अन्दर सुधार करते हुए अनुरक्षण कार्य गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे, एवं अधोहस्ताक्षरी को भी सूचित करेंगे। अन्यथा SBD के Clause of Contract की कंडिका-3 अन्तर्गत उप कंडिका-(iv) के तहत एकरारनामा को विखंडित करते हुए कालीकृत करने हेतु उच्चाधिकारी को अनुशंसा कर दी जायेगी साथ ही आपके विरुद्ध और भी दंडात्मक कार्रवाई अलग से की जायेगी। जिसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार आप स्वयं होंगे।

ज्ञापांक.....1122/ दिनांक...21/06/2024

प्रतिलिपि:-अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा/ नोडल पदाधिकारी BRRMS ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-2

कार्यपालक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-2