

बाढ़ / अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों का अंतर प्रमंडलीय जाँच प्रतिवेदन हेतु प्रपत्र

1. निरीक्षी पदाधिकारी का नाम :- Avinash Kumar
2. निरीक्षण की तिथि :- 25/11/24
3. पथ का नाम :- REPAIR OF APPROACH ROAD OF BRIDGE ON BUDHI
GANDAK RIVER ON MAHATHI VILLAGE OF BIBHUTIPUR BLOCK
4. पथ की लम्बाई :- 700 मीटर
5. कार्यप्रमंडल का नाम :- DALSINGHSARAI
6. प्रखंड का नाम :- BIBHUTIPUR
7. पथ की स्थिति :- खराब
8. पथ अनुरक्षण अवधि में है :- नहीं
9. क्षतिग्रस्त भाग की लम्बाई :- 700 मीटर
10. क्षतिग्रस्त भाग में कराये गए कार्य का विवरणी :-

(लम्बाई X चौड़ाई X गहराई) मात्रा =

कार्यस्थल पर मापी की जाँच की गई ; मापि पुस्त के पृष्ठ संख्या ¹⁻³ पर अंकित मापी को
सही पाया गया।

1) Brick Bat, - $1251.89 m^3$
 $+ 312.97 m^3$
 $\hline 1564.86 m^3$

11. Temporary Restoration में किस किस सामग्रियों का उपयोग किया गया है

उसका विवरणी :- Brick Bat, Rabbish

12. अभ्युक्ति :- संतोष प्रद

A. K.
25/11/24
निरीक्षी पदाधिकारी का हस्ताक्षर

पदनाम :- कार्यपालक अभियंता , ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यप्रमंडल - समस्तीपुर ।
Executive Engineer
Rural Work Department
Works Division, Samastipur

