

बाढ़ क्षतिग्रस्त पथों का अन्तर प्रमंडलीय जाँच प्रतिवेदन।

1. निरीक्षी पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम : Arvind Kumar (EE RWD,
Rajauli)
2. योजना का नाम : MR Old (out of Maintenance)
(Chandradeep to Kadhar)
3. पैकेज सं० :
4. निरीक्षण की तिथि : 19/11/24
5. पथ की लम्बाई : 7.6 km
6. कार्य प्रमंडल का नाम : Nawada
7. प्रखण्ड का नाम : Kaulko
8. योजना का कार्य (पूर्ण/अपूर्ण) : completed (out of
Maintenance)
9. पथ अनुरक्षण अवधि में है : out of Maintenance
10. क्षतिग्रस्त भाग की लम्बाई : 0.015 km
11. क्षतिग्रस्त भाग में कराये गये कार्य
की विवरणी (ल० x चौ० x ग०) : 5 m x 3.90 m x 2.50 m
5 m x 6.00 m x 3.00 m
5 x 5.75 m x 2.50 m
12. Temporary restoration में किस
किस सामग्रीयों का उपयोग किया गया है
उसका विवरणी : Earth work & Brick
bat
13. जाँच पदाधिकारी का मंतव्य :
19.11.24

निरीक्षण पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम

हस्ताक्षर