

बाढ़ क्षतिग्रस्त पथों का अन्तर प्रमंडलीय जाँच प्रतिवेदन।

1. निरीक्षी पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम : श्री वृज किशोर प्रसाद, कार्यपालक अभियंता
2. योजना का नाम : Akbarpur to S400JPur
3. पैकेज सं० :
4. निरीक्षण की तिथि : 22.11.2024
5. पथ की लम्बाई : 4.100 KM
6. कार्य प्रमंडल का नाम : कार्य प्रमंडल खोजली
7. प्रखण्ड का नाम : अकबरपुर
8. योजना का कार्य (पूर्ण/अपूर्ण) : पूर्ण
9. पथ अनुरक्षण अवधि में है : हाँ
10. क्षतिग्रस्त भाग की लम्बाई : 0.062 KM
11. क्षतिग्रस्त भाग में कराये गये कार्य की विवरणी (ल० x चौ० x ग०)
Brick Bats
: $1 \times 5.0 \times 4.0 \times 2.0(m) = 40.0 m^3$
 $1 \times 5.0 \times 3.75 \times 1.75(m) = 32.81 m^3$
 $1 \times 19.50 \times 0.80 \times 1.75(m) = 19.50 m^3$
 $1 \times 10.0 \times 1.00 \times 1.00(m) = 10.00 m^3$
 $1 \times 12.50 \times 0.70 \times 1.00(m) = 11.25 m^3$
 $1 \times 10.50 \times 1.00 \times 1.00(m) = 10.50 m^3$
124.06 m³
12. Temporary restoration में किस किस सामग्रीयों का उपयोग किया गया है उसका विवरणी : c/w, Brick Bats HP₃ H₂O pipe
13. जाँच पदाधिकारी का मंतव्य

The temporary restoration work has been done & found satisfactory. The permanent restoration work is yet to be done.

निरीक्षण पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम

हस्ताक्षर

[Signature]
28.11.24
E. E. / R. S. / S. S. / S. S. / S. S.
Executive Engineer
Scanned with OKEN Scanner