

बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथ का अन्तर प्रमंडलीय जाँच प्रतिवेदन हेतु प्रपत्र

- 1 निरीक्षी पदाधिकारी का नाम:- विद्याभूषण कुमार
- 2 निरीक्षण की तिथि:- 27-11-24
- 3 पथ का नाम:- Thanwar Road No. 17 To Bauharwa
- 4 पथ की लंबाई:- 1.450 KM
- 5 कार्य प्रमंडल का नाम:- सहरसा
- 6 प्रखंड का नाम:- महिषी
- 7 पथ की स्थिति:- खराब
- 8 पथ अनुरक्षण अवधि में है:- नहीं है
- 9 क्षतिग्रस्त भाग की लंबाई:- 132.50 m
- 10 क्षतिग्रस्त भाग में कराये गये कार्य का विवरणी:- 917.60 m³

(लंबाई x चौड़ाई x गहराई) (132.50 * 46.65 * 15.40)

कार्यस्थल पर मापी की जाँच की गई। प्राक्कलन के पृष्ठ संख्या- पर अंकित
मापी को सही पाया गया।

Brick Bats- 917.60 m³

11 Temporary Restoration में किस-किस

सामागियों का उपयोग किया गया है।

उसका विवरणी :- Brick Bats

12 अभ्युक्ति:- संतोषप्रद

निरीक्षी पदाधिकारी का हस्ताक्षर
27-11-24

पदनाम:- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यप्रमंडल, खगड़िया।