

name of person - Madhita Bidyalay Akbarpur Bank village
to the item to be satisfied

Schedule XLV-Form No -134

AKBARPUR BANK

M. M. G. S. Y.
~~Bank~~ - SC

Abinail

DIVISION

PT 482300

Abinail

SUB-DIVISION

Ag. No - 74/5.B.D/17-18

MBNc-887

MEASUREMENT BOOK

N. PARVATI ALAM

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शीर्ष
क्षण कार्य कराया गया है, कराये गये कार्य का भुगतान करने
अतः अनुरोध है कि शीर्ष MMGSY-SC योजना
प्रपत्र के अनुसार उपलब्ध कराने की कृपा
किया जा सके।

1st year

73

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
<u>Abstract of cost</u>					
① Restoration of Reinforced					
P/70					104.00 m ³
	@ 358.87				= 37322/-
② Stripping across Soil					
P/71					577.97 m ²
	@ 54.16				= 31303/-
③ Pr. Patch Repair of Foot hole					
P/71					47.54 m ²
	@ 112.45				= 5346/-
④ Pr. Patch Repair of B.T Surface					
P/72					48.16 m ²
	@ 100.92				= 4860/-
⑤ Maintenance of H.P. culvert					
P/72					04 Nos
	@ 1067.89				= 4272/-
⑥ Maintenance of Slab culvert					
P/72					04 Nos
	@ 2200.02				= 8800/-

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
⑦ Cutting of tree branches					
P/72			= 08	Noes	
	@	99.67	=		498/-
⑧ Cutting of shrubs					
P/72			= 21	Noes	
	@	6.12	=		129/-
⑨ White washing of Parabol					
C/D works					
P/72			= 83.20	m ²	
	@	15.55	=		1294/-
					93926/-

Less - 10% below

(→ 9393/-

84533/-

Materials① Earth work soil = 104 m³② chips = 2.00 m³③ Dust = 0.60 m³

of
 10/103/23
 J.B.