

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-2
Mail ID-rwdeedbg2@gmail.com

पत्रांक 08. /
प्रेषक,

दिनांक 02/01/2025

ई0 अवधेश कुमार
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-2
सेवा में,

Sri Manoj Kumar
At-Sahila Balli, Shahila Balli,
Aurai, Dist-Muzaffarpur-843129

विषय:- शीर्ष MMGSY योजना अन्तर्गत kamtaula thana to tataila South तक पथ निर्माण कार्य में पंचवर्षीय
अनुरक्षण कार्य के संबंध में।
प्रसंग:- एकरारनामा संख्या- 110/SBD/20-21 दिनांक- 12.01.2021
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयांकित पथ का मूल कार्य
दिनांक-30.11.2022 को आपके द्वारा पूर्ण किया गया है। आप अच्छी तरह अवगत है कि पूर्ण किये गये पथ का पंचवर्षीय अनुरक्षण
कार्य करना एकरारनामा का भाग है।

ज्ञातव्य हो कि सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमण्डल, जाले द्वारा दिनांक-12.02.2024 को
BRRMS App से निरीक्षण किया गया जिसमें "U" ग्रेडिंग प्रदान किया गया है। Rectification Module में प्रदर्शित होने के उपरान्त
अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक-13.03.2024 को BRRMS App से निरीक्षण किया गया जिसमें "U" ग्रेडिंग दिया गया। परन्तु आपके द्वारा
त्रुटियों को सुधार नहीं करने के कारण Rectification Module में प्रदर्शित होने के उपरान्त अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, दरभंगा दिनांक-30.04.2024 को BRRMS App से निरीक्षण किया गया जिसमें "U" ग्रेडिंग प्रदान की गई है। फिर भी
आपके द्वारा सुधार नहीं करने के कारण सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमण्डल, जाले द्वारा दिनांक-
27.10.2024 को BRRMS App से निरीक्षण किया गया जिसमें "U" ग्रेडिंग प्रदान की गई है। तदोपरान्त BRRMS App के
Rectification Module में प्रदर्शित होने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक-29.12.2024 को उक्त पथ का अनुरक्षण की जाँच की
गई जिसमें "U" ग्रेडिंग प्रदान की गई है। निरीक्षणोपरान्त निम्नलिखित त्रुटियाँ पाया गया है, जो निम्न प्रकार से है :-

- (1) पथ के चैनेज-550 मी0, 950मी0, 1500मी0 एवं अन्य जगहों पथ के फ्लैक में जंगल-झाड़ी की सफाई नहीं होना।
- (2) पथ के चैनेज-350मी0 से 450 मी0, 950 मी0 एवं अन्य जगहों पर पॉट होल हो जाना।
- (3) पथ में हेक्टोमीटर पिलर एवं किलोमीटर पिलर का समुचित संख्या में नहीं रहना।
- (4) पथ के CD में Parapat Wall का अनुरक्षण के तहत पेंटिंग एवं उसकी संख्या/ चैनेज नहीं अंकित रहना।
- (5) मेन बोर्ड/ अनुरक्षण बोर्ड एवं लोगोबोर्ड का पेंटिंग नहीं होना एवं उनपर पूर्ण सूचना अंकित नहीं रहना।

अतः आपको श्रुति निर्देश दिया जाता है कि उक्त पथ में उक्त वर्णित त्रुटियों को सात दिनों के अन्दर सुधार
करते हुए अनुरक्षण कार्य गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा आपके निबंधन को SBD की कंडिका-3 अन्तर्गत उप
कंडिका-(iv) के तहत एकरारनामा को विखंडित करते हुए कालीकृत करने हेतु उच्चाधिकारी को अनुशंसा कर दिया जायेगा।
जिसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार आप स्वयं होंगे।


विश्वासभाजन



कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-2

ज्ञापांक 08. / दिनांक 02/01/2025

प्रतिलिपि:-अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।


कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-2

