कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मढ़ौरा।

बिहार सरकार

पत्रांकः– 1861 मढ़ौरा/दिनांकः– 28.07.21

प्रेषकः–

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, मढ़ौरा।

सेवा में

श्री सूरज कुमार सिंह,
पिताः–श्री सुनील सिंह,
ग्राम–दहियावॉ टोला, प्रभुनाथ नगर
पो0ः–टाडी, जिला–छपरा, पिन–841301 (बिहार)

विषयः– पथ में पंचवर्षीय रूटीन अनुरक्षण कार्य करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि इस प्रमंडल के क्षेत्राधीन अनुरक्षण अंतर्गत कुल 400 पथों में से 347 पथों में Satesfactory(S) दिया गया है, शेष 53 पथों में संवेदक द्वारा अनुरक्षण कार्य नही किए जाने के कारण Notice Issue किया गया था, परन्तु अभी भी सिर्फ 24 पथों में संवेदक द्वारा अनुरक्षण कार्य किया गया है, शेष 29 पथों में अनुरक्षण कार्य नही करने के कारण U प्रदर्शित हो रहा है, जिसमें आपके द्वारा उक्त पथ में भी अनुरक्षण कार्य नही किया गया है। ज्ञात है कि अनुरक्षण पथों के उड़नदस्ता दल द्वारा जॉच किया जाना है, इसलिए पुनः आपको निर्देश दिया जाता है संबंधित सभी पथों को बरसात के उपरान्त पुनः निरीक्षण कर अनुरक्षण कार्य शत् प्रतिशत कराना सुनिश्चित करें अन्यथा किसी अनुरक्षण कार्य नही करने की स्थिति में आपको डिबार सूची में शामिल करने, एकरारनामा विखण्डन करते हुए जमानत की राशि जब्त करने की कार्रवाई की जायेगी जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होगें।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल,मढ़ौरा।

Suraj kr. Singh
29.07.21

Scanned with CamScanner