कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल डिहरी

पत्रांक ...1123 डिहरी, दिनांक 07/10/2024

प्रेषकः–
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, डिहरी

सेवा में,
श्री शम्भु शरण सिंह (संवेदक)
न्यू एरिया, औरंगाबाद

विषयः–शीर्ष MMGSY (SC/GEN) योजनान्तर्गत छपरा PMGSY रोड से छपरागढ के संवंध में।

महाशय्

उपर्युक्त विषयक पत्र के संबंध में कहना है कि छपरा PMGSY रोड से छपरागढ पथ का निरीक्षण HQ द्वारा प्रतिनियुक्त जाँचदल श्री सुकेश कुमार द्वारा BRRMS APP के द्वारा दिनांक–03.10.2024 में किया गया। निरीक्षण के क्रम में पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण के मानको के अनुरूप नहीं पाया गया। तथा उक्त पथ को SRI श्रेणी प्रदान किया गया। जाँच के क्रम में उनके द्वारा Slope of Shoulder अनुरूप नहीं पाया गया। एवं Edge Crack पाया गया।

अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर उपरोक्त त्रुटियों का निवारण करें। पथ में किसी भी प्रकार का अनुरक्षण से संबंधित प्रगति नही पाये जाने पर SBD के सुसंगत कंडिकाओं के अनुरूप आपके एकरारनामा को विखंडित कर दिया जाएगा एवं आपके निबंधन को काली सूची में डालने हेतु उच्चधिकारियों को अनुसंशित कर दिया जाएगा।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

विश्वासभाजन
07/10/2024
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, डिहरी

Scanned with CamScanner