बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथ का अन्तर प्रमंडलीय जॉच प्रतिवेदन हेतु प्रपत्र

1 निरीक्षी पदाधिकारी का नामः— विद्याभूषण कुमार

2 निरीक्षण की तिथिः— 28-11-24

3 पथ का नामः— **Govindpur Chahi To Birjain**

4 पथ की लंबाईः— **7.63 KM**

5 कार्य प्रमंडल का नामः— सहरसा

6 प्रखंड का नामः— नौहट्टा

7 पथ की स्थितिः— खराब

8 पथ अनुरक्षण अवधि में हैः— ~~नहीं~~ हाँ

9 क्षतिग्रस्त भाग की लंबाईः— **531.50 m**

10 क्षतिग्रस्त भाग में कराये गये कार्य का विवरणीः— **4064.76** m^3

(लंबाई xचौड़ाईxगहराई) **(531.50 * 128.53 * 53.50)**

कार्यस्थल पर मापी की जॉच की गई। प्राक्कलन के पृष्ठ संख्या— पर अंकित

मापी को सही पाया गया ।

Brick Bats- 4064.76 m3

11 **Temporary Restoration** में किस–किस सामागियों का उपयोग किया गया है।

उसका विवरणी :— **Brick Bats, Bamboo, Sand Bag, Earth Work**

12 अभ्युक्तिः— संतोषप्रद

28.11.24

निरीक्षी पदाधिकारी का हस्ताक्षर

पदनामः— कार्यपालक अभियंता,ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यप्रमंडल, खगड़िया।