कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल,महनार।

पत्रांक /महनार /दिनांक :–

कार्यालय आदेश

इस प्रमण्डल के अधीन शीर्ष NABARD योजनान्तर्गत एकरारित पथ SWASTHYA KENDRA LOMA to BAIZU USAR KE GHAR TAK एकरानामा संख्या–07/NBD/ 2018–19 कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि–26.11.2019 है। उक्त पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि के **पंचम वर्ष** में है। इस पथ में संवेदक को पत्राचार **(पत्रांक–1315, .दिनांक–09.09.2023 एवं पत्रांक–1437 दिनांक–30.07.2024)** किया गया कि पथ के अनुरक्षण कार्य कराना सुनिश्चित करें परन्तु संवेदक **श्री हरी शंकर पाण्डेय पिता– कमलेश्वरी पाण्डेय वार्ड नं0–10,ग्राम–रतनपुरा, पोस्ट–बिठौली,थाना–भगवानपुर, जिला– वैशाली,पिन–844114** द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है और नहीं कोई संवेदक द्वारा अनुरक्षण कार्य करने की दिशा में अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई।

उल्लेखनीय है कि कनीय अभियंता के द्वारा BRRMS Mobile App के माध्यम से दिनांक–27.10.2023 को जाँच की गई जिसके क्रम में संवेदक को **U ग्रेड** प्राप्त हुई है। जिसकी सूचना संवेदक के रजिस्टर्ड ई–मेल आई0डी0 पर गई है। **U ग्रेड** प्राप्त पथ में अनुरक्षण हेतु संवेदक को 15 दिनों का समय दी गई थी परन्तु संवेदक द्वारा कोई अनुरक्षण का कार्य नहीं किया गया। सहायक अभियंता के द्वारा BRRMS Mobile App के माध्यम से दिनांक–18.12.2023 एवं दिनांक–10.09.2024 को जाँच की गई जिसके क्रम में संवेदक को **U ग्रेड** प्राप्त हुई है। जिसकी सूचना संवेदक के रजिस्टर्ड ई–मेल आई0डी0 पर गई है। **U ग्रेड** प्राप्त पथ में अनुरक्षण हेतु संवेदक को पुनः 15–15 दिनों का समय दी गई थी परन्तु संवेदक द्वारा कोई अनुरक्षण का कार्य नहीं किया गया। अधोहस्ताक्षरी (कार्यपालक अभियंता) द्वारा BRRMS Mobile App के माध्यम से दिनांक–24.07.2024 को जाँच की गई जाँच के क्रम में संवदक को **U ग्रेड** प्राप्त हुई है। जिसकी सूचना संवेदक के रजिस्टर्ड ई–मेल आई0डी0 पर गई है। **U ग्रेड** प्राप्त पथ में अनुरक्षण हेतु संवेदक को पुनः 15 दिनों का समय दी गई थी परन्तु संवेदक द्वारा कोई अनुरक्षण का कार्य नहीं किया गया। अधीक्षण अभियंता द्वारा भी BRRMS Mobile App के माध्यम से दिनांक–28.08.2024 को जाँच की गई जिसके क्रम में संवदक को **U ग्रेड** प्राप्त हुई है। जिसकी सूचना संवेदक के रजिस्टर्ड ई–मेल आई0डी0 पर गई है, परन्तु संवेदक द्वारा कोई अनुरक्षण का कार्य नहीं किया गया।

विदित है कि मापीपुस्त में सिर्फ प्रथम वर्ष के अनुरक्षण का मापी की प्रविष्टि की गई है। परन्तु शेष वर्षों में अनुरक्षण का कार्य नहीं करने के कारण मापी पुस्त में मापी की प्रविष्टि नहीं की गई है।

अतः सरकारी कार्यों के निष्पादन में लापरवाही एवं शिथिलता बरतने, सरकारी आदेश का अवहेलना करने एवं एकरारनामा के कंडिकाओं का उल्लंघन करने के कारण एकरारनामा के SBD की कंडिका–3 एवं कंडिका–17 के तहत एकरारनामा विखण्डित (Terminate) किया जाता है।

13/9/24 J.E

13/09/2024 A.E

विश्वासभाजन
ह0/–
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल,महनार।

Scanned with CamScanner

ज्ञापांक– 1820192। दिनांक– 13/09/2024

प्रतिलिपि :– श्री हरी शंकर पाण्डेय पिता–कमलेश्वरी पाण्डेय वार्ड नं0–10, ग्राम–सह-पोस्ट–बिठौली, थाना–भगवानपुर, जिला–वैशाली, पिन–844114 को सूचनार्थ प्रेषित।

13/9/24

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल, महनार।

13.9.24

Scanned with CamScanner

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल,महनार।

ग्राम–रतन–

पत्रांक /महनार /दिनांक :–

कार्यालय आदेश

इस प्रमण्डल के अधीन शीर्ष NABARD योजनान्तर्गत एकरारित पथ SWASTHYA KENDRA LOMA to BAIZU USAR KE GHAR TAK एकरारनामा संख्या–07/NBD/ 2018–19 कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि–26.11.2019 है। उक्त पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि के **पंचम वर्ष** में है। इस पथ में संवेदक को पत्राचार (**पत्रांक–1315, .दिनांक–09.09.2023 एवं पत्रांक–1437 दिनांक–30.07.2024**) किया गया कि पथ के अनुरक्षण कार्य कराना सुनिश्चित करें परन्तु संवेदक **श्री हरी शंकर पाण्डेय पिता– कमलेश्वरी पाण्डेय वार्ड नं0–10,ग्राम–रतनपुरा, पोस्ट–बिठौली,थाना–भगवानपुर, जिला– वैशाली,पिन–844114** द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है और नहीं कोई संवेदक द्वारा अनुरक्षण कार्य करने की दिशा में अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई।

उल्लेखनीय है कि कनीय अभियंता के द्वारा BRRMS Mobile App के माध्यम से दिनांक–27.10.2023 को जाँच की गई जिसके क्रम में संवेदक को **U ग्रेड** प्राप्त हुई है। जिसकी सूचना संवेदक के रजिस्टर्ड ई–मेल आई0डी0 पर गई है। **U ग्रेड** प्राप्त पथ में अनुरक्षण हेतु संवेदक को 15 दिनों का समय दी गई थी परन्तु संवेदक द्वारा कोई अनुरक्षण का कार्य नहीं किया गया। सहायक अभियंता के द्वारा BRRMS Mobile App के माध्यम से दिनांक–18.12.2023 एवं दिनांक–10.09.2024 को जाँच की गई जिसके क्रम में संवेदक को **U ग्रेड** प्राप्त हुई है। जिसकी सूचना संवेदक के रजिस्टर्ड ई–मेल आई0डी0 पर गई है। **U ग्रेड** प्राप्त पथ में अनुरक्षण हेतु संवेदक को पुनः 15–15 दिनों का समय दी गई थी परन्तु संवेदक द्वारा कोई अनुरक्षण का कार्य नहीं किया गया। अधोहस्ताक्षरी (कार्यपालक अभियंता) द्वारा BRRMS Mobile App के माध्यम से दिनांक–24.07.2024 को जाँच की गई जाँच के क्रम में संवदक को **U ग्रेड** प्राप्त हुई है। जिसकी सूचना संवेदक के रजिस्टर्ड ई–मेल आई0डी0 पर गई है। **U ग्रेड** प्राप्त पथ में अनुरक्षण हेतु संवेदक को पुनः 15 दिनों का समय दी गई थी परन्तु संवेदक द्वारा कोई अनुरक्षण का कार्य नहीं किया गया। अधीक्षण अभियंता द्वारा भी BRRMS Mobile App के माध्यम से दिनांक–28.08.2024 को जाँच की गई जिसके क्रम में संवदक को **U ग्रेड** प्राप्त हुई है। जिसकी सूचना संवेदक के रजिस्टर्ड ई–मेल आई0डी0 पर गई है, परन्तु संवेदक द्वारा कोई अनुरक्षण का कार्य नहीं किया गया।

विदित है कि मापीपुस्त में सिर्फ प्रथम वर्ष के अनुरक्षण का मापी की प्रविष्टि की गई है। परन्तु शेष वर्षों में अनुरक्षण का कार्य नहीं करने के कारण मापी पुस्त में मापी की प्रविष्टि नहीं की गई है।

अतः सरकारी कार्यों के निष्पादन में लापरवाही एवं शिथिलता बरतने, सरकारी आदेश का अवहेलना करने एवं एकरारनामा के कंडिकाओं का उल्लंघन करने के कारण एकरारनामा के SBD की कंडिका–3 एवं कंडिका–17 के तहत एकरारनामा विखण्डित (Terminate) किया जाता है।

13/9/24
J.E.

13/09/2024
A.E.

विश्वासभाजन
ह0/–
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल,महनार।

Scanned with CamScanner

ज्ञापांक– दिनांक–

प्रतिलिपि :– **श्री हरी शंकर पाण्डेय पिता–कमलेश्वरी पाण्डेय वार्ड नं0–10,ग्राम–रतन पोस्ट–बिठौली,थाना–भगवानपुर, जिला–वैशाली,पिन–844114** को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल,महनार।

ज्ञापांक– 1921 दिनांक– 13/09/2024

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई करने हेतु समर्पित।

Shams 13/9/24

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल,महनार।

13/9/24

13.9.24

Scanned with CamScanner

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल,महनार।

पत्रांक /महनार /दिनांक :–

कार्यालय आदेश

इस प्रमण्डल के अधीन शीर्ष NABARD योजनान्तर्गत एकरारित पथ SWASTHYA KENDRA LOMA to BAIZU USAR KE GHAR TAK एकरानामा संख्या–07/NBD/ 2018–19 कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि–26.11.2019 है। उक्त पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि के **पंचम वर्ष** में है। इस पथ में संवेदक को पत्राचार (**पत्रांक–1315, .दिनांक–09.09.2023 एवं पत्रांक–1437 दिनांक–30.07.2024**) किया गया कि पथ के अनुरक्षण कार्य कराना सुनिश्चित करें परन्तु संवेदक **श्री हरी शंकर पाण्डेय पिता– कमलेश्वरी पाण्डेय वार्ड नं0–10,ग्राम–रतनपुरा, पोस्ट–बिठौली,थाना–भगवानपुर, जिला– वैशाली,पिन–844114** द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है और नहीं कोई संवेदक द्वारा अनुरक्षण कार्य करने की दिशा में अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई।

उल्लेखनीय है कि कनीय अभियंता के द्वारा BRRMS Mobile App के माध्यम से दिनांक–27.10.2023 को जाँच की गई जिसके क्रम में संवेदक को **U ग्रेड** प्राप्त हुई है। जिसकी सूचना संवेदक के रजिस्टर्ड ई–मेल आई0डी0 पर गई है। **U ग्रेड** प्राप्त पथ में अनुरक्षण हेतु संवेदक को 15 दिनों का समय दी गई थी परन्तु संवेदक द्वारा कोई अनुरक्षण का कार्य नहीं किया गया। सहायक अभियंता के द्वारा BRRMS Mobile App के माध्यम से दिनांक–18.12.2023 एवं दिनांक–10.09.2024 को जाँच की गई जिसके क्रम में संवेदक को **U ग्रेड** प्राप्त हुई है। जिसकी सूचना संवेदक के रजिस्टर्ड ई–मेल आई0डी0 पर गई है। **U ग्रेड** प्राप्त पथ में अनुरक्षण हेतु संवेदक को पुनः 15–15 दिनों का समय दी गई थी परन्तु संवेदक द्वारा कोई अनुरक्षण का कार्य नहीं किया गया। अधोहस्ताक्षरी (कार्यपालक अभियंता) द्वारा BRRMS Mobile App के माध्यम से दिनांक–24.07.2024 को जाँच की गई जाँच के क्रम में संवदक को **U ग्रेड** प्राप्त हुई है। जिसकी सूचना संवेदक के रजिस्टर्ड ई–मेल आई0डी0 पर गई है। **U ग्रेड** प्राप्त पथ में अनुरक्षण हेतु संवेदक को पुनः 15 दिनों का समय दी गई थी परन्तु संवेदक द्वारा कोई अनुरक्षण का कार्य नहीं किया गया। अधीक्षण अभियंता द्वारा भी BRRMS Mobile App के माध्यम से दिनांक–28.08.2024 को जाँच की गई जिसके क्रम में संवदक को **U ग्रेड** प्राप्त हुई है। जिसकी सूचना संवेदक के रजिस्टर्ड ई–मेल आई0डी0 पर गई है, परन्तु संवेदक द्वारा कोई अनुरक्षण का कार्य नहीं किया गया।

विदित है कि मापीपुस्त में सिर्फ प्रथम वर्ष के अनुरक्षण का मापी की प्रविष्टि की गई है। परन्तु शेष वर्षों में अनुरक्षण का कार्य नहीं करने के कारण मापी पुस्त में मापी की प्रविष्टि नहीं की गई है।

अतः सरकारी कार्यों के निष्पादन में लापरवाही एवं शिथिलता बरतने, सरकारी आदेश का अवहेलना करने एवं एकरारनामा के कंडिकाओं का उल्लंघन करने के कारण एकरारनामा के SBD की कंडिका–3 एवं कंडिका–17 के तहत एकरारनामा विखण्डित (Terminate) किया जाता है।

13/9/24 J.E.

Subhi 13/09/2024 A.E.

विश्वासभाजन
ह0/–
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल,महनार।

Scanned with CamScanner

ज्ञापांक–   दिनांक–

प्रतिलिपि :– **श्री हरी शंकर पाण्डेय पिता–कमलेश्वरी पाण्डेय वार्ड नं0–10,ग्राम–रत्न पोस्ट–बिठौली,थाना–भगवानपुर, जिला–वैशाली,पिन–844114** को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल,महनार।

ज्ञापांक–   दिनांक–

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई करने हेतु समर्पित।

ह0/–
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल,महनार।

ज्ञापांक– 1921   दिनांक– 13/09/2024

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता–05,ग्रामीण कार्य विभाग,बिहार पटना/अभियंता प्रमुख,ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार,पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई करने हेतु समर्पित ।

13/9/24

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल,महनार।

13/9/24

13.9.24

Scanned with CamScanner

संवेदक को काली सूची में दर्ज करने हेतु आवश्यक प्रपत्र

योजना का नाम :– **SWASTHYA KENDRA LOMA to BAIZU USAR KE GHAR TAK**

शीर्ष :– **NABARD**

कार्य प्रमंडल का नाम :– महनार

प्रखण्ड :– महनार

क्र0सं0	संवेदक को काली सूची में दर्ज करने हेतु आवश्यक जाँच सूची		स्थिति	पृष्ठ संख्या
1	काली सूची में डालने हेतु अनुशंसा		पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि के पंचवर्षीय वर्ष का अनुरक्षण कार्य नहीं किया गया है।	
2	संवेदक का नाम,एकरारनामा में प्रयुक्त निबंधन संख्या/अद्यतन निबंधन संख्या एवं पत्राचार का पता,ई–मेल/मोबाईल नं0–		**संवेदक श्री हरी शंकर पाण्डेय,** निबंधन संख्या– पता–पिता–कमलेश्वरी पाण्डेय वार्ड नं0–10,ग्राम–रतनपुरा, पोस्ट–बिठौली,थाना–भगवानपुर, जिला–वैशाली,पिन–844114	
3	एकरारनामा की सत्यापित छायाप्रति (एकरारनामा राशि,कार्य प्रारंभ एवं कार्य समाप्ति की तिथि)		संलग्न।	
4	एकरारनामा विखण्डन की कार्रवाई (सरकार का आदेश) का पत्र की सत्यापित छायाप्रति। एकरारनामा के किस कंडिका के तहत विखण्डन की कार्रवाई की गई है,का स्पष्ट उल्लेख करें।		संलग्न। एकरारनामा को NABARD के MBD के General Condition of Contract के सुसंगत कंडिका–3 एवं कंडिका–17 के तहत विखण्डित (Terminate) किया जाता है।	
5	प्रतिभूमियों की जब्ती से संबंधित पत्र की सत्यापित छायाप्रति।		–	
6	क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा समय–समय पर संवेदक को दिए निर्देश की सत्यापित छायाप्रति।	EE	संलग्न। इस कार्यालय का पत्रांक–पत्रांक–1315, .दिनांक–09.09.2023 एवं 1437 दिनांक–30.07.2024 एवं BRRMS द्वारा जाँच में प्राप्त U ग्रेड की प्रति संलग्न।	
		SE		
		CE		
7	क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा समय–समय पर किये गये निरीक्षण प्रतिवेदन की सत्यापित छायाप्रति।		–	
8	EE,SE एवं CE की स्पष्ट अनुशंसा (केवल अग्रसारण पत्र,मान्य नहीं है।)		–	
9	गुणवत्ता निरीक्षण (NQM/SQM/IE) में कार्य के गुणवत्ता का स्तर (S/SRI/U)		–	
10	क्या विखण्डन के बाद संवेदक द्वारा कहीं वाद या अपील दायर किया गया है? अगर उत्तर हाँ है तो अद्यतन स्थिति क्या है?		नहीं	
11	योजना में कुल भुगतान एवं MB (प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ) की छायाप्रति।		पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि के पंचम वर्ष का अनुरक्षण कार्य नही किया गया है।	
12	पथ/पुल का अद्यतन न्युनतम दस (10) फोटोग्राफ (अनिवार्य)		संलग्न।	
13	अन्य कोई आवश्यक कागजात, मामले के अनुसार		–	

Shaw 13/9/24

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, महनार

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर

मुख्य अभियंता–5
ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार, पटना

Scanned with CamScanner

SSMI Rectification Details Report

Wing: CE-5,Muzaffarpur **Circle:** Muzaffarpur **Division:** Mahnar **Block:** Jandaha-Mahnar

Road Name: SWASTHYA KENDRA LOMA to BAIZU USAR KE GHAR TAK

Search

SlNo	Wing	Circle	Division	Block	Project id	Scheme	Road Name	Observation By	Role	Over All Grade	Month	InspectedDate	Rectification	View
1	CE-5,Muzaffarpur	Muzaffarpur	Mahnar	Jandaha	31507700306	State Plan[NABARD]	SWASTHYA KENDRA LOMA to BAIZU USAR KE GHAR TAK	SEMuzaffarpur	SE	U	August	28/08/2024		View
2	CE-5,Muzaffarpur	Muzaffarpur	Mahnar	Jandaha	31507700306	State Plan[NABARD]	SWASTHYA KENDRA LOMA to BAIZU USAR KE GHAR TAK	AEJandaha	AE	U	December	18/12/2023		View
3	CE-5,Muzaffarpur	Muzaffarpur	Mahnar	Jandaha	31507700306	State Plan[NABARD]	SWASTHYA KENDRA LOMA to BAIZU USAR KE GHAR TAK	PIUMahnar	PIU	U	July	24/07/2024		View
4	CE-5,Muzaffarpur	Muzaffarpur	Mahnar	Jandaha	31507700306	State Plan[NABARD]	SWASTHYA KENDRA LOMA to BAIZU USAR KE GHAR TAK	JE0562UDAYSHANKARPRASAD	JE	U	October	27/10/2023		View
5	CE-5,Muzaffarpur	Muzaffarpur	Mahnar	Jandaha	31507700306	State Plan[NABARD]	SWASTHYA KENDRA LOMA to BAIZU USAR KE GHAR TAK	AEJandaha	AE	U	September	10/09/2024		View

13/9/24

Scanned with CamScanner

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल,महनार

पत्रांक 1437 / महनार /दिनांक :– 30/07/2024.

प्रेषक ,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल,महनार।

सेवा में,

श्री हरी शंकर पाण्डेय
पिता–कमलेश्वरी पाण्डेय
वार्ड नं0–10,ग्राम–रतनपुरा, पोस्ट–बिठौली,
थाना–भगवानपुर, जिला–वैशाली,पिन–844114

विषय :– शीर्ष NABARD योजनान्तर्गत निर्मित पथ SWASTHYA KENDRA LOMA to BAIZU USAR KE GHAR TAK पथ में पंचवर्षीय अनुरक्षण का कार्य करने के संबंध में ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक संबंध में कहना है कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अपर प्रमण्डल, महनार के अन्तर्गत NABARD योजनान्तर्गत से निर्मित SWASTHYA KENDRA LOMA to BAIZU USAR KE GHAR TAK पथ में आपके द्वारा पंचवर्षीय अनुरक्षण के पंचम वर्ष का अनुरक्षण का कार्य किया जाना है। विदित हो कि BRRMS App के द्वारा अधोहस्ताक्षरी के ID से दिनांक–24.07.2024 को उक्त पथ का निरीक्षण किया गया जिसमें पथ की स्थिति असंतोषप्रद पाया गया। जिस कारण आपके पथ में BRRMS App के माध्यम से U Grade दिया गया है। जिसकी सूचना आपके रजिस्टर्ड ई–मेल आई0डी0 पर गई है। U ग्रेड प्राप्त पथ में अनुरक्षण हेतु आपको 15 दिनों का समय दी जाती है।

अतः अविलम्ब अनुरक्षण का कार्य कराकर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें ताकि BRRMS App के माध्यम से लगाये गये U Grade को पुनः BRRMS App से Inspection किया जा सके।

विश्वासभाजन

30/7/24

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल,महनार।

Scanned with CamScanner

Chainage ID: 5

Longitute: 25.7400267 **Latitude:** 85.5147517

Remarks:- general

Chainage ID: 5

Longitute: 25.7400267 **Latitude:** 85.5147517

Remarks:- surface

Chainage ID: 6

Longitute: 25.7400267 **Latitude:** 85.5147517

Remarks:- surface

Chainage ID: 6

Longitute: 25.7400267 **Latitude:** 85.5147517

Remarks:- shoulder

Scanned with CamScanner