



कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग
Rural Works Department, (W) Division, Rosera

क्रांक- 729 /

रोसड़ा,

दिनांक- 7-4-2021

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल रोसड़ा।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी - सह - सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना

विषय:- नई अनुक्षण नीति 2018 शीर्ष MR-3054 योजना मद अंतर्गत व्यय हेतु आवंटन की मांग I


महोदय,

उपर्युक्त विषयक नई अनुक्षण नीति 2018 शीर्ष MR-3054 योजना मद अंतर्गत व्यय हेतु विहित प्रपत्र में अध्याचना पत्र संलग्न कर भेजी जा रही है।

अतः अनुरोध है कि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटन उपलब्ध कराने का कृपा की जाए, ताकि किये गये कार्यों का भुगतान किया जा सके।

अनु० :- यथोक्त।

विश्वासभाजन,


कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रोसड़ा
7-4-2021

Requisition Format for scheme Head : MR(3054) Under Bihar Rural Road Maintenance Policy-2018 (Initial Rectification and Surface Renewal)


RWD, Works Division : Rosera

Sl No	Package No	Project ID as Per MIS	Name of Road	Administrative Approval (AA) Letter No & Date	Administrative Approval (AA)		Agreement Amount (In Lakh)		Agreement No & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IRI (In mm/km)	Thickness of Bitumen Layer (In MM)	Value of Bitumen Content in Percentage	Previous Total Allotted Amount (In Lakh)	Upto date Expenditure as per MIS (In Lakh)	Requisition against work done (In Lakh)	Remarks
					Length (Km)	Amount (In Lakh)	Initial Rectification with Surface Renewal	5 Year Routine Maintenance										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	RM/SA/ROS/19/0002	NEA22000627	MDR 105 MURADPUR TO JAHANGIRPUR LALPUR	1856 & 24.06.19	2.200	82.57000	49.68500	19.16835	07(MHD)2019-20 18.03.2020	17.03.2021	Ongoing	3906.63	25 MM	5.10	0.00000	0.00000	49.63000	SDBC Completed
Total					2.200	82.57000	49.68500	19.16835							0.00000	0.00000	49.63000	

- 1 Signed Hard Copy and Soft Copy (In Excel) of recorded IRI is enclosed.
- 2 Up-to-date Physical Progress has been uploaded in MIS

Sr. DAO
RWD (W) Division Rosera

Executive Engineer
RWD (W) Division Rosera



Curve एवं speed breaker के कारण सर्वोपम जगहों पर I.R.I का Reading
4000 से अधिक है। SDBC का कार्य पूरे लम्बाई में कराया जा चुका है।

07/04/21
J.E. / 80569-1

कार्यपालक अभियंता
प्रमोद कदम विभाग
कावे प्रमंडल रोड

Date	Time	Section	Length	Bumps	Speed	OR	IRI	ATEGORY	Latitude	Longitude	Event			
		No.	in km	in mm	Rate	mm/km	mm/km	ROAD						
											$Y = 0 \cdot X^2 + 1.135 \cdot X + 132.5$			
7/4/21	10:36:3	22	0.1	520	0	5200	6039	P	25.79979	86.4007	Speed Breaker	X = 3500		
7/4/21	10:36:38	22	0.1	640	20.2	6400	7402	P	25.79977	86.503	Curve	Y = 3334		
7/4/21	10:36:38	22	0.1	310	20.2	3100	3654	G	25.79971	86.5958	Normal			
7/4/21	10:37:14	22	0.1	320	10.1	3200	3767	G	25.79937	86.6268	Normal			
7/4/21	10:37:14	22	0.1	280	10.1	2800	3313	G	25.79858	86.7407	Normal	RURAL ROAD		
7/4/21	10:37:49	22	0.1	410	10.1	4100	4790	A	25.79804	86.8215	Speed Breaker	Good	Average	Poor
7/4/21	10:38:0	22	0.1	270	10.1	2700	3199	G	25.79763	86.9057	Normal	<40%0	1991-5500	>5501
7/4/21	10:38:24	22	0.1	250	10.1	2500	2972	G	25.79732	86.9982	Normal			
7/4/21	10:39:0	22	0.1	290	10.1	2900	3426	G	25.79708	86.10975	Normal			
7/4/21	10:39:0	22	0.1	410	10.1	4100	4790	A	25.79683	86.11852	Curve			
7/4/21	10:39:35	22	0.1	300	10.1	3000	3540	G	25.79635	86.12727	Normal			
7/4/21	10:40:10	22	0.1	310	0	3100	3654	G	25.79507	86.14612	Normal			
7/4/21	10:40:45	22	0.1	290	30.3	2900	3426	G	25.79462	86.1542	Curve			
7/4/21	10:41:0	22	0.1	300	30.3	3000	3540	G	25.7942	86.16328	Normal			
7/4/21	10:41:21	22	0.1	280	10.1	2800	3313	G	25.79383	86.17238	Normal			
7/4/21	10:41:21	22	0.1	260	30.3	2600	3086	G	25.79358	86.18182	Normal			
7/4/21	10:41:21	22	0.1	330	30.3	3300	3881	G	25.79351	86.19175	Curve			
7/4/21	10:41:21	22	0.1	330	30.3	3300	3881	G	25.79311	86.2005	Normal			
7/4/21	10:42:0	22	0.1	330	0	3300	3881	G	25.79165	86.2177	Normal			
7/4/21	10:43:0	22	0.1	330	0	3300	3881	G	25.79078	86.22003	Normal			
7/4/21	10:43:6	22	0.1	290	20.2	2900	3426	G	25.78985	86.21968	Normal			
7/4/21	10:43:6	22	0.1	250	20.2	2500	2972	G	25.78893	86.2182	Normal			
7/4/21	10:43:42	22	0.1	340	20.2	3400	3994	G						

Curve एवं speed breaker के कारण संबंधित जगहों पर I.R.I का Reading 4000 से अधिक है। SDBC का कार्य पूरे लम्बाई में कराया जा चुका है।

सी 07/04/2021
J.E./Koshera-1

A-1
21/4/21
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल रोसड़ा