

M. D. No 921

# Schedule XLV-Form No. 134

405/61107 DIVISION

4296107 SUB-DIVISION

To 4 to Saudangia

Measurement Book



ਮੁਮਾਜਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਾਮੀਨ  
- ਕਿਸਾਨੀ ਪੁਲਾਹ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਰੁਕੀ  
100 ਫੁਟ ਦੀ ਪੁਲਾਹ ਦੇ ਪਿਛੇ ਭਰੀ  
ਨੇ 1000 ਸੌਮੀ 10000 R.W.D  
ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪੁਲਾਹ ਨੇ ਨਿਰਮਲ  
ਕਿਸਾਨ ਜਾਮੀਨ

*W. Singh*  
10/7/20

ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਅਧਿਕਾਰਤ

ਗਰਾਮੀਣ ਕਾਰਜ ਵਿਭਾਗ

ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਲਾਟੀਫਾਰਮ

1994  
10-7-20

Sch. XLV - Form No. 134

ਪਾਕਿਸਤਾਨ DIVISION

ਮਸ਼ੀਨ SUB-DIVISION

**Measurement Book**

No. 921

Name of Work-

Situation of Work-

Agency by which work is executed-

Date of Measurement-

No. and date of agreement

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurement relating to each work.)

| Particulars                                       | Details of actual measurement |    |    |    | Contents of area          |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|----|----|----|---------------------------|
|                                                   | No.                           | L. | B. | D. |                           |
| Name of work - Temporary Restoration work         |                               |    |    |    |                           |
|                                                   |                               |    |    |    | of Road from To 4 to      |
|                                                   |                               |    |    |    | sawangia under FDR (2245) |
|                                                   |                               |    |    |    | years - 2020-21           |
| Agency - R.W.D. Works Division Pakriyal           |                               |    |    |    |                           |
| date of work start - 23-08-2020                   |                               |    |    |    |                           |
| date of work complete - 02-09-2020                |                               |    |    |    |                           |
| (1) Labour for laying dry                         |                               |    |    |    |                           |
| graded dhama Khar                                 |                               |    |    |    |                           |
| or stone fillers under                            |                               |    |    |    |                           |
| Brick pitching (Brick                             |                               |    |    |    |                           |
| Gals) ----- 98 per E/I                            |                               |    |    |    |                           |
| Dated - 25-08-2020                                |                               |    |    |    |                           |
| ch - 0.0 to 0.600 Km                              |                               |    |    |    |                           |
| $6.0 \times 2.20 + 1.70 \times 1.100 = 11.70m^3$  |                               |    |    |    |                           |
| $1.50 \times 1.0 (avg) \times 0.800 = 1.20m^3$    |                               |    |    |    |                           |
| ch - 0.600 to 0.620 Km                            |                               |    |    |    |                           |
| $5.50 \times 1.50 (avg) \times 0.800 = 6.60m^3$   |                               |    |    |    |                           |
| ch - 0.620 to 0.630 Km                            |                               |    |    |    |                           |
| $5.0 \times 1.0 (avg) \times 0.600 = 3.0m^3$      |                               |    |    |    |                           |
| $1.60 \times 0.800 (avg) \times 0.900 = 1.152m^3$ |                               |    |    |    |                           |
| ch - 0.630 to 0.640 Km                            |                               |    |    |    |                           |
| $3.0 \times 1.0 (avg) \times 1.50 = 4.50m^3$      |                               |    |    |    |                           |
| $3.70 \times 0.600 (avg) \times 1.20 = 2.664m^3$  |                               |    |    |    |                           |
|                                                   |                               |    |    |    | 30.816m <sup>3</sup>      |

Continuation

W. Jangran  
25-08-2020

JE





## Sch. XLV-Form No.134

| Particulars                                                      | Details of actual measurement |    |    |     | Contents of area |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|----|-----|------------------|
|                                                                  | No.                           | L. | B. | D.  |                  |
| <u>ABSTRACT OF COST</u>                                          |                               |    |    |     |                  |
| (1) Labour for laying dry graded                                 |                               |    |    |     |                  |
| 1.0 ghama khoo or brick bats                                     |                               |    |    |     |                  |
| pitching as per                                                  |                               |    |    | F/I |                  |
| 30.816 m <sup>3</sup> dry same vide TMB PN-2                     |                               |    |    |     |                  |
| + 47.636 m <sup>3</sup> dry same vide TMB PN-2                   |                               |    |    |     |                  |
| + 50.748 m <sup>3</sup> dry same vide TMB PN-2                   |                               |    |    |     |                  |
| 129.20 m <sup>3</sup> @ RS 2147 = 40/m <sup>3</sup> RS 277444=00 |                               |    |    |     |                  |
|                                                                  |                               |    |    |     | RS 277444=00     |
| Wageevar                                                         |                               |    |    |     |                  |
| 19.01.2021                                                       |                               |    |    |     |                  |
| JE                                                               |                               |    |    |     |                  |
| <del>Working</del>                                               |                               |    |    |     |                  |
| 19.01.21                                                         |                               |    |    |     |                  |
| AE                                                               |                               |    |    |     |                  |



**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,  
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, ढाका।**

पत्रांक 1798

दिनांक 26/12/2020

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल ढाका।

सेवा में,

अधीक्षक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य अंचल, मोतिहारी।

विषय:- वर्ष 2020 के बाढ़ में क्षतिग्रस्त पथों को मोटरेबुल कराने हेतु किये गये कार्यों की जाँच के संबंध में।

प्रसंग:- मु0अ0-4(मु0)विविध (कार्य)-23-40/2016- 2789 पटना, दिनांक 21.08.2020 एवं भवदीय कार्यालय आदेश ज्ञापांक- 1344 दिनांक 28.08.2020

महाशय


उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के अनुपालन में कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल द्वारा उपलब्ध कराये गए मोटरेबुल पथों की सूची में अंकित पथों का अधोहस्ताक्षरी तथा सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल द्वारा प्रतिवेदित सभी पथों में मोटरेबुल का कार्य कराया गया है एवं वर्तमान में यातायात चालू है।

सादर सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु0- निरीक्षण किये गए पथों की सूची।


  
26/12/2020

कनीय अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल, ढाका।

  
26/12/2020

सहायक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल, ढाका।

विश्वासभाजन,

  
26/12/2020

कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल, ढाका।



अधीक्षण अभियंता का कार्यालय  
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मोतिहारी


कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या-

दिनांक.....

विभागीय निर्देशानुसार वर्ष 2020 के बजट एवं अतिवृद्धि से ग्रामीण कार्य विभाग के पशों एवं पुलों में धुई क्षति के कारण आवागमन को सूचारु करने हेतु युक्त स्तर पर कार्य प्रगंडलों को कार्य करने का निर्देश प्राप्त है। इस सम्बन्ध में सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, विहार पटना के निर्देश के आलोक में इन सभी कार्यों की भौतिक स्थापना हेतु इस कार्य अंचल में पदस्थापित कार्यपालक अभियंताओं के बीच प्रगंडलवार जाँच कार्य हेतु निम्नवत कार्य क्षेत्र आवंटित किया जाता है।


| क्रमांक | वर्तमान पदस्थापन कार्य प्रगंडल का नाम | जाँच हेतु आवंटित कार्य प्रगंडल का नाम |
|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1       | कार्यपालक अभियंता, मोतिहारी           | कार्य प्रगंडल खसौल                    |
| 2       | कार्यपालक अभियंता, खसौल               | कार्य प्रगंडल ढाका                    |
| 3       | कार्यपालक अभियंता, अरेराज             | कार्य प्रगंडल मोतिहारी                |
| 4       | कार्यपालक अभियंता, चकिया              | कार्य प्रगंडल अरेराज                  |
| 5       | कार्यपालक अभियंता, ढाका               | कार्य प्रगंडल पकड़ीदयाल               |
| 6       | कार्यपालक अभियंता, पकड़ीदयाल          | कार्य प्रगंडल चकिया                   |

  
अधीक्षण अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य अंचल, मोतिहारी

ज्ञापांक-1344

दिनांक 28/08/2020

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रगंडल मोतिहारी/खसौल/अरेराज/चकिया/ढाका/पकड़ीदयाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
अधीक्षण अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य अंचल, मोतिहारी



| SIN | Division  | Road Name                                                                                         | Scheme                | Road Status | Is Mainline (Y/N) | Is Agree (Y/N) | Length (in Km) | Length of Damage Part Due to Flood | Extent of Rectification (in Lacs) | Actual Cost (in Lacs) | Remarks                                                        | PDR Year | Start Latitude | Start Longitude | Mid Latitude | Mid Longitude | End Latitude | End Longitude | Block      |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|----------------|----------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| 41  | Pakrdayal | Sabli to Nandani Bandh                                                                            | GTSNY                 | Completed   | Yes               | Yes            | 1              | 0.25                               | 1.1                               | 0                     | submerged in water and wash out of soil under the FCC portion. | 2020-21  | 26.482694      | 85.065601       | 26.482802    | 85.076428     | 26.455088    | 85.040721     | Madhuban   |
| 42  | Pakrdayal | Mushar Tola To Kailhara                                                                           | MINGSYIS              | Completed   | Yes               | Yes            | 2.066          | 0.47                               | 0.7                               | 0                     | Carriageway damaged.                                           | 2020-21  | 26.415262      | 85.112074       | 26.413246    | 85.117811     | 26.408032    | 85.125728     | Madhuban   |
| 43  | Pakrdayal | TDA - Sawegia                                                                                     | PMGSY                 | Completed   | Yes               | Yes            | 2.6            | 0.11                               | 2.2                               | 0                     | Carriageway and flunk damaged.                                 | 2020-21  | 26.42929       | 85.123972       | 26.432767    | 85.109409     | 26.430371    | 85.101303     | Madhuban   |
| 44  | Pakrdayal | Kaurya - Dubaha                                                                                   | PMGSY                 | Completed   | No                | Yes            | 5.443          | 0.06                               | 2.2                               | 0                     | Carriageway damaged.                                           | 2020-21  | 26.444515      | 85.16089        | 26.441706    | 85.185074     | 26.45035     | 85.196973     | Madhuban   |
| 45  | Pakrdayal | Lali NH-104 - Kaurya-Pali                                                                         | PMGSY-NEA             | Completed   | No                | No             | 2.75           | 0.105                              | 3                                 | 0                     | Carriage way damaged.                                          | 2020-21  | 26.465693      | 85.176055       | 26.465383    | 85.190224     | 26.451793    | 85.196844     | Madhuban   |
| 46  | Pakrdayal | Garia Bazar to Mushar Tola Garia Middle School Via Shekha Tola Ganda Bandh                        | MINGSYIS              | Completed   | Yes               | Yes            | 1.445          | 0.55                               | 1.8                               | 0                     | Carriageway and old HP culvert damaged.                        | 2020-21  | 26.390044      | 85.127827       | 26.387121    | 85.127043     | 26.382312    | 85.13024      | Madhuban   |
| 47  | Pakrdayal | Madhubani Pokhara To Dhumnegar                                                                    | MINGSYIS              | Completed   | Yes               | Yes            | 2.831          | 0.08                               | 1.6                               | 0                     | 1 nos breach.                                                  | 2020-21  | 26.561061      | 85.304138       | 26.549781    | 85.218705     | 26.533965    | 85.196691     | Phenbura   |
| 48  | Pakrdayal | Shekhana Chowk to Sekhanna Gaon Via Rupaulia Main Road                                            | MINGSYIS-NDP/BRIC S-1 | On Going    | No                | Yes            | 1.224          | 0.035                              | 1.5                               | 0                     | Breache-1 nos.                                                 | 2020-21  | 26.508343      | 85.170385       | 26.50683     | 85.190017     | 26.528047    | 85.183248     | Phenbura   |
| 49  | Pakrdayal | Madhubani Meila Bazar Lohargana Road to Manyapur Bhagar Tola                                      | MINGSYIS              | On Going    | No                | Yes            | 3.535          | 0.065                              | 5.8                               | 0                     | crust damaged with 2 nos Breaches                              | 2020-21  | 26.413398      | 85.143026       | 26.415642    | 85.144687     | 26.432378    | 85.150689     | Madhuban   |
| 50  | Pakrdayal | Phenbura Prakhund Anterent Rupaulia Phenbura ke Kumbhar Gaon ke Mahadali Basi me Path Nirman Kary | MINGSYI Genl          | On Going    | No                | No             | 2.025          | 0.18                               | 2.5                               | 0                     | Carriageway damaged.                                           | 2020-21  | 26.495069      | 85.166569       | 26.493087    | 85.165228     | 26.490909    | 85.160078     | Phenbura   |
| 51  | Pakrdayal | Phenbura main Road To Barapursani                                                                 | MINGSYI Genl          | Completed   | Yes               | Yes            | 2.399          | 0.035                              | 2.5                               | 0                     | 2 nos breaches and crust damaged                               | 2020-21  | 26.51606       | 85.213646       | 26.520237    | 85.212503     | 26.525442    | 85.198939     | Phenbura   |
| 52  | Pakrdayal | Lali-Phenbura Jorhara To Gobindpura (VR8)                                                         | PMGSY                 | Completed   | No                | Yes            | 1.15           | 0.03                               | 1.5                               | 0                     | Carriageway damaged.                                           | 2020-21  | 26.534707      | 85.195883       | 26.536643    | 85.200453     | 26.535602    | 85.206527     | Phenbura   |
| 53  | Pakrdayal | Manjhar to Khuswaha Tola                                                                          | NABARD                | Completed   | Yes               | Yes            | 2.637          | 0.1                                | 3                                 | 0                     | submerged in water, crust damaged, flunk damaged.              | 2020-21  | 26.509052      | 85.05168        | 26.51649     | 85.060545     | 26.525457    | 85.077139     | Pakr Dayal |
| 54  | Pakrdayal | Repair of road from Pakrdayal to Dinka road (Part-2)                                              | MR                    | Completed   | Yes               | Yes            | 8.9            | 0.35                               | 8                                 | 0                     | carriage way damaged at multiple chance                        | 2020-21  | 26.554265      | 85.063215       | 26.561934    | 85.037745     | 26.627162    | 85.11447      | Pakr Dayal |
| 55  | Pakrdayal | L042-T04 Marpur Mal (TRACK4)                                                                      | PMGSY                 | Completed   | Yes               | Yes            | 2.34           | 0.035                              | 0.8                               | 0                     | flunk & crust damaged, temporary restoration is in progress.   | 2020-21  | 26.421785      | 85.078334       | 26.432871    | 85.108942     | 26.430792    | 85.118199     | Madhuban   |
| 56  | Pakrdayal | Parahi Saugipur Road to Naya Tola                                                                 | MINGSY-NDP/BRIC SH    | On Going    | No                | Yes            | 1.11           | 0.1                                | 3                                 | 0                     | Flank & crust damaged.                                         | 2020-21  | 26.569351      | 85.159952       | 26.568131    | 85.158235     | 26.567128    | 85.157923     | Parahi     |
| 57  | Pakrdayal | Narayanpur Chowk P.M.G.S.Y Road T02 to Jalsahadpur Nandhar                                        | MINGSYIS              | Completed   | Yes               | Yes            | 1.275          | 0.4                                | 7.5                               | 0                     | one breach, flank and crust damaged.                           | 2020-21  | 26.404188      | 85.243299       | 26.349187    | 85.249446     | 26.421608    | 85.258179     | Tecaria    |
| 58  | Pakrdayal | Korja Kajraha Noma Tola To Madhubani Shekhar Road                                                 | GTSNY                 | Completed   | Yes               | Yes            | 0.85           | 0.062                              | 1.2                               | 0                     | Carriageway damaged.                                           | 2020-21  | 26.457332      | 85.196472       | 26.455968    | 85.196535     | 26.451657    | 85.196824     | Madhuban   |
| 59  | Pakrdayal | Narayanpur to Mahabura                                                                            | GTSNY                 | Completed   | No                | No             | 1.12           | 0.16                               | 2.8                               | 0                     | 1 nos breach.                                                  | 2020-21  | 26.490159      | 85.13148        | 26.493359    | 85.134056     | 26.498453    | 85.132374     | Madhuban   |

26/12/2020  
JE, RUD, Dhaka

26/12/2020  
JE, RUD, Dhaka

26/12/2020  
अभियन्ता  
मोरीण कार्यालय  
सिवापुर-नंदा, वाराणसी