

M.B. No 931

# Schedule XLV-Form No. 134

405892103

DIVISION

22/12/21  
436907

SUB-DIVISION

सर्वेक्षण विभाग जेला से टोपहाट नविसा P.W.D से

Measurement Book

प्रमाणित किया जाता है कि माफ़ी पुल में मशीनरों की 100 एक बी पुल है जिसे भी वे 1110 डीएम 40 डी RWD मशीन के उपयोग के लिए निर्धारित किया गया है

*Vijay*  
10/7/20  
कार्यपालक अभियन्ता  
ग्रामीण कार्य विभाग  
कमल प्रमण्डल पकड़ोदयाल  
10-7-20

Sch. XLV - Form No. 134

पुल/गडगाम DIVISION  
हनुमान SUB-DIVISION

**Measurement Book**

No. 931

Name \_\_\_\_\_

Date of first entry \_\_\_\_\_

Date of last entry \_\_\_\_\_

Name of Work-

### Situation of Work-

Agency by which work is executed-

Date of Measurement-

No. and date of agreement

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurement relating to each work.)

| Particulars                                                                                                       | Details of actual measurement |    |    |    | Contents<br>of area |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|----|----|---------------------|
|                                                                                                                   | No.                           | L. | B. | D. |                     |
| Name of work - Restoration work of Road<br>from Chephaw's Pathak talga to<br>TOB Madhuban Teterje P.W.D.<br>Road. |                               |    |    |    |                     |
| under FDR 2245                                                                                                    |                               |    |    |    |                     |
| Year - 2020-21                                                                                                    |                               |    |    |    |                     |
| Agency - Departmental                                                                                             |                               |    |    |    |                     |
|                                                                                                                   |                               |    |    |    |                     |
|                                                                                                                   |                               |    |    |    |                     |
|                                                                                                                   |                               |    |    |    |                     |
| Measurement Date - 4-9-2020                                                                                       |                               |    |    |    |                     |

E

same

CHC

STIN

|                             |                                               |                              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| 1. Labour for laying dry    |                                               |                              |
| graded stone. 1 chos        |                                               |                              |
| under Brick Pitching.       |                                               |                              |
| (Brick bali) —              |                                               |                              |
| $\frac{m. km to}{0.750 km}$ | $8.960 \times \frac{580+340}{2} \times 2.90$  | $118.730 m^3$                |
|                             | $19.00 \times 375 \times \frac{1.60+0.50}{2}$ | $= 74.810 m^3$               |
|                             | $200 \times \frac{50+325}{2} \times 1.300$    | $14.220 m^3$                 |
|                             |                                               | <u>207.760 m<sup>3</sup></u> |

~~SALE~~  
4-9-2020  
T.E

~~Thy~~  
4.08.20  
A.E

~~Handwritten scribbles and a date 5/9/17.~~

Continuation

| Particulars            | Details of actual measurement |                          |              |             | Contents of area |
|------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|------------------|
|                        | No.                           | L.                       | B.           | D.          |                  |
|                        | ABSTRACT of COST              |                          |              |             |                  |
| 1.                     | labour for laying darg        |                          |              |             |                  |
|                        | graded thoms. khas            |                          |              |             |                  |
|                        | under Brick Pitching          |                          |              |             |                  |
|                        | (Brick bats) ←                |                          |              |             |                  |
|                        | vide TAB-P#                   |                          |              |             |                  |
| 207.760 m <sup>2</sup> | @ R.                          | 2147.40 / m <sup>2</sup> |              | R. 446144 = |                  |
|                        |                               |                          |              | R. 446144 = |                  |
|                        |                               |                          | Say R.       | 446100 = w  |                  |
| <u>S. Ali</u>          |                               |                          | <u>to Mr</u> |             |                  |
| 30-12-2020             |                               |                          | 30           | 12.20       |                  |
| J.E                    |                               |                          |              | J.E         |                  |

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,  
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, ढाका।**

पत्रांक 1798

दिनांक 26/12/2020

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल ढाका।

सेवा में,

अधीक्षक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य अंचल, मोतिहारी।

विषय:- वर्ष 2020 के बाढ़ में क्षतिग्रस्त पथों को मोटरेबुल कराने हेतु किये गये कार्यों की जाँच के संबंध में।


प्रसंग:- मु0अ0-4(मु0)विविध (कार्य)-23-40/2016- 2789 पटना, दिनांक 21.08.2020 एवं भवदीय कार्यालय आदेश ज्ञापांक- 1344 दिनांक 28.08.2020


महाशय


उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के अनुपालन में कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल द्वारा उपलब्ध कराये गए मोटरेबुल पथों की सूची में अंकित पथों का अधोहस्ताक्षरी तथा सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल द्वारा प्रतिवेदित सभी पथों में मोटरेबुल का कार्य कराया गया है एवं वर्तमान में यातायात चालू है।

सादर सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु0- निरीक्षण किये गए पथों की सूची।

  
कनीय अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल, ढाका।

  
सहायक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल, ढाका।

विश्वासभाजन,  
  
26/12/2020  
कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल, ढाका।

**अधीक्षण अभियंता का कार्यालय**  
**ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मोतिहारी**


**कार्यालय आदेश**

कार्यालय आदेश संख्या-

दिनांक.....

विभागीय निर्देशानुसार वर्ष 2020 के बाढ़ एवं अतिवृष्टि से ग्रामीण कार्य विभाग के पथों एवं पुलों में भूई क्षति के कारण आवागमन को सुचारु करने हेतु युक्त स्तर पर कार्य प्रमंडलों को कार्य कराने का निर्देश प्राप्त है। इस सम्बन्ध में सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना के निर्देश के आलोक में इन सभी कार्यों की भौतिक सत्यापन हेतु इस कार्य अंचल में पदस्थापित कार्यपालक अभियंताओं के बीच प्रमंडलयार जाँच कार्य हेतु निम्नवत कार्य क्षेत्र आवंटित किया जाता है।


| क्रमिक | वर्तमान पदस्थापन कार्य प्रमंडल का नाम | जाँच हेतु आवंटित कार्य प्रमंडल का नाम |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1      | कार्यपालक अभियंता, मोतिहारी           | कार्य प्रमंडल रक्सौल                  |
| 2      | कार्यपालक अभियंता, रक्सौल             | कार्य प्रमंडल ढाका                    |
| 3      | कार्यपालक अभियंता, अरराज              | कार्य प्रमंडल मोतिहारी                |
| 4      | कार्यपालक अभियंता, चकिर्या            | कार्य प्रमंडल अरराज                   |
| 5      | कार्यपालक अभियंता, ढाका               | कार्य प्रमंडल पकड़ीदयाल               |
| 6      | कार्यपालक अभियंता, पकड़ीदयाल          | कार्य प्रमंडल चकिर्या                 |

  
अधीक्षण अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य अंचल, मोतिहारी

ज्ञापक- 1344

दिनांक 28/08/2020

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल मोतिहारी/रक्सौल/अरराज/चकिर्या/ढाका/पकड़ीदयाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
अधीक्षण अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य अंचल, मोतिहारी

| SIN | Division  | Road Name                                                                                   | Scheme             | Road Status | % Mainline (Y/N) | Is Agreed (Y/N) | Length (Km) | Length of Part Due to Flood | Territorial Restriction (n/la) | Actual Restriction (n/la) | Remarks                                                                                       | FDR Year | Start Latitude | Start Longitude | Mid Latitude | Mid Longitude | End Latitude | End Longitude | Block       |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| 14  | Pakridyal | Construction of Road from Mangani Chowk to Alkeshpur pitch road via Brahman tola (padunkar) | MMGSY OLD          | Completed   | Yes              | Yes             | 2.28        | 0.05                        | 6.5                            | 0                         | submerged in water/culvert damaged) note:- This road constructed under New Maintenance Policy | 2020-21  | 26.620293      | 85.216975       | 26.619471    | 85.22514      | 26.613279    | 85.22834      | Pachhi      |
| 15  | Pakridyal | Mangani Chowk to Ali Sherpur via Padunkar                                                   | MMGSY OLD          | On Going    | No               | Yes             | 3.1         | 0.21                        | 3.5                            | 0                         | submerged in water, but partially motorable (Scheme New Maintenance Policy-2018)              | 2020-21  | 26.617047      | 85.217572       | 26.614725    | 85.230834     | 26.610704    | 85.235102     | Pachhi      |
| 16  | Pakridyal | Tarna Meghna To Sonaul                                                                      | MMGSY Gen          | Completed   | Yes              | Yes             | 2.004       | 0.1                         | 7                              | 0                         | submerged in water, but partially motorable, Culvert damaged                                  | 2020-21  | 26.382589      | 85.220195       | 26.374167    | 85.21755      | 26.39517     | 85.23688      | Tarna       |
| 17  | Pakridyal | Gosai Harjan Tola to P W D Road                                                             | GTSNY              | Completed   | Yes              | Yes             | 1           | 0.35                        | 7                              | 0                         | damage but motorable both side flank damaged                                                  | 2020-21  | 26.374715      | 85.223805       | 26.375501    | 85.227439     | 26.379875    | 85.22967      | Tarna       |
| 18  | Pakridyal | Geghwa Pulak Tola to T03 Madhuban Tarna Pwd Road                                            | GTSNY              | Completed   | Yes              | Yes             | 1.25        | 0.2                         | 6.5                            | 0                         | Partially motorable, Flank damaged, PCC damaged                                               | 2020-21  | 26.404995      | 85.190254       | 26.425723    | 85.161061     | 26.409934    | 85.174344     | Tarna       |
| 19  | Pakridyal | Pheniana Bazar to Ratana chowk road                                                         | NIR                | Completed   | Yes              | Yes             | 2.55        | 0.11                        | 5.5                            | 0                         | flood flowing on the road, 2 breaches in this road                                            | 2020-21  | 26.530005      | 85.195364       | 26.540427    | 85.195407     | 26.55071     | 85.197333     | Pheniana    |
| 20  | Pakridyal | Sekhuwa - mura kothi                                                                        | PMGSY              | On Going    | No               | Yes             | 3.2         | 0.15                        | 7                              | 0                         | flood flowing on the road, 2 breaches in this road                                            | 2020-21  | 26.508347      | 85.170701       | 26.508724    | 85.168989     | 26.528231    | 85.153035     | Pakri Doyal |
| 21  | Pakridyal | Mankawa Chowk to Aarsan Tola                                                                | MMGSY CI           | Completed   | Yes              | Yes             | 1.074       | 0.02                        | 0.6                            | 0                         | flood flowing on the road, 1st breach                                                         | 2020-21  | 26.531755      | 85.161281       | 26.53522     | 85.162278     | 26.537134    | 85.163272     | Pheniana    |
| 22  | Pakridyal | Pheniana - Ejobura                                                                          | PMGSY              | Completed   | No               | No              | 4.784       | 0.284                       | 10.5                           | 0                         | Crust damaged and Poi on the road                                                             | 2020-21  | 26.530223      | 85.195469       | 26.529837    | 85.219877     | 26.52741     | 85.231173     | Pheniana    |
| 23  | Pakridyal | Deokulin Road to Mapa Kothi                                                                 | MMGSY WBI          | Completed   | Yes              | Yes             | 2.543       | 0.05                        | 1.5                            | 0                         | flood flowing on the road                                                                     | 2020-21  | 26.528822      | 85.176099       | 26.530875    | 85.167491     | 26.528231    | 85.153035     | Pheniana    |
| 24  | Pakridyal | Pipra to Mohan Mura                                                                         | MMGSY CI           | Completed   | Yes              | Yes             | 2.69        | 0.05                        | 0.8                            | 0                         | flood flowing on the road                                                                     | 2020-21  | 26.533926      | 85.175273       | 26.531014    | 85.170134     | 26.530813    | 85.17513      | Pheniana    |
| 25  | Pakridyal | Pheniana REO Road to Umravati Tola & Dakshinwari Tola                                       | MMGSY-NDDB/BKIC-SH | Completed   | Yes              | Yes             | 1.223       | 0.085                       | 2                              | 0                         | Flood flowing on the road, culvert damaged                                                    | 2020-21  | 26.519166      | 85.202568       | 26.515041    | 85.201455     | 26.513986    | 85.200807     | Pheniana    |
| 26  | Pakridyal | Nontawa N.H.P.C To Bria tola                                                                | MMGSY CI           | On Going    | No               | Yes             | 1.104       | 0.1                         | 5                              | 0                         | Partially submerged in water, breaches, and crust damaged                                     | 2020-21  | 26.61974       | 85.209029       | 26.618938    | 85.209554     | 26.616312    | 85.211485     | Pachhi      |
| 27  | Pakridyal | Khuana Pitch Road to Pandul Bazar Via Main Tola                                             | MMGSY CI           | Completed   | Yes              | Yes             | 0.749       | 0.1                         | 4                              | 0                         | PCC and Flank damage, breaches in this road                                                   | 2020-21  | 26.565508      | 85.19767        | 26.565588    | 85.20493      | 26.565621    | 85.196331     | Pachhi      |

26/12/2020  
J.E, RMD, Dhaka

26/12/2020  
J.E, RMD, Dhaka

26/12/2020  
J.E, RMD, Dhaka