

FDR →

M.B.No

909

Schedule XLV-Form No. 134

Bamkatawa Bandh to Pda. Tikhalasod.

405/42103

DIVISION

405/42103

SUB-DIVISION

Bamkatawa Bandh to Pakridayal Tikha Road

Measurement Book

प्रमाणित किया जाता है
कि मापी हुई से मशीन रिकॉर्ड 100
एक से हुए है निदेशी वापस
प्लाट करमा 12. 12 4 कड़ी 9 मा
के 45 गांव से निर्माण किया गया है

Y. S. Singh
कार्यवाहक अभियन्ता
ग्रामण कार्य विभाग
मुख्य अभियन्ता पकड़ोवाला
19.9.20
10.7.20

Sch. XLV - Form No. 134

पकड़ोवाला

DIVISION

पकड़ोवाला

SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 909

Name _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

Sch. XLV-Form No.134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	

Abstract of Cont

① Labour for laying
dry graded incense
kua or stone filter
under brick pitching
- - - etc all
completing work
Direction of flow
vide the M3 P- ①

$$141.75 \text{ m}^2 @ Rs 2147 = 40 \text{ m}^3 \times 304394^{200}$$

$$= Rs 3,04394^{200} \text{ only.}$$

H/sink

30/12/20
RWD
Rakhi Dagar

Mans
30/12/20
AE

Verdya
31/12/22

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, ढाका।**

पत्रांक 1798

दिनांक 26/12/2020

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल ढाका।

सेवा में,

अधीक्षक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मौतिहारी।

विषय:- वर्ष 2020 के बाद में क्षतिग्रस्त पथों को मोटरबुल कराने हेतु किये गये कार्यों की जाँच के संबंध में।


प्रसंग:- मु0अ0-4(मु0)विविध (कार्य)-23-40/2016- 2789 पटना, दिनांक 21.08.2020 एवं भवदीय कार्यालय आदेश ज्ञापक- 1344 दिनांक 28.08.2020


महाराज्य

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के अनुपालन में कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल द्वारा उपलब्ध कराये गए मोटरबुल पथों की सूची में अंकित पथों का अधोहस्ताक्षरी तथा सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल द्वारा प्रतिवेदित सभी पथों में मोटरबुल का कार्य कराया गया है एवं वर्तमान में यातायात चालू है।


सादर सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु0- निरीक्षण किये गए पथों की सूची।


कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।


सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।

विश्वासभाजन,


26/12/2020
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मोतिहारी


कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या-

दिनांक.....

विभागीय निर्देशानुसार वर्ष 2020 के बाढ़ एवं अतिवृष्टि से ग्रामीण कार्य विभाग के पथों एवं पुलों में हुई क्षति के कारण आवागमन को सूचारु करने हेतु युक्त स्तर पर कार्य प्रगंडलों को कार्य कराने का निर्देश प्राप्त है। इस सम्बन्ध में सार्विक, ग्रामीण कार्य विभाग, विहार पटना के निर्देश के आलोक में इन सभी कार्यों की भौतिक स्थापना हेतु इस कार्य अंचल में पदस्थापित कार्यपालक अभियंताओं के बीच प्रगंडलवार जॉच कार्य हेतु निम्नवत कार्य क्षेत्र आवंटित किया जाता है।


क्रमांक	वर्तमान पदस्थापन कार्य प्रगंडल का नाम	जॉच हेतु आवंटित कार्य प्रगंडल का नाम
1	कार्यपालक अभियंता, मोतिहारी	कार्य प्रगंडल रक्सौल
2	कार्यपालक अभियंता, रक्सौल	कार्य प्रगंडल ढाका
3	कार्यपालक अभियंता, अरेराज	कार्य प्रगंडल मोतिहारी
4	कार्यपालक अभियंता, चकिया	कार्य प्रगंडल अरेराज
5	कार्यपालक अभियंता, ढाका	कार्य प्रगंडल पकड़ीदयाल
6	कार्यपालक अभियंता, पकड़ीदयाल	कार्य प्रगंडल चकिया


अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी

ज्ञापांक- 1344

दिनांक 28/08/2020

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रगंडल मोतिहारी/रक्सौल/अरेराज/चकिया/ढाका/पकड़ीदयाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी

SIN	Division	Road Name	Scheme	Road Status	Is Main nment (Y/N)	Is Agree ment (Y/N)	Length (in Km.)	Length of Damage Part Due to Flood	Tenai ive Restor ation on m (in Lane)	Acti al Rest orati on Amo unt (in Lane)	Remarks	FDR Year	Start Latitude	Start Longitude	Mid Latitude	Mid Longitude	End Latitude	End Longitude	Block
60	Pakridyal	bankwa bandh to pakridyal ribha road	GTSNY	Completed	Yes	Yes	1.2	0.25	4.5	0	flank of PCC road damaged in 250mtr	2020-21	26.564897	85.02379	26.598112	85.054483	26.631327	85.085176	Pakri Dyal
61	Pakridyal	Hissapur Harjan Basti to NMGSY Saghan Road	GTSNY	Completed	Yes	Yes	1.3	0.5	8.5	0	motorable, both sides about damaged	2020-21	26.355958	85.261044	26.358165	85.25626	26.358503	85.253152	Tetaria
62	Pakridyal	Barhawa Gosapur Pokhara to Kharwa via Samahtha-Shobhitapur	NMGSY OLD	Completed	No	No	5	0.45	13	0	Breaches 2 nos. crust damaged, partially submerged in water	2020-21	26.382713	85.22047	26.391819	85.22627	26.417845	85.23545	Tetaria
63	Pakridyal	Repair Of Road From Pakridyal Chomna Chowk To Simla Village	NR	On Going	No	Yes	0.65	0.325	3.5	0	Crust damaged and submerged in water of some change (NOTE- This road is ongoing scheme under New Maintenance Policy with 1.60 km of road length.	2020-21	26.495039	85.115299	26.51932	85.07241	26.5222268	85.064392	Pakri Dyal

26/12/2020
JE, RWD, Dhaka

26/12/2020
AE, RWD, Dhaka

26/12/2020
कार्यपालक अभियन्ता
प्रांतीय कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल, सिकरहना, ढाका