

1051-1025 to Lahore

Schedule XLV Form No. 134.

Bansal

DIVISION

Dandkora

SUB-DIVISION

Measurement Book

1051

प्रमाणित किया जाता है कि इस मापी
पुस्तक में 100 (एक सौ) पन्ने मात्र हैं।
इस मापी पुस्तक में सहायक अंगित, मापी
उप विभाग, मापी भावर प्रमाणित उपकरण
में निम्नलिखित किया जाता है।

Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Barsoi

GP
4-9-20

Sch. XLV - Form No. 134

Barsoi DIVISION

Dumkhoray SUB-DIVISION

Measurement Book

No.

Name of Officer _____

1

No. and date of agreement
(These four lines should be repeated at the commencement
of the measurement relating to each work)

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Ch-2930 m = 213					
1 x 46 m x		1.20 + 1.40 + 1.80 + 1.30 + 1.10 + 1.20		2.67	
		6		/2	
		1.20 + 1.40 + 1.3 + 1.5 + 1.80 + 1.30 + 1.20 + 1.00			123.05 m ²
1 x 5 m x		3.95 + 4.70		0.75 m	16.22 "
		2			
1 x 14.60 m x		4.20 + 4.3 + 4.40 + 7.26		/2	
		3			
		1.60 + 1.50 + 1.35 + 1.50 + 1.40 + 1.70 + 1.30			124.77 "
		7			
1 x 7 m x		3.30 + 4.55		0.65 m	19.22 "
		2			
1/5 = 1 x 63.00 m x		1.20 + 0.95 + 0.90 + 1.0 + 1.10 + 1.30 + 1.20 + 1.0			
		8			
		+ 2.16		/2	
		1.0 + 1.20 + 0.85 + 1.0 + 0.90 + 1.20 + 1.50 + 1.0		/8	110.35 "
1 x 11.00 m x		1.20 + 1.30 + 1.10 + 2.30		/2	
		3			
		1.10 + 1.0 + 1.20			21.18 "
		3			
1 x 45 m x		1.20 + 1.0 + 0.35 + 1.20 + 2.08		/2	
		4			
		1.20 + 1.0 + 0.75 + 1.0			70.43 "
		4			
1 x 60 m x		1.20 + 1.10 + 1.0 + 1.20 + 1.0 + 1.30 + 1.0		2.24	
		7		/2	
		1.0 + 1.20 + 0.95 + 1.40 + 1.0 + 1.20			112.73 "
		6			
					Q.A.Y = 1495.92 m ³
					part 'B'
Ch-1350 m					
1 x 58.00 m x		4.40 + 4.50 + 4.35 + 4.50			
		4			
		+ 7.50		/2	
		0.85 + 1.45 + 2.80 + 1.35 + 1.20			529.78 m
		5			

	FDR - Part 'A'		
	Name of Work :- Part 'A' / FDR		
	Temporary Restored		
	Name of Road :- L051 - L025 to		
	Lohri		
	Agency :- Departmental Work		
	Length :- 3.028 Km		
	Block :- Dandkhora		
	Abstract of cost		
	① providing brick bats		
	including, spreading,		
	laying compacting with		

Scanned with CamScanner

[illegible]