

Schedule XLV-Form No. 134

FD R
notebook of Road from Dil Repairing
to Basarung

Lakhi Gharai **DIVISION**

Ripariya **SUB-DIVISION**

MEASUREMENT BOOK

680

उम्माणिह किता जाहा हे। धिस्त
मापी पुस्त मे 680 मे कुल 100पने
के जो FDR मे 100पने पिपरीय प्रवे
मे 100पिपरीमा 100 वसोना 20
पच निमिषा कार हे। उम्माही
AE श्री अजेश कुमार सिंह को
निर्वाह किया जा रहा है।


11/10/2021
Executive Engineer
Road Works Department
Work Division, Lakhisarai

Sch. XLV—Form No. 134

Lakhisarai DIVISION
Pipariya SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 680

Name of Officer _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

Record Entry

1. Bondip formula

Sol - bare Cor II

$$1 \times 1.00 \times 1.00 \times 0.2 = 0.2$$
$$1 \times 4.00 \times 2.50 \times 0.2 = 2.00$$
$$2 \times 1.00 + 1.00 \times 0.2 = 0.40$$
$$1 \times 10.00 \times 0.8 \times 0.2 = 1.60$$
$$1 \times 5.00 + 2.50 \times 0.2 = 2.50$$
$$1 \times 6.00 \times 3.75 \times 0.2 = 4.50$$
$$1 \times 1.00 + 1.00 \times 0.20 = 0.20$$

Continuation

Sch. XLV—Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
	1	9.00	2.50	0.2	2.00
	1	6.00	2.00	0.2	2.40
	1	4.00	2.50	0.2	2.00
	2	5.00	1.00	0.2	2.00
	2	5.00	1.00	0.20	2.00
	2	10.00	1.00	0.2	4.00
	1	30.00	3.00	0.2	18.00
	1	15.00	2.50	0.20	8.50
	10	2.00	2.00	0.20	8.00
	8	2.50	1.50	0.20	6.00
	1	30.00	1.00	0.20	6.00
	2	1.50	1.50	0.20	7.50
	6	2.00	2.00	0.20	7.20
	5	1.00	1.00	0.20	1.00
	1	3.00	2.00	0.2	1.20
	1	10.00	2.50	0.2	5.00
	5	1.50	1.00	0.2	1.50
	10	2.00	1.50	0.2	6.00
	4	1.50	1.50	0.2	1.80
	1	2.00	1.00	0.2	0.40
	2	1.50	1.00	0.2	0.60
	1	5.00	2.50	0.2	2.50
	1	1.50	1.50	0.2	0.450
	10	2.00	1.50	0.2	6.00
	6	2.50	2.00	0.2	6.00
	2	2.50	2.00	0.2	2.00
	1	10.00	1.00	0.2	2.00
	1	5.00	1.00	0.2	1.00
	5	1.00	1.00	0.2	1.00

Continuation

Sch. XLV—Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
1x3.00x2.00x0.2					1.20
2x2.00x1.50x0.2					1.20
1x16.00x2.50x0.2					5.00
5x1.50x1.00x0.2					1.50
3x1.50x1.50x0.2					1.35
1x2.00x1.00x0.2					0.40
10x2.00x2.00x0.2					8.00
8x1.00x1.00x0.2					1.60
5x2.00x1.00x0.20					2.00
5x2.00x1.50x0.2					3.00
5x1.50x1.50x0.20					2.25
3x2.00x1.50x0.20					1.80
1x5.00x3.00x0.20					3.00
2x30.00x1.25x0.20					15.00
6x2.50x2.50x0.2					7.50
3x1.00x1.00x0.2					0.60
3x3.20x1.00x0.2					1.80
8x2.00x1.00x0.2					3.20
3x1.00x1.00x0.2					0.60
1x8.00x1.50x0.2					2.40
1x30.00x1.00x0.2					6.00
8x2.00x1.00x0.2					3.20
1x5.00x2.50x0.20					2.50
5x1.50x1.50x0.2					2.25
3x2.00x1.50x0.2					3.00
6x2.50x2.50x0.2					15.00
3x1.00x1.00x0.2					0.60
38x3.00x1.00x0.2					1.80

Continuation

15-11-21 Damage by flood due to
flood 5400m x 4km

Sch. XLV Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
<u>ABSTRACT OF COST</u>					
1. Ponding and b/l's					
G.S.B G-II in Pore					
Holes					
VTMRS P (4)					
258.58 m ³ @ 1504.82/m ³					389116
Add 1st. labor cost				+ RS	389116
Add 2nd. cost				+ RS	46694
Add 10th. Reig. 1000000 for					
G.S.B G-II					

26.5 mm x 9.5 mm					
115.84 m ³ x 604.91/m ³					7008.16
9.5 mm x 2.36 mm					
82.75 x 514.58 x 104					+ 13 4258.16
Coco P. sand					
132.39 m ³ x 141.85 x 104					+ 13 1878.16
					13 452845.16

15-11-21
JE

15-11-21
AE

C.B.P.

15-11-21
E.E.

Continuation