# WORKS DEPARTMENT OF BIHAR



Name Of Work: Gosainpur Bhasar Road

BLOCK

Dumra

**FDR** 

Rs. 508916.00

Year - 2021-22

NAME OF CIRCLE - R.W.D., WORKS CIRCLE, SITAMARHI

NAME OF DIVISION - R.W.D., (W) DIVISION, SITAMARHI



# पथ का नाम:- जोसाहिष्ठर आसर परा

प्रस्तुत प्राक्कलन कार्य पर्मंडल,सीतामढ़ी अंतर्गत समा प्रसंड में 2021 क जुलाई गाह में अर्छ भावप बाह स क्षतिग्रस्त पथ में मरम्बति वद से <mark>यातायात चालू करमें हेतु</mark> याजना शीर्ष FDR के अंतर्गत तेयान किया गया है। जिसकी पावकलित राशि Rs... **5089/6700**है। पथ कं क्षतिग्रस्त भाग में आवश्यकतानुसार Brick Bats, Rabbish/ Local Sand भरकर यातायात चालू करने का प्रावधान किया गया है।

. प्रस्तुत प्राक्कलन में पथ के अंतर्गत सूचित प्रावधानों एवं वर्तमान अनुसूचित दर के अनुसार कार्यहित एवं स्थलीय आवश्यकता के अनुरूप तैयार किया गया है।

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,सीतामढी।

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल सीतापढी :

201.2029 कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य प्रमंडल सीतायह ।

## **DETAILED ESTIMATE FOR F.D.R.**

# **General Abstract of Cost**

Name of Road

: Gosainpur Bhasar Road

Length of Road

: 0.00 KM

Block

: Dumra : SITAMARHI

DISTRICT	: SITAMARHI			
S.No.	Particulars Particulars	Total Cost (in Lakh)		
	Total Cost for Motorable Roads	508916.00		
	Total Cost of Road Repair	508916.00		
	Say	508916.00		

अभिवन्ता-प्रमुख ग्राणिण कार्य विभाग के प्रमंत-4849
अभिवन्ता-प्रमुख ग्राणिण कार्य विभाग के प्रमंत-4849
के अविशित्मार व्याप्ति क्रियां विश्वासी विश्वसी विश्वस विनायन के प्रयासा में औपनीमा तकतिने स्विमित प्रयास के जिया के जिया के उपनास के जिया के जाती है। अपना के जात

(are Eight thousand Hine Hundred Sixteen only)

### **Schedule of Quantity**

me Of Work: Gosalnpur Bhasar Road

**Block** Dumra

io	DESCRIPTION OF ITEMS	QTY	UNIT	RATE	AMOUNT
1	Sand Filling in Foundation Trenches as per Drawing & Technical Specification.	0.00	Cum	457.21	0.00
	Providing and laying of Brick bat obtained from chimney with machenical means with all spreading, grading to required slope and compacted at OMC to acheive required density with all complete as per the direction of engineer in charge.	299.16			0.00
	Less 20% for Voids	-59.83			
	1000 mm HP Dedution	0.00			
		239.33	Cum	1827.25	437307.47
3	Single bamboo palasiding / walling of whole 2nd class bamboo (Jati or Bethua) 75mm dia and closely packed & driven including fitting fixing with half bamboo kamis horizontally in three rows with cane or tying with wire complete and struts 1.5 m apart longitudinally and providing brush wood as per drawing and technical specifications Clause 1302.5	138.00	m	140.40	19375.20
4	Providing ,laying and placing empty cement bag filled with local sand including stiching with sutali etc do doall complete job as per specification and direction of E/I.( Including Royalty and all Taxes)	0.00	no.	20.41	0.00
5	Providing and Laying 1000 mm Reinforced Cement Concrete Pipe NP3 as per design in Single Row pipe 0.00 m		3740.68	0.00	
6	Providing and Laying 600 mm Reinforced Cement Concrete Pipe NP3 as per design in Single Row pipe	0.00	m	2780.53	0.00
7	Providing Quarry Material Rabbish for filling the voids in bricks batsdo all complete job as per specification and direction of E/I.				
	Taking 20% of Brick Qty for Rabbish	59.83	Cum	873.01	52233.33

Total

508916.00 508916.00

Say

EE

### Details of Measurement of ditches filled by brick bats and rabbish

nme Of Work : Gosainpur Bha	sar Road	1 4 2 2 1 1			,
Record ENTR	L	w	н	VOLUME	
Bricks Bats	20.00	(6.00+4.50)/2	0.70	73.50	
	20.00	(5.50+5.00)/2	0.72	75.60	
	20.00	(6.00+4.80)/2	0.90	97.20	
	15.00	3.70	0.75	41.63	
	5.20	3.60	0.60	11.23	
			Total (in Cum)		299.16
Numa Dina 600mm dia			0.00	2.50	0.00
Hume Pipe 600mm dia			0.00	2.50	0.00
Hume Pipe 1000mm dia  Bamboo palasiding					138.00

Stalls.

Project

0 2.0° EC

बाढ़ / अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों का अन्तर प्रमंडलीय जॉच प्रतिवेदन हेतु प्रपत्र तो पदाधिकारी का नाम:- योगेश चन्द्र मिश्रा

.रीक्षण की तिथि:-

पथ का नाम:- गास्मई कु- है मास्तर-

4 पथ की लंबाई:- 2.650 किं जीर

5 कार्य प्रमंडल का नाम:- सीतामढ़ी

6 प्रखंड का नाम:-

रीमा इमरा

7 पथ की स्थिति:-

खराब

8 पथ अनुरक्षण अवधि में है:- अर्टी

9 क्षतिग्रस्त भाग की लंबाई:- 0.0%02 हि० औ

10 क्षतिग्रस्त भाग में कराये गये कार्य का विवरणी:--

(लंबाई xचौड़ाईxगहराई)

कार्यस्थल पर मापी की जॉच की गई। प्राक्कलन के पृष्ठ संख्या- 💪 पर अंकित भाषी को सही पाया गया ।

Brick Bats- 239,33h<sup>3</sup>
Rabbish- 59.83h<sup>3</sup>

11 Temporary Restoration में किस-किस

सामागियों का उपयोग किया गया है।

उसका विवरणी :- Brick Bats, Rabbish

12 अभ्युक्ति:- Jaha factory.

निरीक्षी पदाधिकारी का हस्ताक्षर

पदनामः- कार्यपालक अभियंता,ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यप्रमंडल, बेलसंड।