

## बाढ क्षतिग्रस्त पथों का अन्तर प्रमंडलीय जांच प्रतिवेदन।

1. निरीक्षी पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम : श्री भूपेश कुमार, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, टेकारी।
2. योजना का नाम : गया शेरघाटी पथ से दादुवरमा (PMGSY)
3. पैकेज संख्या : BR-12R-208
4. निरीक्षण की तिथि : 22/11/2021
5. पथ की लंबाई : 3.28 कि०मी०
6. कार्य प्रमंडल का नाम : ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शेरघाटी।
7. प्रखंड का नाम : गुरुआ
8. योजना का कार्य (पूर्ण/अपूर्ण) : पूर्ण
9. पथ अनुरक्षण अवधि में है : नहीं
10. क्षतिग्रस्त भाग की लंबाई : (i) 50.50 मी० पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त  
(ii) 273 मी० फलैंक एवं पी०सी०सी० के नीचे का भाग क्षतिग्रस्त
11. क्षतिग्रस्त भाग में कराये गए कार्य की विवरणी (लं० x चौ० x ग०) : मापी विवरणी संलग्न।
12. Temporary restoration में किस किस सामग्रियों का उपयोग किया गया है उसका विवरणी : (i) 1000mm dia H.P -30 Nos  
(iii) Brick Bat  
(iiii) Sand bag - ~~1000~~ 15000 Nos.  
(iv) Local Soil
3. जांच पदाधिकारी का मंतव्य :

22/11/21  
E.E.

निरीक्षण पदाधिकारी नाम एवं पदनाम  
हस्ताक्षर