

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, बेगूसराय

पत्रांक-1481/बेगूसराय,

दिनांक-22/11/2023

प्रेषक :

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, बेगूसराय।

सेवा में,

M/s Jai Thakur Baba Construction
Dist- Begusarai, Bihar
Pincode-851129

विषय : MMGSY (SC) अन्तर्गत NH-31 (Lakho) to Bind Toli (Sihma Toli) पथ के सतत अनुरक्षण नहीं किये जाने के संबंध में।


प्रसंग:- एकरारनामा संख्या- 03-SBD/MMGSY(SC)/2017 Dt.-25.11.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि MMGSY (SC) अन्तर्गत NH-31 (Lakho) to Bind Toli (Sihma Toli) (Length-1.425 Km) पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि में है। विभागीय निदेशानुसार अनुरक्षणाधीन सभी पथों का निरीक्षण BRRMS (Bihar Rural Road Maintenance System) एप के माध्यम से किया जा रहा है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक-22.11.2023 को विषयागत पथ का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में पथ में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई -

- (1) C.C.Pavement में कई स्थानों पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं, जिसकी मरम्मत अविलंब आवश्यक है।
- (2) B.T. Pavement में भी अनेक स्थानों पर Pots हैं एवं edge टूटे हुए हैं, जिसकी मरम्मत अविलंब आवश्यक है।
- (3) पथ में एक भी Cautionary Sign Board नहीं पाया गया।
- (4) पथ के Shoulder से सटे Carriage way पर घास, जंगल आदि उग आये हैं, जिसकी सफाई अविलंब आवश्यक है।
- (5) C.C.Pavement एवं B.T. Pavement में Road Marking नहीं पाया गया।
- (6) पथ में कई स्थानों पर Shoulder में मिट्टी नहीं पाई गई।
- (7) H.P. Culvert एवं Slab Culvert का Vent साफ नहीं पाया गया।
- (8) Slab Culvert का Approach टूटा हुआ पाया गया।

अतः आपको निदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर पथ का अनुरक्षण सुनिश्चित करें अन्यथा बाध्य होकर एकरारनामा के सुसंगत कंडिकाओं के तहत आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन

(धनंजय कुमार निराला)
कार्यपालक अभियंता,
22.11.2023