

बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथ का अन्तर प्रमंडलीय जॉच प्रतिवेदन हेतु प्रपत्र

- 1 निरीक्षी पदाधिकारी का नाम:— विद्याभूषण कुमार
- 2 निरीक्षण की तिथि:— 29-11-24
- 3 पथ का नाम:— Road No - 17 to Sattour
- 4 पथ की लंबाई:— 4.075 KM
- 5 कार्य प्रमंडल का नाम:— सहरसा
- 6 प्रखंड का नाम:— महिषी
- 7 पथ की स्थिति:— खराब
- 8 पथ अनुरक्षण अवधि में है:— नहीं
- 9 क्षतिग्रस्त भाग की लंबाई:— 130.85 m
- 10 क्षतिग्रस्त भाग में कराये गये कार्य का विवरणी:— 634.80 m³

(लंबाई x चौड़ाई x गहराई) (130.85 * 31.00 * 18.98)

कार्यस्थल पर मापी की जॉच की गई। प्राक्कलन के पृष्ठ संख्या— पर अंकित
मापी को सही पाया गया ।


Brick Bats- 634.80 m³

11 Temporary Restoration में किस-किस

सामागियों का उपयोग किया गया है।

उसका विवरणी :- Brick Bats

12 अभ्युक्ति:— संतोषप्रद


निरीक्षी पदाधिकारी का हस्ताक्षर

पदनाम:— कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यप्रमंडल, खगड़िया।