

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल डिहरी

पत्रांक 1290

डिहरी, दिनांक 03/12/2024

प्रेषक:-

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, डिहरी

सेवा में,

विकास कुमार सिंह
वार्ड न0-09, सिविल लाईन
चन्दनपुरा मोहल्ला
सखाराम, रोहतास।
पिन-821115

विषय:- शीर्ष MR (3054) अन्तर्गत जी0टी0 रोड से तेन्दुआ दुसाधी पथ में अनुरक्षण का कार्य आपके द्वारा नहीं करने के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा विषयांकित पथ का निरीक्षण दिनांक-28.11.2024 को किया गया। निरीक्षण के क्रम में आपके पथ में अनुरक्षण मानको के अनुरूप नहीं पाया गया एवं आपके पथ को अधोहस्ताक्षरी द्वारा 'U' श्रेणी प्रदान किया गया है। निरीक्षण के दौरान पथ में फ्लैक में अनेक जगहों पर कटाव पाया गया है। पथ में कई जगह पर पॉट पाया गया, तथा पुल-पुलिया पर रंगाई/पुताई नहीं कराया गया एवं झाड़ियों की कटाई भी नहीं किया गया है।

अतः आपको निदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर उपरोक्त त्रुटियों का निवारण करें। पथ में किसी भी प्रकार का अनुरक्षण से संबंधित प्रगति नहीं पाये जाने पर SBD के सुसंगत कंडिकाओं के अनुरूप कार्रवाई करते हुए उच्चाधिकारी को सूचित कर दिया जाएगा।

विश्वासभाजन

Gopal
03/12/2024

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, डिहरी