

965
20-21

સાચી રીતે ભરી લેવામાં આવેલ છે
અધિકારીની સહી

Schedule XLV-Form No. 134

મમતી - ભઈ - માનવેન્સ -

સરકાર

DIVISION

સરકાર

SUB-DIVISION

Ajay Kumar Dubey

Measurement Book

સરકાર, સરકારી કાર્યાલય

4th year Maintenance

18

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work- Maintenance of road from Chamar Toli to Badhai Toli under MWSY					
Agency- Ajay Kumar Dubey					
Agreement No- 655BD/2019-20					
Date of start-					
Date of completion- 30/06/2020					
Actual date of completion- 28/06/2020					
4 th year Maintenance period 29/06/2023 to 28/06/2024					
① Maintenance of earthen shoulder					
2	x	7.00	x	1.25 =	17.50 ^{sq}
2	x	8.00	x	1.20 =	19.20 ^{sq}
1	x	10.00	x	1.25 =	12.50 ^{sq}
1	x	8.10	x	1.20 =	9.72 ^{sq}
2	y	5.00	x	1.25 =	12.50 ^{sq}
1	y	8.50	x	1.15 =	9.77 ^{sq}
1	y	6.10	x	1.20 =	7.32 ^{sq}
2	x	9.00	x	1.25 =	22.50 ^{sq}
1	x	6.80	x	1.15 =	7.82 ^{sq}
2	x	8.00	x	1.20 =	19.20 ^{sq}
1	x	6.00	x	0.90 =	5.40 ^{sq}
1	x	10.60	x	1.25 =	13.25 ^{sq}
2	x	11.00	x	1.25 =	27.50 ^{sq}
1	x	9.00	x	1.15 =	10.35 ^{sq}
2	x	7.00	x	1.28 =	17.92 ^{sq}

212.45^{sq}

Sum
11/6/2024
J.E

Continuation
S. K. S. 100

Abstract of cost

22

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
① Restoration of Rain cut					
Q-VT/11/18 ①				54.2411	
P 20 ①				48.3111	
P 21 ①				28.6511	
				131.1911	
e R- 380 = 58/11				R 49928 = 0	
② Maintenance of earthen shoulder					
Q-VT/11/18 ①				212.4511	
P 19 ①				224.3411	
				436.7911	
e R- 58 = 60/11				R 25596 = 0	
③ Maintenance of bituminous surface road					
(i) Repair to Pot hole					
Q-VT/11/18 ①				55.2511	
e R- 327 = 53/11				R 18096 = 0	
(ii) Patch repair-					
Q-VT/11/18 ①				55.2511	
e R- 325 = 62/11				R 17990 = 0	
				R 1,11,610 = 0	
Less 0.08% below				67 = 0	
				R. 1,11,543 = 0	
AMU 13/6/2024 JE  13/6/2024 JE					

Continuation