

MISSY NEW (Gen) M.B.No. 3470

Schedule XLY-Form No. 134

સેક્રેટરી જાણવામાં આવે છે કે આપણે વિશિષ્ટ જાણવામાં આ

વત્તર ગણતરી નોંધેલ છે

પરિશિષ્ટ - 39/58D 12021-22

સેક્રેટરી - જાણવામાં આવે છે કે (From 225/18) DIVISION

જાણવામાં આવે છે કે (સેક્રેટરી)

જાણવામાં આવે છે કે

SUB-DIVISION

Ag Amt. 34 65 340

MEASUREMENT BOOK

M.B.No - 3470

2nd year Maintenance Bill

32

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
N/w : 4/6 Road from Tekriwadi to Jyoti					
Rath ke Pathmik vidyalay Baha					
Se chatur Bazar tak.					

Agency: Krishna Enterprises

Agmt No: 39/SBD/2021-22

D.O.C (actual) - 14/05/2022.

Record entry:

① Restoration of Rain cut - -

$$1 \times 23.50 \times 1.30 \times 0.30 = 9.16$$

$$1 \times 14.70 \times 1.25 \times 0.30 = 5.51$$

$$1 \times 15.05 \times 1.00 \times 0.30 = 4.51$$

$$1 \times 19.30 \times 1.35 \times 0.30 = 7.82$$

$$1 \times 8.30 \times 0.85 \times 0.30 = 2.12$$

$$1 \times 13.15 \times 1.15 \times 0.30 = 4.54$$

$$1 \times 14.10 \times 1.55 \times 0.30 = 6.74$$

$$\text{Total} = 40.40 \text{ m}^3$$

$$\text{Left side} = 39.49 \text{ m}^3$$

② Making up of Berms/Shoulders - -

$$1 \times 24.80 \times 1.35 = 33.40$$

$$1 \times 27.30 \times 1.20 = 32.76$$

$$1 \times 13.05 \times 1.40 = 18.27$$

$$1 \times 17.10 \times 1.35 = 23.08$$

$$1 \times 22.30 \times 1.25 = 27.87$$

$$1 \times 20.05 \times 1.00 = 20.05$$

$$1 \times 11.10 \times 0.80 = 8.88$$


$$\text{Total} = 163.31$$

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
			B/F		
			P. 32		163.31
1x 13.85 x 1.35			—	=	18.70
1x 21.30 x 1.20			—	=	25.56
1x 13.20 x 1.15			—	=	15.18
			T. 94	=	222.75
			Restrict	=	219.38

③ Patch repair over B.T Surface-

3x 0.85 x 0.75	—	=	1.91
2x 0.35 x 0.55	—	=	0.38
1x 1.35 x 1.15	—	=	1.55
5x 0.50 x 0.65	—	=	1.62
4x 0.85 x 0.75	—	=	2.55
2x 2.65 x 0.65	—	=	3.44
5x 0.70 x 0.65	—	=	2.27
1x 1.60 x 1.25	—	=	2.00
3x 0.50 x 0.45	—	=	0.67
2x 0.95 x 0.85	—	=	1.61
5x 0.40 x 0.55	—	=	1.10
2x 1.20 x 1.10	—	=	2.64
3x 0.75 x 0.60	—	=	1.35
1x 0.95 x 0.60	—	=	0.57
1x 1.40 x 0.80	—	=	1.12
1x 1.20 x 1.20	—	=	1.44
		T. 94	= 26.22
		Restrict	= 25.78

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
④ Maintenance of Road m.m. -					
1 x 0.08					0.08
⑤ Maintenance of room					
1 x 0.10					0.10
⑥ Cutting of branch of tree & - -					
2 x 1.00					2.00
⑦ Cutting of shrubs from road way -					
1 x 6.00					6.00
⑧					
15 x 1.00					15.00
 A. E.					

Abstract of cost:

① Restoration of Reinvents - -				
TMB/P-32	39.49 @	404.06	=	15956.00
② Making up of Balms - - -				
TMB/P-33	219.38 @	60.28	=	13224.00
③ Patch seeding over B.T. 2				
TMB/P-33	25.78 @	321.30	=	8283.00
④ Maint ⁿ of Second sign - -				
TMB/P-34	0.08 @	1104.58	=	86.00
				37549.00

B/E 1.37549 = 0

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
⑤ Maintenance of 200m stone					
TMB/P-34	0.10	@	647.51		= 65.00
⑥ cutting of Branch of tree -					
TMB/P-34	2.00	@	113.99		= 228.00
⑦ cutting of shrubs --					
TMB/P-34	6.00	@	6.98		= 42.00
⑧ Maintenance of tree --					
TMB/P-34	15.00	@	50.54		= 765.80
				Total B.	4554.20
Less C.E @ 22.01%				(-)	1001.90
add 17% L.C.E				(+)	455.00
add 12% W.T				(+)	546.50

h. total = 4144.30

CBP

M.P

15/02/14

EE

Material estimate:

① $E/W = 39.49 \text{ m}^3$

② Stone chips = 0.70 m^3

③ Bitumen 540 = 0.048 MT

Balance Bitumen:

$\% \text{ TMB/P-30} = 2.7536$

used (-) 0.048

Bal = 2.7056 MT