

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल डिहरी

पत्रांक 11.27....

डिहरी, दिनांक 07/10/2024

प्रेषक:-

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, डिहरी

सेवा में,

श्री चन्द्र किशोर (संवेदक)
अकोढीगोला, रोहतास
पिन न0-821301

mail ID - lavas Singh 1975@gmail.com

विषय:-शीर्ष MMGSY (SC) योजना अन्तर्गत पथ डिहरी तिलौथु पी0डब्लू0डी0 रोड से मनहनियाँ चौक से मनहनियाँ में FLY SQUAD के द्वारा पाई गई त्रुटि के निराकरण के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुख्यालय द्वारा प्रतिनियुक्त जाँच अधिकारी श्री सुकेश कुमार द्वारा आपके पंचवर्षीय अनुरक्षणाधीन पथ " डिहरी तिलौथु पी0डब्लू0डी0 रोड से मनहनियाँ चौक से मनहनियाँ" का निरीक्षण दिनांक-26.09.2024 को किया गया। निरीक्षण के क्रम में आपके पथ में Slope of Shoulder, PCC Surface (Exposed aggregate) एवं Vegetation and Grass Cutting अनुरक्षण के अनुरूप नहीं पाया गया एवं आपके पथ को जाँच अधिकारी द्वारा "U" (Unsatisfactory) दिख गया है।

अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर उपरोक्त त्रुटियों का निवारण करें। पथ में किसी भी प्रकार का अनुरक्षण से संबंधित प्रगति नहीं पाये जाने पर SBD के सुसंगत कंडिकाओं के अनुरूप आपके एकरारनामा को विखंडित कर दिया जाएगा एवं आपके निबंधन को काली सूची में डालने हेतु उच्चधिकारियों को अनुसंशित कर दिया जाएगा।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

विश्वासभाजन

Gobel
07/10/2024

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, डिहरी

Chandra Kumar
08/10/24