

बाढ़ क्षतिग्रस्त पथों का अन्तर प्रमंडलीय जाँच प्रतिवेदन।

1. निरीक्षी पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम : ARVIND KUMAR, EE RATAULS
2. योजना का नाम : DAULATPUR TO HARIJAN TOLA
NAAM PAR
3. पैकेज सं० : BR 25 R 291
4. निरीक्षण की तिथि : 14/11/24
5. पथ की लम्बाई : 3.6 Km
6. कार्य प्रमंडल का नाम : NAWADA
7. प्रखण्ड का नाम : HISUA
8. योजना का कार्य (पूर्ण/अपूर्ण) : COMPLETE
9. पथ अनुरक्षण अवधि में है : YES

10. क्षतिग्रस्त भाग की लम्बाई : 0.440 Km

11. क्षतिग्रस्त भाग में कराये गये कार्य
की विवरणी (ल० x चौ० x ग०)

BRICK BAT

133x 3.885(av) x 0.600
197x 3.765(av) x 0.550(av)
25x 3.75 x 0.500(av)
10x 2 x 0.45(av)
12x 3.75 x 0.45(av)
15x 2 x 0.6(av)

5x 3.75 x 0.45(av)
12x 2 x 0.5(av)
15x 1.6 x 0.5(av)
5x 1.5 x 0.5(av)
30x 1.1 x 0.55(av)
15x 1.1 x 0.6(av)
29x 3.75 x 0.45(av)

12. Temporary restoration में किस
किस सामग्रीयों का उपयोग किया गया है
उसका विवरणी

SAND BAG, SOIL, BRICK BAT
HUME PIPE

13. जाँच पदाधिकारी का मंतव्य

: कार्य सरोचप्रद है।

निरीक्षण पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम
हस्ताक्षर EE, Rajuli