

बाढ/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथ का अन्तर प्रमंडलीय जाँच प्रतिवेदन हेतु प्रपत्र

- 1 निरीक्षी पदाधिकारी का नाम:- विद्याभूषण कुमार
- 2 निरीक्षण की तिथि:- 29-11-24
- 3 पथ का नाम:- Telwa to Kumhara via Maheshpur
- 4 पथ की लंबाई:- 4.15 KM
- 5 कार्य प्रमंडल का नाम:- सहरसा
- 6 प्रखंड का नाम:- मौहना महिषी
- 7 पथ की स्थिति:- खराब
- 8 पथ अनुरक्षण अवधि में है:- नहीं
- 9 क्षतिग्रस्त भाग की लंबाई:- 158.50 m
- 10 क्षतिग्रस्त भाग में कराये गये कार्य का विवरणी:- 1268.76 m³

(लंबाई x चौड़ाई x गहराई) (158.50 * 54.73 * 23.00)

कार्यस्थल पर मापी की जाँच की गई। प्राक्कलन के पृष्ठ संख्या- पर अंकित
मापी को सही पाया गया ।

Brick Bats- 1268.76 m³

- 11 Temporary Restoration में किस-किस

सामागियों का उपयोग किया गया है।

उसका विवरणी :- Brick Bats

- 12 अभ्युक्ति:- संतोषप्रद

निरीक्षी पदाधिकारी का हस्ताक्षर

पदनाम:- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यप्रमंडल, खगड़िया।