

बाढ़ क्षतिग्रस्त पथों का अन्तर प्रमंडलीय जाँच प्रतिवेदन।

1. निरीक्षी पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम : श्री. राज. शिखर प्रसाद, कार्यपालक अभियंता
नार्दी, प्रमंडल, शेरगढ़ी-
2. योजना का नाम : BELMATA CHORAHIA
3. पंकेज सं० : AR-2AR-41-0
4. निरीक्षण की तिथि : 28.11.2024.
5. पथ की लम्बाई : 15.75 Km.
6. कार्य प्रमंडल का नाम : नार्दी प्रमंडल, रजौली.
7. प्रखण्ड का नाम : रजौली.
8. योजना का कार्य (पूर्ण/अपूर्ण) : अपूर्ण
9. पथ अनुसंधान अवधि में है : नहीं
10. क्षतिग्रस्त भाग की लम्बाई : 64.00 m
11. क्षतिग्रस्त भाग में कराये गये कार्य की विवरणी (ल० x चौ० x ग०)

$$\begin{aligned} & \text{E/W} \\ & 1 \times 20.20 \times 5.50 (as) \times 300 (as) = 330.00 m^3 \\ & 1 \times 12.20 \times 3.75 \times 2.80 (as) = 100.80 m^3 \\ & 1 \times 14.50 \times 3.75 \times 2.75 (as) = 148.50 m^3 \\ & 1 \times 16.50 \times 2.15 \times 3.14 (as) = 26.42 m^3 \\ & \hline & = 605.72 m^3 \end{aligned}$$
12. Temporary restoration में किन्ना किन्ना सामग्रीयों का उपयोग किया गया है उसका विवरणी : E/W

13. जाँच पदाधिकारी का मंतव्य

The temporary restoration work has been done & found satisfactory. The permanent restoration work is yet to be done.

निरीक्षण पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम

हस्ताक्षर

28.11.24
E. E. Shergah
Executive Engineer
R.W.D (W) Div. Shergah