

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, सहरसा

पत्रांक : 333...3140/

दिनांक : 19/12/25

प्रेषक-

कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, सहरसा।

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी,
3054 (MR) कोषांग,
बिहार पटना।

विषय-शीर्ष 3054 नई अनुरक्षण नीति-2018 अंतर्गत Initial Rectification and Surface renewal कराये गये कार्य हेतु अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि विहित प्रपत्र में संलग्न विवरणी के अनुसार शीर्ष Mr 3054 New Maintenance Policy-2018. अन्तर्गत Samda Pakki Sadak Kesho Mehta ke Dukaan se Mukhiya Tola, Ramotar Bhagat ke Ghar se Hote Hue Maheshpur PMGSY Sadak पथ का Initial Rectification and Surface renewal कराये गये कार्य हेतु राशि Rs 32.70055/- (रुपये बत्तीस लाख सत्तर हजार पचपन मात्र) की आवश्यकता है।

अतः कार्यहित में अनुरोध है कि उक्त अधियाचित Rs 32.70055/- (रुपये बत्तीस लाख सत्तर हजार पचपन मात्र) उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ताकि कराये जा रहे कार्यों का विपत्र भुगतान किया जा सके।

- अनु० – (1) अधियाचना प्रपत्र
(2) IRI Value Report
(3) Map
(4) प्रमाण-पत्र।

विश्वासभाजन


19/12/25


कार्यपालक अभियन्ता
ग्रा०का०वि०, कार्य प्रमण्डल,
सहरसा

Rural Works Department
MR NEW MAINTENANCE POLICY-2018. ALLOTMENT & REQUISITION

Name of Division:- RWD Works Division Saharsa

SL No.	Year	Name of Road	Name of Contractor (In English)	Project Id	Administrative Sanction		Agreement Amount (In Lacs)		Value of IRI (in mm/km)	Thickness of Bitumen Layer (in mm)	Value of Bitumen Content in Percentage	Allotment Received (in Lacs)	Total Expenditure as per MIS (in Lacs)	Value of Measurement (in Lacs)	Current Demand (in Lacs)	Remarks
16	2023-24	Samda Pakki Sadak Kesho Mehta ke Dukaan se Mukhiya Tola, Ramotar Bhagat ke Ghar se Hote Hue Maheshpur PMGSY Sadak	Arvind Kumar	20904312027	1.570	86.536	62.56037	15.4681	3622	25	5%	29.85982	29.72632	32.70055	32.70055	work completed


D.A.O.
RWD Works Division
Saharsa


Executive Engineer
RWD Works Division
Saharsa

Name of Road :-Samda Pakki Sadak Kesho Mehta ke Dukaan se Mukhiya Tola,Ramotar Bhagat ke Ghar se
Hote Hue Maheshpur PMGSY Sadak Name Of Contractor :-ARBIND KUMAR

Date	Time	Section No.	Length in km	Bumps in mm	Speed Rate	OR mm/km	ATEGOI ROAD	IRI	Latitude	Longitude	Event	
15/02/25	13:10:24	34	0.1	220	10.1	3200	G	3318	25.85332	86.64628	Normal	$Y = 0 * X^2 + 1.136 * X - 181$
15/02/25	13:11:0	34	0.1	190	10.1	3700	G	3877	25.84722	86.63674	Normal	X = 2400
15/02/25	13:11:35	34	0.1	230	10.1	3300	G	3431	25.84967	86.63967	Normal	Y = 2545
15/02/25	13:11:35	34	0.1	180	20.2	3600	G	3863	25.85046	86.64089	Normal	(R) RURAL ROAD
								Average IRI	3622			
											Good	Average Poor
											<4000	4001-5000 >5001

16/02/25
OF

16.02.25
A. C

19/2/25
EE

Name of Customer : ARBIND KUMAR
Name of Work/ Road : Hue Maheshpur PMGSY Sadak
Lab Job number :
Date : 15-02-2025
Section No. : 34


Test Date : 15-02-2025 Road Name : Hue Maheshpur PMGSY Sadak
Machine No : 403 Road Type : (A) ASPHALTIC
Start S No : Side : 1 Interval
Start E No :
Weather : UIV Range : 2318 To 5000 1000 mm/km
Start Location : Samda Pakki Dist Range : 0 To 0.5 0.1 * 1000 m
End Location : MGSY Sadak Equation : test

Print

Generate Report and Graph

Redraw Graph

Map View



0.0 Kbps
0.4 Kbps

16/02/25
J.E.

16-02-25
A.E.

16/2/25
E.E.