

Pr.B.No-3448

Schedule XLV-Form No. 134

पंकज-भरपूर में बसुरा पीअरस/पय से माने छोड़ी टोला हरिजन
टोला छोड़े हुए गोंगा सिंह के घर तक।

[illegible]

DIVISION

२१२५. सिद्धि अरिगुरु कुमार सिंह

2761087710

SUB-DIVISION



1991

MEASUREMENT BOOK

2nd year maintenance bill

13

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement			Contents of area
	No.	B.	D.	
N/W — Chunni Bakhand me 1229 pmgry path se Mame 2 hole tola Harayan tola hote hue Ganesh Singh ke ghar tak.				
Agency — Arbind Kumar Singh				
Agreement NO — 122 SAB/21-22				
ADOC — 13/3/22				
Work Standing date — 19/6/21				
① Restoration of rain Cuts.				
6x5.35x1.20x0.300 = 11.56M ³				
6x5.18x1.20x0.300 = 11.18 "				
4x3.12x1.20x0.300 = 4.12 "				
10x2.91x1.20x0.300 = 9.59 "				
② Making up shoulder.				
22x7.67x1.20 = 202.50M ²				
③ Maintenance of road signs . 0.07km				
④ Maintenance of 200M & km				
Stone . 0.07 km				
 29/8/24 JE		 29/8/24 AS		
Mahrul Hossain				
E/W — 36.45M ³				
 29/8/24 JE		 29/8/24 AS		

Continuation

abstract of cut

14

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
① Restoration of rain cuts.					
Drpt (13) 36.45 M ²					
Ch 404.16/M ³					R ₁ 4728=00
② Making up shoulder.					
Drpt (13) 202.50 M ²					
Ch 60.28/M ²					R ₁ 12207=00
③ Maintenance of road					
Segms. Drpt (13)					
0.07 Km. Ch 1104.58/Km					R ₀ 80=00
④ Maintenance of road					
Km Stone. Drpt (13)					
0.09 Km Ch 647.51/Km					R ₀ 58=00
Loss 20% below					
					F) R ₀ 54.5=00
					R ₀ 21658=00
JE					
29/8/24					
AB					
29/8/24					
AB					
29/8/24					
EE					

Continuation