

સુદ્ધ ૧ થી પાંચમી ૭૧ (મુળ્ય - ૬)

Schedule XLV-Form No. 134

ગાંધી ગ્રામીણ મંથન મથક **DIVISION**

ગાંધી ગ્રામીણ મંથન મથક **SUB-DIVISION**

Measurement Book

૧૯૬૬

સુદ્ધ પાદર.

5th Year Maint. Bill

84

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
N/Work: Maint. of road					
from Matunda to					
Passway to.					
N/Agency: Sri Binod Yadav					
Madhubani					
A.N.: 54-SBD/2018-19					
Actual date of completion					
= 21/12/2019.					
Work done					

① Restoration of pavement
 Series do etc.

20 X	4.20	X 0.950	X 0.300	= 23.94m ³
24 X	3.10	X 0.900	X 0.300	= 20.08m ³
22 X	4.20	X 0.750	X 0.300	= 20.78m ³
10 X	4.80	X 0.900	X 0.300	= 12.96m ³
18 X	2.90	X 0.950	X 0.300	= 14.88m ³
15 X	2.90	X 0.800	X 0.300	= 10.44m ³
12 X	1.69	X 0.780	X 0.300	= 5.96m ³
10 X	3.80	X 0.800	X 0.300	= 9.12m ³
14 X	4.50	X 0.850	X 0.300	= 19.51m ³
10 X	2.70	X 0.900	X 0.300	= 23.49m ³
16 X	2.85	X 0.760	X 0.300	= 10.40m ³

Continuation

Total = 171.56m³



Abstract of cost

88

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement			Contents of area
	No.	L.	B.	D.
(1) Restoration of pavements/				
benis - do - elg.				
Dty = 171.56 m ³ videl- (84)				
@ Rs. 378.35/m ³ - Rs. 64905.00				
(2) Making up of benis/shoulders				
do - elg.				
Dty = 1005.00 m ² videl- (85)				
@ Rs. 57.35/m ² - Rs. 57637.00				
(3) Repair of pot holes				
with 75mm BTM				
Dty = 7.20 m ² videl- (85)				
@ Rs. 11242.31/m ² - Rs. 11937.00				
(4) Patch repair over				
pot holes with				
20mm thick				
do - elg.				
Dty = 131.90 m ² videl- (85)				
@ Rs. 269.27/m ² - Rs. 35517.00				
(5) Making up H.P. Culvert				
do - elg.				
Dty = 02 Nos videl- (86)				
@ Rs. 1109.07/m ² - Rs. 2219.00				
Total = Rs. 272212.00				

Continuation

