


कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, औरंगाबाद

पत्रांक 675/ औरंगाबाद, दिनांक 01/03/25

हमारा बिहार हमारी सड़क, Feedback ID — 19948352000848 से संबंधित शिकायत का उत्तर प्रतिवेदन

क्र०सं०	Feedback ID & Date शिकायतकर्ता का ब्यौरा	शिकायत का ब्यौरा	उत्तर प्रतिवेदन
01	19948352000848 09.02.2025 श्री राजु रंजन	Road ki Sthiti bahut hi kharab hai	परिवादी श्री राजु रंजन द्वारा प्राप्त शिकायत एवं संलग्न फोटोग्राफ तथा उसमें अंकित अक्षांश, देशान्तर शीर्ष न्यू एम0आर0 3054 से निर्मित Tandwa Maharajganj road to Itawa पथ से संबंधित है। यह पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि के अन्तर्गत है। उक्त पथ का अनुरक्षण कार्य समय-समय कराया जाता रहा है। उक्त पथ सिंचाई विभाग का सेवा पथ पर अवस्थित है। नहर के उड़ाही करने के कारण वर्तमान में क्षमता से अधिक भारी वाहन के आवागमन से पथ कुछ भाग क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसका अनुरक्षण कार्य करने हेतु सम्वेदक को निर्देश दिया गया है, शीघ्र ही मरम्मत कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा (फोटोग्राफ संलग्न)।


11/03/25
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल, औरंगाबाद।



Latitude: 24.596385
Longitude: 84.136774
Elevation: 161.05±47 m
Accuracy: 7.3 m
Time: 26-02-2025 13:38
Note: Tandwa maharajgang road to itwa

Powered by NoteCam



Latitude: 24.597123
Longitude: 84.148892
Elevation: 163.05±17 m
Accuracy: 4.4 m
Time: 26-02-2025 13:45
Note: Tandwa maharajgang road to itwa

Powered by NoteCam



Latitude: 24.596462
Longitude: 84.13664
Elevation: 161.09±45 m
Accuracy: 7.1 m
Time: 26-02-2025 13:35
Note: Tandwa maharajgang road to itwa

Powered by NoteCam



Latitude: 24.597123
Longitude: 84.148893
Elevation: 163.05±21 m
Accuracy: 3.9 m
Time: 26-02-2025 13:45
Note: Tandwa maharajgang road to itwa

Powered by NoteCam