

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, जहानाबाद।**

हमारा बिहार हमारी सड़क प्रतिवेदन

Feedback ID No.- 373763415500281

प्रश्न	संबंधित पथ का नाम	उत्तर
दक्षिणी से चातर सड़क का निर्माण दो चरण में हुआ था। पहला चरण में दक्षिणी से चातर खजूरवाना तक 02 किलोमीटर। उसके बाद दूसरा चरण में चातर खजूरवाना से चातर शिव मंदिर तक 01 किलोमीटर। पहला चरण के सड़क की मरम्मत दो साल पहले हुआ था लेकिन कुछ गड्ढा और किनारे टूटने के चलते पुनः मरम्मत करने का काम शुरू हुआ है।। दूसरे चरण में चातर खजूरवाना से चातर गांव तक के सड़क एकदम खराब हो गया है। इसके मरम्मत के लिए तीन साल पहले ग्रामीण कार्य विकास विभाग के कार्यपालक अभियंता जहानाबाद के कार्यालय में आवेदन जमा किया था लेकिन उस आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिणाम हम चातर ग्रामवासी टूटी हुई सड़क पर चलने के लिए मजबूर हैं। अतः श्रीमान से आग्रह है कि इस सड़क को तत्काल सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इसे मरम्मत करने का कष्ट किया जाए।	Dakshni to Chatar	वस्तु स्थिति यह है कि दक्षिणी से चातर पथ 1.60 कि०मी० New MR योजना के तहत पुर्ननिर्मित है। शेष पथ अन्य योजना से निर्मित है। MIS खुलने पर इसे बाहरी (Foreign road) पथ में दर्ज कर अग्रेतर कार्यवाई की जाएगी।


कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल,
जहानाबाद।