

Hamara Bihar Hamari Sadak Complain का उत्तर प्रतिवेदन

क्र० सं०	प्रखंड	Feedback Id	Feedback Category	पथ का नाम	परिवादी का नाम	प्रश्न	उत्तर	अभियुक्ति
1	चेरिया बरियारपुर	111622204601028	Pothole/ गड्डे हैं।	SH- 55 Se Durga Asthan Cheriyabariyarpur Upswastha Kendra	Asim	pichle 3 saal se sb ko office me application dete dete thak gye the	उक्त Feedback Id- 111622204601028 के संबंध में कनीय अभियंता, चेरिया बरियारपुर द्वारा दिनांक 16.05.2025 को स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में यह पाया गया की आवेदित पथ SH-55 के सामने से गुरुकुल शिक्षण संस्थान तक (लं०- 450 मी०) पंचायत/स्थानीय निकाय द्वारा निर्मित एवं आंतरिक पथ है जो लगभग 8 से 10 वर्ष पुराना है तथा आंशिक क्षतिग्रस्त है। जिसका निर्माण/मरम्मती ग्रामीण कार्य विभाग के मापदंड के अनुकूल नहीं है। इसे पंचायत स्तर से मरम्मती कार्य कराया जा सकता है।	
2	छौड़ाही	12929204701006	Pothole/ गड्डे हैं।	Jharaahi To Purpathtar Paswan Tola	Amit Kumar	सड़क कई जगह टुटा हुआ है झाराही मोम्दम टोला वार्ड 05 झाराही	उक्त Feedback Id. 12929204701006 के संबंध में सहायक अभियंता के द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में पाया गया की आवेदित पथ MR 3054 अंतर्गत पंचवर्षीय अनुसूचनाधीन "बाजीतपुर से प्राणपुर" पथ से संबंधित है। उक्त पथ में जल-जमाव रहने के कारण BT Surface का कुछ भाग क्षतिग्रस्त हुआ है। उक्त पथ में क्षतिग्रस्त भाग का मरम्मति हेतु संवेदक को निर्देशित किया गया है जल्द ही मरम्मती कार्य करा लिया जाएगा।	


Anurag Kumar
17/05/25

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, मंझौल-बखरी।