

Pt. B. NO. 3373

સાદરિયા પોસ્ટાલો પોસ્ટલો સ્થાનક નકલ

Schedule XLV Form No. 134.

પાસાના સ્થાન

સાદરિયા પોસ્ટલો સ્થાનક નકલ

DIVISION

સાદરિયા પોસ્ટલો સ્થાનક નકલ

SUB-DIVISION

સાદરિયા

Measurement Book

3373

4th year Maintenance

64

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
N/w:→	Chamheriya Pmisy Nahar				
	bul Se Nahar Benda Salempur				
	tak.				

Agency:- Sri Rakeshwar Singh

Agg. No:- 84 SBD/2021-22.

Date of actual Completion:- 02-12-21

① Restoration of raincut/Berm

32	15.00m	0.85m	0.30m	= 122.40m ³
16	12.00m	0.80m	0.30m	= 46.08m ³
09	8.00m	1.10m	0.30m	= 53.46m ³
10	6.00m	0.90m	0.30m	= 16.20m ³
18	15.00m	0.85m	0.30m	= 68.85m ³
14	8.00m	0.80m	0.30m	= 89.90m ³
12	10.00m	0.90m	0.30m	= 32.90m ³
15	12.00m	0.75m	0.30m	= 40.50m ³
16	13.00m	0.85m	0.30m	= 53.04m ³
				= 522.83m ³

② Making up Berm/Shoulder

115	2.5m	1.00m	= 287.5 m ²
95	2.0m	1.05m	= 199.50 m ²
50	13.00m	0.90m	= 585.00 m ²
35	10.00m	0.90m	= 315.00 m ²
15	25.00m	1.00m	= 375.00 m ²
25	9.00m	0.85m	= 191.25 m ²
18	12.00m	1.10m	= 237.60 m ²

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
30x	8.00m			0.90m	$= 216.00m^2$
15x	11.00m			$(0.90+0.85)$	$= 144.375m^2$
				2	
8x	25.00m			$(\frac{0.85+1.0}{2})$	$= 185.00m^2$
30x	6.0m			$(1.0+0.90)$	$= 171m^2$
				2	
					$= 2907.225m^2$

③ Repair of pot holes

filled with 75mm BM. ---

25x	5.00m			1.10m	$\times 0.075 = 10.31m^3$
15x	3.50m			$(0.85+0.90)$	$\times 0.075$
				2	$= 3.44m^3$
22x	8.0m			0.85	$\times 0.075 = 11.22m^3$
10x	6.0m			$(\frac{0.85+0.80}{2})$	$\times 0.075 = 3.71m^3$
12x	6.0m			$(\frac{1.10+1.2}{2})$	$\times 0.075 = 6.21m^3$
16x	4.0m			0.90m	$\times 0.075 = 4.32m^3$
12x	8.0m			0.85m	$\times 0.075 = 6.12m^3$
15x	8.0m			1.20m	$\times 0.075 = 10.8m^3$
8x	4.0m			0.85m	$\times 0.075 = 2.04m^3$
					$= 58.17m^3$

④ Patch repair over pot holes with --- do ---

Area of Sl. No: ③ = $\frac{58.17}{0.075}$ $= 775.60m^2$

Continuation

Abstract of Cost

67

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
① Restoration of raincuts/Berm - - -					
Qty. vide Tm BP-(64)					
SL.No:-(61) = 522.83 m ³					
@ Rs. 404 = 06/m ³ - - -					Rs = 211255 = 00
② Making up Berm - - -					
Qty. vide Tm BP-(65)					
SL.No:-(62) = 2907.225 m ²					
@ Rs- 60 = 28/m ² - - -					Rs = 175248 = 00
③ Repair of pot holes filled with 75mm B.M - - - - -					
Qty. vide Tm BP-(65)					
SL.No:-(63) = 58.17 m ³					
@ Rs. 11710 = 51/m ³ - - -					Rs = 681200 = 00
④ Path repair over pot holes with - - - do - - -					
Qty. vide Tm BP-(65)					
SL.No:-(64) = 775.60 m ²					
@ Rs. 287 = 35/m ² - - -					Rs = 222869 = 00
⑤ Maint. of Road Sign: -					
Qty. vide Tm BP-(66)					
SL.No- (65) = 8.32 Km					
@ Rs: 1104 = 58/Km - - -					Rs = 9190 = 00
⑥ Maint. of 200 m and 1km Stones - do -					
Qty. vide Tm BP-(66)					
SL.No:-(66) = 8.32 Km					
@ Rs- 647 = 41/Km - - -					Rs = 5386 = 00
				cf, Rs = 1305148 = 00	

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
⑦ Cutting of branches of trees and shrubs -----					
Dty. vide TMBP-(6E)					
SL No:-(07) = 17.00 Nos.					
@ Rs. 113 = 64 / Nos -----					Rs = 1932 = 00
⑧ Cutting of shrubs from roadway -----					
Dty. vide TMBP-(6C)					
SL No:-(08) = 84.00 Nos.					
@ Rs. 6 = 98 / Nos -----					Rs = 586.00
⑨ Trimming of grass & weeds ----- do -----					
Dty. vide TMBP-(6S)					
SL No:-(09) = 208.00 m ² -----					
@ Rs. 2 = 33 / m ² -----					Rs = 485 = 00
⑩ Maint. of Already planted trees ----- do -----					
Dty. vide TMBP-(6D)					
SL No:-(10) = 690 No.					
@ Rs. 521 = 00 / Nos -----					Rs = 359490 = 00
					Rs = 1667641 = 00
Less 2.50% below (-) Rs =					41,691 = 00
					Rs = 1625950 = 00
Add 12% GST (+) Rs =					195114 = 00
Add 1% L. Less (+) Rs =					16260 = 00
					Rs = 1837324 = 00
Add S. Fee. (+) Rs =					8690 = 00
					Rs = 1846014 = 00

Pradhan
8/10/25
m

Continuation