

M.M.G.S.V.(GEN)

Schedule XLV-Form No. 134

कार्य - कैनाल रोड से पंचगाई बिंदु टोल भाया अनन्तपुर
कार्यपालक अभियन्ता

ग्रामीण कार्य विभाग

DIVISION

श्री सुनिल कुमार, सहायक अभियन्ता

कार्य अवर प्रमंडल - रामगढ़

SUB-DIVISION

संवेदक - श्री तेज नारायण ओझा

M.B.No-369

19-20

Measurement Book

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
		Abstract of cost			
① Restoration grain cut - do -					
vide MBP (66)					
		at = 72.90 m ³			
		CR 380 = 58 / m ³			Rs 27744 =
② Make up berm - do -					
vide MBP (66)					
		at = 405.00 m ²			
		CR 58 = 60 / m ²			Rs 23730 =
③ Repairing of pot hole - do -					
vide MBP (66)					
		at = 4.22 m ³			
		CR 11502 = 81 / m ³			Rs 485272 =
④ Patch repairs of pot hole - do -					
vide MBP (66)					
		at = 56.25 m ²			
		CR 311 = 98 / m ²			Rs 173492 =
⑤ Patch narrow brum - do -					
vide MBP (66)					
		at = 56.25 m ²			
		CR 330 = 66 / m ²			Rs 18600 =
⑥ Maintenance of - do -					
vide MBP (66)					
		at = 2.44			
		CR 1117 = 90 / Nm			Rs 2234 =
⑦ Maintenance of road bed - do -					
vide MBP (66)					
		at = 0.14 km			
		CR 1074 = 51 / km			Rs 145 =
⑧ Maintenance of 200 M slope - do -					
vide MBP (66)					
		at = 0.16 km			
		CR 654 = 04 / km			Rs 106 =
⑨ Culvert box culvert - do -					
vide MBP (66)					
		at = 2.00 km			
		CR 406 = 52 / Nm			Rs 2132 =
⑩ Culvert schum - do -					
vide MBP (66)					
		at = 9.00			
		CR 654 = 54 / Nm			Rs 592 =
⑪ Repairing of - do -					
vide MBP (66)					
		at = 5.18 m ²			
		CR 2218 = 18 / m ²			Rs 11.00 =
⑫ White wash - do -					
vide MBP (66)					
		at = 42.00			
		CR 160 = 65 / m ²			Rs 699 =
Less 10% below					Rs 139620 =
					Rs 139620 =
					Rs 1256582 =

Continuation

Done
24/10/20
SE

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
<u>Abstract of cost</u>					
① Restoration of main water - do -					
vide MB P-(68)					
at = 32.01 m ³					
CR 380 = 38/m ³					R 31212 = 0
② Make up below - do -					
vide MB P-(68)					
at = 455.63 m ³					
CR 58 = 60/m ³					R 26700 =
③ Repair of Pat holes - do -					
vide MB P-(68)					
at = 5.27 m ²					
④ Patch repair over drain holes - do -					
CR 11502 = 81/m ²					R 606592 =
vide MB P-(68)					
at = 70.31 m ²					
CR 311 = 98/m ²					R 21936 = 4
⑤ Patch repair over bituminous - do -					
vide MB P-(68)					
at = 70.31 m ²					
CR 330 = 66/m ²					R 23250 = ✓
⑥ Maintenance of - do -					
vide MB P-(68)					
at = 2.10 m ³					
CR 1117 = 10 m ³					R 2234 = 0
⑦ Maintenance of road - do -					
vide MB P-(68)					
at = 0.114 km					
CR 1074 = 51/km					R 143 = 00
⑧ Maintenance of water - do -					
vide MB P-(68)					
at = 0.22 km					
CR 654 = 04/km					R 141 = 00
⑨ Cully grass - do -					
vide MB P-(68)					
at = 2.10 m ³					
CR 106 = 52/m ³					R 213 = 00
⑩ Cully grass - do -					
vide MB P-(68)					
at = 9.10 m ³					
CR 2 = 18/m ³					R 59 = 0
⑪ Trimming of grass - do -					
vide MB P-(68)					
at = 8.63 m ²					
CR 2213 = 2213/m ²					R 19 = 0
⑫ White wash - do -					
vide MB P-(68)					
at = 42.00 m ²					
CR 16 = 65/m ²					R 699 = 0
Less 10% below -					R 167267 = 00
					R 16726 = 0
					R 150541 = 00
Due					
20/11/2015					