

M 13 No 939

Schedule XLV-Form No. 134

403/4107 DIVISION

ANGLA SUB-DIVISION

Gosaihat Harizan Tola to P.W.D Road

Measurement Book

प्रमाणित किया गया है कि
मापने वाले मशीन संकीर्ण 100
एक लोह है जिसे 99 से 100
होना 40 30 R-W-D से नलिया के
पदनाम से निर्गत किया गया है

Signature
10/7/20

कार्यपालक अभियन्ता

प्रमाण कार्य विभाग

कार्य प्रमाणित पकड़ी दिया

Signature
10.7.20

Sch. XLV - Form No. 134

पकड़ी दिया DIVISION

नैन/लम SUB-DIVISION

Measurement Book

No.

939

Name _____

Name of Work-

Situation of Work-

Agency by which work is executed-

Date of Measurement-

No. and date of agreement

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurement relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work - Restoration work of Road					
from Gosaipur Hazira to 19 to					
PWD Road -					
Under FDR 2245					
Year - 2020-21					
Agency - Departmental.					
Measurement Date - 2-9-2020					

1. Labour for laying					
dry good soil 18cms					
18cm filling under					
Brick Paving (Brick					
Path)					
0.18m to 0.7m		18.00	0.80	0.650	9.360 m ³
		32.00	0.60	0.600	11.520 m ³
		55.00	0.60	0.900	29.700 m ³
		78.00	0.90	0.550	38.610 m ³
		35.00	0.70	0.650	15.925 m ³
		28.00	2.20	0.650	40.040 m ³
		14.00	0.40	0.750	4.200 m ³
				T-	149.355 m ³

S.A. 2-9-2020
J.E

Continuation

2-9-2020
H.C.
3/5/21
R.E

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, ढाका।**

पत्रांक 1798

दिनांक 26/12/2020

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल ढाका।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी।

विषय:- वर्ष 2020 के बाढ़ में क्षतिग्रस्त पथों को मोटरेबुल कराने हेतु किये गये कार्यों की जाँच के संबंध में।


प्रसंग:- मु0अ0-4(मु0)विविध (कार्य)-23-40/2016- 2789 पटना, दिनांक 21.08.2020 एवं भवदीय कार्यालय आदेश ज्ञापांक- 1344 दिनांक 28.08.2020

महाशय


उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के अनुपालन में कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल द्वारा उपलब्ध कराये गए मोटरेबुल पथों की सूची में अंकित पथों का अधोहस्ताक्षरी तथा सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल द्वारा प्रतिवेदित सभी पथों में मोटरेबुल का कार्य कराया गया है एवं वर्तमान में यातायात चालू है।

सादर सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु0- निरीक्षण किये गए पथों की सूची।



26/12/2020

कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।


26/12/2020

सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।

विश्वासभाजन,


26/12/2020

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मोतिहारी


कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या-

दिनांक.....

विभागीय निर्देशानुसार वर्ष 2020 के बाढ़ एवं अतिवृष्टि से ग्रामीण कार्य विभाग के पशों एवं पुलों में हुई क्षति के कारण आवागमन को सुचारु करने हेतु युद्ध स्तर पर कार्य प्रगंडलों को कार्य कराने का निर्देश प्राप्त है। इस सम्बन्ध में सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार प्रटना के निर्देश के आलोक में इन सभी कार्यों की भौतिक स्थापना हेतु इस कार्य अंचल में पदस्थापित कार्यपालक अभियंताओं के बीच प्रगंडलवार जाँच कार्य हेतु निम्नवत कार्य क्षेत्र आवंटित किया जाता है।


क्रमांक	वर्तमान पदस्थापन कार्य प्रगंडल का नाम	जाँच हेतु आवंटित कार्य प्रगंडल का नाम
1	कार्यपालक अभियंता, मोतिहारी	कार्य प्रगंडल रक्सौल
2	कार्यपालक अभियंता, रक्सौल	कार्य प्रगंडल ढाका
3	कार्यपालक अभियंता, अरराज	कार्य प्रगंडल मोतिहारी
4	कार्यपालक अभियंता, चकिया	कार्य प्रगंडल अरराज
5	कार्यपालक अभियंता, ढाका	कार्य प्रगंडल पकड़ीदयाल
6	कार्यपालक अभियंता, पकड़ीदयाल	कार्य प्रगंडल चकिया


अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी

ज्ञापांक- 1344

दिनांक 28/08/2020

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रगंडल मोतिहारी/रक्सौल/अरराज/चकिया/ढाका/पकड़ीदयाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी

SIN	Division	Road Name	Scheme	Road Status	% Maintenance (Y/N)	Is Agreement (Y/N)	Length (Km)	Length of Damage Part Due to Flood	Tentative Restoration Amount (Lac)	Actual Restoration Amount (Lac)	Remarks	FDR Year	Start Latitude	Start Longitude	Mid Latitude	Mid Longitude	End Latitude	End Longitude	Block
14	Pakridayal	Construction of Road from Mangani Chowk to Aicecherpur pitch road via Brahman tola (padunkar)	MMGSY OLD	Completed	Yes	Yes	2.28	0.05	6.5	0	submerged in water/culvert damaged note:- This road constructed under New Maintenance Policy	2020-21	26.620293	85.216975	26.619471	85.22514	26.613279	85.222834	Pachhi
15	Pakridayal	Mangani Chowk to All Shepur via Padunkar	MMGSY OLD	On Going	No	Yes	3.1	0.21	3.5	0	submerged in water but partially motorable (Scheme New Maintenance Policy-2018)	2020-21	26.617047	85.217572	26.614725	85.230834	26.610704	85.235102	Pachhi
16	Pakridayal	Tetna Meghna To Sonaul	MMGSY Genl	Completed	Yes	Yes	2.004	0.1	7	0	submerged in water, partially motorable, Culvert damaged	2020-21	26.382589	85.220195	26.374167	85.21755	26.39517	85.23688	Tetna
18	Pakridayal	Gosai Haujion Tola to P W D Road	GTSNY	Completed	Yes	Yes	1	0.35	7	0	damage but motorable both side flank damaged	2020-21	26.374715	85.223805	26.375501	85.227439	26.379875	85.22967	Tetna
18	Pakridayal	Geghwa Pathak Tola to T03 Madhuban Tetna Pwd Road	GTSNY	Completed	Yes	Yes	1.25	0.2	6.5	0	Partially motorable, Flank damaged, PCC damaged	2020-21	26.404995	85.190254	26.425723	85.161061	26.405934	85.174344	Tetna
19	Pakridayal	Pichenara Bazar to Ratnawa chowk road	NIR	Completed	Yes	Yes	2.35	0.11	5.5	0	Flood flowing on the road, 2 breaches in this road.	2020-21	26.530005	85.195364	26.540427	85.195407	26.55071	85.197333	Pichenara
20	Pakridayal	Sekhauna - mapra kothi	PMGSY	On Going	No	Yes	3.2	0.15	7	0	Flood flowing on the road, 2 breaches in this road.	2020-21	26.508347	85.170701	26.508724	85.168989	26.528251	85.153035	Pakridayal
21	Pakridayal	Mankawa Chowk to Ansari Tola	MMGSYIS Cj	Completed	Yes	Yes	1.074	0.02	0.6	0	Flood flowing on the road, 1st breach	2020-21	26.531755	85.161281	26.53522	85.162278	26.537134	85.163272	Pichenara
22	Pakridayal	Pichenara - Ejobura	PMGSY	Completed	No	No	4.784	0.284	10.5	0	Crust damaged and Pci on the road	2020-21	26.530223	85.195469	26.529837	85.219877	26.52741	85.231173	Pichenara
23	Pakridayal	Deokulan Road to Mapa Kothi	MMGSYIS WBI	Completed	Yes	Yes	2.543	0.05	1.5	0	Flood flowing on the road	2020-21	26.528822	85.176099	26.530875	85.167491	26.528251	85.153035	Pichenara
24	Pakridayal	Pipra to Mohan Mapa	MMGSYIS Cj	Completed	Yes	Yes	2.69	0.05	0.8	0	Flood flowing on the road	2020-21	26.533926	85.175273	26.531014	85.170134	26.530813	85.17513	Pichenara
25	Pakridayal	Pichenara REO Road to Uttarwar Tola & Dakshinwar Tola	MMGSYIS NDB/BKIC SH	Completed	Yes	Yes	1.223	0.085	2	0	Flood flowing on the road, culvert damaged	2020-21	26.519166	85.202568	26.515041	85.201455	26.515986	85.200807	Pichenara
26	Pakridayal	Nonfarwa N.H.P.C To Brita tola	MMGSYIS Cj	On Going	No	Yes	1.104	0.1	5	0	Partially submerged in water, breaches, and crust damaged	2020-21	26.61974	85.209029	26.618958	85.209554	26.616312	85.211485	Pachhi
27	Pakridayal	Khatuana Pitch Road to Pandai Bazar Via Mah Tola	MMGSYIS Cj	Completed	Yes	Yes	0.749	0.1	4	0	PCC and Flank damage, breaches in this road	2020-21	26.566508	85.19767	26.565588	85.20493	26.563621	85.196331	Pachhi

26/12/2020
J.E, RWD, Dhaka

26/12/2020
J.E, RWD, Dhaka

26/12/2020
J.E, RWD, Dhaka