

MBH

942

Schedule XLV-Form No. 134

4415/4213

DIVISION

नमस्त्र

SUB-DIVISION

Sarai to saghar

Measurement Book

प्रमाणित किया जाता है कि
मापी पुल में मशीन टंकित 100
एक लो पुल है जिसमें वतनवार
ओमा 40 810 R-W-D ने त लिया के
के पदनाम से निगते किया गया
है

Verifying
10/7/20

कारपालक अभियन्ता

ग्रामीण कार्य विभाग

काम प्रोपण्डल पकडायात

19/7/20
10/7/20

Sch. XLV - Form No. 134

पवाड़ीदमा

DIVISION

नेतदिया

SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 942

Name _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

Name of Work-

Situation of Work-

Agency by which work is executed-

Date of Measurement-

No. and date of agreement

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurement relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of Work - Restoration work of.					
Reel from - Saini to					
Saphari.					
Under - ADR 2245					
Year - 2020-21					
Agency - Departmental.					
Measurement Date - 3-9-2020					

1. Labour for laying					
dry graded 18mm.					
Khoo filling under					
Brick Pitching (Brick					
Beds)					
11cm x 0.400m		11.00	4.320	3.60	142.560 m ³
		8.500	3.400	2.200	63.580 m ³
				T.	206.140 m ³
S.A.R.					
3-9-2020					
J.E.					
K. Singh					
3-9-2020					
A.E.					

Continuation

[illegible]

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, ढाका।

पत्रांक 1798
प्रेषक,

दिनांक 26/12/2020

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल ढाका।

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी।

विषय:-

वर्ष 2020 के बाढ़ में क्षतिग्रस्त पथों को मोटरेबुल कराने हेतु किये गये कार्यों की जाँच के संबंध में।

प्रसंग:-

मु0अ0-4(मु0)विविध (कार्य)-23-40/2016- 2789 पटना, दिनांक 21.08.2020 एवं भवदीय कार्यालय आदेश ज्ञापांक- 1344 दिनांक 28.08.2020

महाशय

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के अनुपालन में कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल द्वारा उपलब्ध कराये गए मोटरेबुल पथों की सूची में अंकित पथों का अधोहस्ताक्षरी तथा सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल द्वारा प्रतिवेदित सभी पथों में मोटरेबुल का कार्य कराया गया है एवं वर्तमान में यातायात चालू है।

सादर सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु0- निरीक्षण किये गए पथों की सूची।

26/12/2020

कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।

26/12/2020

सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।

विश्वासभाजन,

26/12/2020
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मोतिहारी


कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या--

दिनांक.....

विभागीय निर्देशानुसार वर्ष 2020 के बाढ़ एवं अतिवृष्टि से ग्रामीण कार्य विभाग के पथों एवं पुलों में हुई क्षति के कारण आवागमन को सुचारु करने हेतु युक्त स्तर पर कार्य प्रमंडलों को कार्य कराने का निर्देश प्राप्त है। इस सम्बन्ध में सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना के निर्देश के आलोक में इन सभी कार्यों की भौतिक सत्यापन हेतु इस कार्य अंचल में पदस्थापित कार्यपालक अभियंताओं के बीच प्रमंडलवार जाँच कार्य हेतु निम्नवत कार्य क्षेत्र आवंटित किया जाता है।


क्रमांक	वर्तमान पदस्थापन कार्य प्रमंडल का नाम	जाँच हेतु आवंटित कार्य प्रमंडल का नाम
1	कार्यपालक अभियंता, मोतिहारी	कार्य प्रमंडल रक्सौल
2	कार्यपालक अभियंता, रक्सौल	कार्य प्रमंडल ढाका
3	कार्यपालक अभियंता, अरेराज	कार्य प्रमंडल मोतिहारी
4	कार्यपालक अभियंता, चकिया	कार्य प्रमंडल अरेराज
5	कार्यपालक अभियंता, ढाका	कार्य प्रमंडल पकड़ीदयाल
6	कार्यपालक अभियंता, पकड़ीदयाल	कार्य प्रमंडल चकिया


अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी

ज्ञापक-- 1344

दिनांक 28/08/2020

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल मोतिहारी/रक्सौल/अरेराज/चकिया/ढाका/पकड़ीदयाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी

SIN	Division	Road Name	Scheme	Road Status	Is Mainline (Y/N)	Is Agreement (Y/N)	Length (km)	Length of Damage Part Due to Flood	Tentative Restoration Amount (in Lacs)	Actual Restoration Amount (in Lacs)	Remarks	PDR Year	Start Latitude	Start Longitude	Mid Latitude	Mid Longitude	End Latitude	End Longitude	Block
28	Pakridyal	Champur Jamanal Ray house to Mirzapur Sivan	ASAD	On Going	No	Yes	1.83	0.33	8	0	submerged in water, 2nos breaches, flash damaged (Road under New MR Policy)	2020-21	26.590609	85.173315	26.9926	85.161709	26.583344	85.033557	Paubh
29	Pakridyal	Kodaria Pich road to Betarna Part Tola	ASAD	On Going	No	Yes	3	0.4	10	0	partly submerged in water, flash & crest damaged (Under New MR Policy)	2020-21	26.566065	85.190961	26.572566	85.193653	26.576552	85.195779	Paubh
30	Pakridyal	Khatama Awadheesh Singh house to Brahman Siban	ASAD	On Going	No	Yes	1	0.1	7	0	One big breach, Pcc Damaged (ongoing under New MR Policy)	2020-21	26.568392	85.19546	26.566666	85.20126	26.565373	85.204982	Paubh
31	Pakridyal	Nikadewa - Kalamna	PMGSY	Completed	No	No	4.133	0.3	9	0	submerged in water.	2020-21	26.379166	85.23671	26.37902	85.236683	26.378905	85.23838	Teuria
32	Pakridyal	Mudubhan Mela Bazar - Lohargana	PMGSY	Completed	Yes	Yes	5.129	0.19	1.5	0	submerged in water, crest damaged.	2020-21	26.434673	85.13092	26.414694	85.136723	26.404895	85.134267	Mudubhan
33	Pakridyal	Hitaranpur Salai Tola to Pongey Khodolpur Via Kulhara Road	GTSNY	Completed	Yes	Yes	1	0.55	2	0	submerged in water	2020-21	26.408246	85.117811	26.403928	26.116274	26.401238	85.115064	Mudubhan
34	Pakridyal	Repair of road from Chauma Chank Kothi Bazar to Paubh	MIR	Completed	Yes	Yes	9.9	0.5	7.5	0	crest damaged in multiple change also top over flow culvert and culvert approach badly damaged (scheme PMGSY)	2020-21	26.321113	85.077588	26.542472	85.121077	26.370952	85.14933	Pakridyal
35	Pakridyal	Nepbua saraya to saphan		Completed	No	No	2.06	0.03	10	0	submerged in water	2020-21	26.361898	85.27417	26.358188	85.26643	26.352206	85.259237	Teuria
36	Pakridyal	T02 Narayanpur To Ojilpur	PMGSY	Completed	Yes	Yes	2.115	0.4	6	0	submerged in water	2020-21	26.376162	85.248671	26.36801	85.251345	26.366348	85.252039	Teuria
37	Pakridyal	Sikarganj-Paibh Pich Road at Dumri to Mahamudi Sivan via Mahamada	ASAD	On Going	No	Yes	2.7	0.075	4.5	0	Culvert & crest Damaged (once this road is in ongoing scheme under New MR Policy 2018)	2020-21	26.607933	85.142808	26.60733	85.131353	26.607331	85.131348	Paubh
38	Pakridyal	Ganburiya to Gomoh Road	ASAD	On Going	No	Yes	1.6	0.1	4	0	Flash & crest Damaged (Note- This road is ongoing scheme under New MR policy)	2020-21	26.589093	85.210338	26.585102	85.218264	26.571877	85.220537	Paubh
39	Pakridyal	Paubh Yadu-Kodariya R/O Road - Kasu Pakar via Belahi Ram	PMGSY-NEA	Completed	No	No	5.9	0.05	9	0	breaches 2nos, crest damaged (PMGSY Road)	2020-21	26.561232	85.192157	26.552869	85.180043	26.552869	85.184053	Paubh
40	Pakridyal	Maulia - Champapur - Paibh	PMGSY-NEA	Completed	Yes	Yes	12	0.15	8	0	Crest damaged (MIR)	2020-21	26.627279	85.202526	26.595304	85.180411	26.571931	85.150438	Paubh

26/12/2020
J.E.RMD, Dhaka

26/12/2020
J.E.RMD, Dhaka

26/12/2020
कोशी प्रदेश विकास
कार्य विभाग
काठमाडौं, नेपाल