

M.B. No— 871

Schedule XLV-Form No. 134

R.W.D PAKARDAYAL DIVISION

R.W.D PATAYE SUB-DIVISION

Magni Chowk to Alisherpur via Padmaaker

Measurement Book

प्रमाणित किया जाता है कि
माफी पुस्त में मशीन टैमीत 100 एकड़ों
पृष्ठ है जिसमें श्री आम्भानन्द अधिकारी
को अब R.W.D पताही के पदनाम से
निर्गत किया जाता है

Signature
10/7/20
कार्यपालक सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल पवाडीदयाल
19/7/20
10-7-20

Sch. XLV - Form No. 134

R.W.D. PAKARIDAYA DIVISION

R.W.D. PATAHI SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 871

Name _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

[illegible]

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, ढाका।**

पत्रांक1798.....
प्रेषक,

दिनांक26/12/2020.....

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल ढाका।

सेवा में,

अधीक्षक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी।

विषय:- वर्ष 2020 के बाढ़ में क्षतिग्रस्त पथों को मोटरेबुल कराने हेतु किये गये कार्यों की जाँच के संबंध में।


प्रसंग:- मु0अ0-4(मु0)विविध (कार्य)-23-40/2016- 2789 पटना, दिनांक 21.08.2020 एवं भवदीय कार्यालय आदेश ज्ञापांक- 1344 दिनांक 28.08.2020


महाशय


उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के अनुपालन में कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल द्वारा उपलब्ध कराये गए मोटरेबुल पथों की सूची में अंकित पथों का अधोहस्ताक्षरी तथा सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल द्वारा प्रतिवेदित सभी पथों में मोटरेबुल का कार्य कराया गया है एवं वर्तमान में यातायात चालू है।

सादर सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु0- निरीक्षण किये गए पथों की सूची।


26/12/2020
कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।


26/12/2020
सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।

विश्वासभाजन,

26/12/2020
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मोतिहारी


कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या-

दिनांक.....

विभागीय निर्देशानुसार वर्ष 2020 के बाढ़ एवं अतिवृष्टि से ग्रामीण कार्य विभाग के पथों एवं पुलों में हुई क्षति के कारण आवागमन को सुचारु करने हेतु मुक्त स्तर पर कार्य प्रमंडलों को कार्य कराने का निर्देश प्राप्त है। इसा संकट में राखित, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना के निर्देश के आलोक में इन सभी कार्यों की भौतिक सत्यापन हेतु इसा कार्य अंचल में पदस्थापित कार्यपालक अभियंताओं के बीच प्रमंडलवार जाँच कार्य हेतु निम्नवत कार्य क्षेत्र आवंटित किया जाता है।


क्रमांक	वर्तमान पदस्थापन कार्य प्रमंडल का नाम	जाँच हेतु आवंटित कार्य प्रमंडल का नाम
1	कार्यपालक अभियंता, मोतिहारी	कार्य प्रमंडल रक्सौल
2	कार्यपालक अभियंता, रक्सौल	कार्य प्रमंडल ढाका
3	कार्यपालक अभियंता, अरेराज	कार्य प्रमंडल मोतिहारी
4	कार्यपालक अभियंता, चकिया	कार्य प्रमंडल अरेराज
5	कार्यपालक अभियंता, ढाका	कार्य प्रमंडल पकड़ीदयाल
6	कार्यपालक अभियंता, पकड़ीदयाल	कार्य प्रमंडल चकिया


अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी

ज्ञापांक-1344

दिनांक-28/08/2020

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल मोतिहारी/रक्सौल/अरेराज/चकिया/ढाका/पकड़ीदयाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

SIN	Division	Road Name	Scheme	Road Status	Is Mainance (Y/N)	Is Agree (Y/N)	Length (Km)	Length of Damage Part Due to Flood	Tenat Restor ntion m(In Lac)	Actual Restor ntion m(In Lac)	Remarks	FDR Year	Start Latitude	Start Longitude	Mid Latitude	Mid Longitude	End Latitude	End Longitude	Block
14	Pakridyal	Construction of Road from Mangani Chowk to Alcesterpur pitch road via Brahman tola (padunkar)	MMGSY OLD	Completed	Yes	Yes	2.28	0.05	6.5	0	submerged in water/culvert damaged) note:- This road constructed under New Maintenance Policy)	2020-21	26.620293	85.216975	26.619471	85.22514	26.613279	85.22584	Panchi
15	Pakridyal	Mangani Chowk to Ali Shepur via Padunkar	MMGSY OLD	On Going	No	Yes	3.1	0.21	3.5	0	submerged in water but partially motorable (Scheme New Maintenance Policy-2018)	2020-21	26.617047	85.217572	26.614725	85.230834	26.610704	85.235102	Panchi
16	Pakridyal	Tetina Meghua To Sonaul	MMGSY Gen	Completed	Yes	Yes	2.004	0.1	7	0	submerged in water, Partly motorable, Culvert damaged	2020-21	26.382589	85.220195	26.374167	85.21755	26.39517	85.23688	Tetina
17	Pakridyal	Gossate Harjion Tola to P W D Road	GTSNY	Completed	Yes	Yes	1	0.35	7	0	damage but motorable both side Flank damaged	2020-21	26.374715	85.223805	26.375301	85.227439	26.379875	85.22967	Tetina
18	Pakridyal	Geghiwa Padhak Tola to T03 Madhuban Tetina Pwd Road	GTSNY	Completed	Yes	Yes	1.25	0.2	6.5	0	Partly motorable, Flank damaged, PCC damaged	2020-21	26.404995	85.190254	26.425723	85.161061	26.405934	85.174344	Tetina
19	Pakridyal	Pienhara Bazar to Ratanwa chowk road	NIR	Completed	Yes	Yes	2.55	0.11	5.5	0	Flood flowing on the road, 2 breaches in this road.	2020-21	26.530005	85.195364	26.540427	85.195407	26.53071	85.197333	Pienhara
20	Pakridyal	Sekhauna - marpa kothi	PMGSY	On Going	No	Yes	3.2	0.15	7	0	Flood flowing on the road, 2 breaches in this road	2020-21	26.508347	85.170701	26.508724	85.168989	26.528251	85.153035	Pakridyal
21	Pakridyal	Mankarwa Chowk to Ansari Tola	MMGSYIS Cj	Completed	Yes	Yes	1.074	0.02	0.6	0	Flood flowing on the road, Ins breach	2020-21	26.531755	85.161281	26.53522	85.162278	26.537134	85.163272	Pienhara
22	Pakridyal	Pienhara - Egorbura	PMGSY	Completed	No	No	4.784	0.284	10.5	0	Crust damaged and Pot on the road	2020-21	26.530223	85.195469	26.529837	85.219877	26.52741	85.231173	Pienhara
23	Pakridyal	Deokula Road to Marpa Kothi	MMGSYI WBI	Completed	Yes	Yes	2.543	0.05	1.5	0	Flood flowing on the road	2020-21	26.528822	85.176099	26.530875	85.167491	26.528251	85.153035	Pienhara
24	Pakridyal	Pipra to Mohan Marpa	MMGSYIS Cj	Completed	Yes	Yes	2.69	0.05	0.8	0	Flood flowing on the road	2020-21	26.533926	85.175273	26.531014	85.170134	26.530813	85.17513	Pienhara
25	Pakridyal	Pienhara REO Road to Utharwar Tola & Dakshinwar Tola	MMGSY- NDE/BRIC S-I	Completed	Yes	Yes	1.223	0.085	2	0	Flood flowing on the road, culvert damaged	2020-21	26.519166	85.202568	26.515041	85.201455	26.513986	85.200807	Pienhara
26	Pakridyal	Nonfarwa N.H.P.C To Brita tola	MMGSYIS Cj	On Going	No	Yes	1.104	0.1	5	0	Partly submerged in water, breaches, and crust damaged.	2020-21	26.61974	85.209029	26.618958	85.209554	26.616312	85.211485	Panchi
27	Pakridyal	Khuanaa Pitch Road to Pandai Bazar Via Mah Tola	MMGSYIS Cj	Completed	Yes	Yes	0.749	0.1	4	0	PCC and Flank damage, breaches in this road	2020-21	26.565508	85.19767	26.565588	85.20493	26.563621	85.196331	Panchi

26/12/2020
J.E, RMD, Dhaka

26/12/2020
J.E, RMD, Dhaka

26/12/2020
J.E, RMD, Dhaka