

M.D. No—

885

Schedule XLV-Form No. 134

R.W.D. PAKART DAYAL. DIVISION

R.W.D. PATTHI SUB-DIVISION

Patethi Susebipen to Mayya Toley

Measurement Book

प्रमाणित किया जाता है
कि मापी पुस्त में मशीन टैकी 100 रुक
हो चुका है जिसकी अभिलेखित आवेदन
सं. अ. R.W.D पताही के पदवाक से
निर्गत किया जाता है

Vijay
10/7/20
कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
मुख्य प्रमुख पकड़ीदयाल
10/7/20

Sch. XLV - Form No. 134

R.W.D PAKARIDAYAL DIVISION

R.W.D PATARI SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 885

Name of Work- 1
 Situation of Work-
 Agency by which work is executed-
 Date of Measurement-
 No. and date of agreement

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurement relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work - Restoration					
work at Road from Patahi					
Subgrader to Naya tola					
Under F.P.D (2245)					
Year - 2020-21					
Name of Agency - Departmental					
Date of measurement - 31-8-2020					
① Labour for laying clay graded					

Jhama Khoy or Stone blitzer					
under brick Pitching (Brick bats)					
----- All complete					
Atch.					
0 to 0.50 K.M					
0 to 0.50 K.M.	15X	1.80	X	1.00	= 27.000 m ³
0.50 to 0.100 K.M.	6.50	X	3.50	X	0.800 = 18.200 m ³
0.100 to 0.500 K.M.	11.60	X	3.00	X	0.950 = 33.060 m ³
0.500 to 0.600 K.M.	19.40	X	1.800	X	0.800 = 27.936 m ³
0.600 to 0.800 K.M.	7.50	X	1.800	X	0.650 = 8.775 m ³
				T.	114.971 m ³
<i>Signature</i>					
31-8-2020					
J.E					

Continuation

Sch. XLV-Form No.134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	

ABSTRACT OF COST

Labour for laying dry
freed Thama Khao or
stone filter under
brick bats pitching as per

--- --- E/F

114.971 m³ vide T.M.B.-P-1

@ Rs. 2147 = 40 m³ = 246889.20

Say → 246900.00

Sd/-

30-12-2020

SE

Sd/-

31/12/2020

SE

~~Verifying~~
31/12/2020

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, ढाका।**

पत्रांक 1798

दिनांक 26/12/2020

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल ढाका।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी।

विषय:- वर्ष 2020 के बाढ़ में क्षतिग्रस्त पथों को मोटरेबुल कराने हेतु किये गये कार्यों की जाँच के संबंध में।


प्रासंग:- मु0अ0-4(मु0)विविध (कार्य)-23-40/2016- 2789 पटना, दिनांक 21.08.2020 एवं भवदीय कार्यालय आदेश ज्ञापांक- 1344 दिनांक 28.08.2020

महाराज


उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के अनुपालन में कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल द्वारा उपलब्ध कराये गए मोटरेबुल पथों की सूची में अंकित पथों का अधोहस्ताक्षरी तथा सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल द्वारा प्रतिवेदित सभी पथों में मोटरेबुल का कार्य कराया गया है एवं वर्तमान में यातायात चालू है।

सादर सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित।


अनु0- निरीक्षण किये गए पथों की सूची।


26/12/2020

कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।


26/12/2020

सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।

विश्वासभाजन,

26/12/2020
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मोतिहारी


कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या--

दिनांक.....

विभागीय निर्देशानुसार वर्ष 2020 के बाढ़ एवं अतिवृष्टि से ग्रामीण कार्य विभाग के पशों एवं पुरों में हुई क्षति के कारण आवागमन को सुचारु करने हेतु मुक्त स्तर पर कार्य प्रगंडलों को कार्य करने का निर्देश प्राप्त है। इस सम्बन्ध में सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना के निर्देश के आलोक में इन सभी कार्यों की भीतिक सहायता हेतु इस कार्य अंचल में पदस्थापित कार्यपालक अभियंताओं के बीच प्रगंडलवार जींच कार्य हेतु निम्नवत कार्य क्षेत्र आवंटित किया जाता है।


क्रमांक	वर्तमान पदस्थापन कार्य प्रगंडल का नाम	जींच हेतु आवंटित कार्य प्रगंडल का नाम
1	कार्यपालक अभियंता, मोतिहारी	कार्य प्रगंडल रक्सौल
2	कार्यपालक अभियंता, रक्सौल	कार्य प्रगंडल ढाका
3	कार्यपालक अभियंता, अरेराज	कार्य प्रगंडल मोतिहारी
4	कार्यपालक अभियंता, चकिया	कार्य प्रगंडल अरेराज
5	कार्यपालक अभियंता, ढाका	कार्य प्रगंडल पकड़ीदयाल
6	कार्यपालक अभियंता, पकड़ीदयाल	कार्य प्रगंडल चकिया


अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी

ज्ञापांक- 1344

दिनांक 28/08/2020

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रगंडल मोतिहारी/रक्सौल/अरेराज/चकिया/ढाका/पकड़ीदयाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी

SIN	Division	Road Name	Scheme	Road Status	Is Mainline (Y/N)	Is Agreed (Y/N)	Length (Km)	Length of Damage Part Due to Flood	Tentative Restoration (in Lac)	Actual Restoration (in Lac)	Remarks	FDR Year	Start Latitude	Start Longitude	Mid Latitude	Mid Longitude	End Latitude	End Longitude	Block
41	Pakridyal	Sabli to Narihari Bandh	GTSNY	Completed	Yes	Yes	1	0.25	1.1	0	submerged in water and wash out of soil under the PCC portion.	2020-21	26.482694	85.065601	26.482802	85.076428	26.455088	85.040721	Madhuban
42	Pakridyal	Mushbar Toli To Kailhara	MMGSYS CJ	Completed	Yes	Yes	2.066	0.47	0.7	0	Carriageway damaged.	2020-21	26.415262	85.112074	26.408246	85.117811	26.408032	85.125728	Madhuban
43	Pakridyal	T04 - Sawagria	PMGSY	Completed	Yes	Yes	2.6	0.11	2.2	0	Carriageway and flank damaged.	2020-21	26.42929	85.123972	26.432767	85.109409	26.430371	85.101309	Madhuban
44	Pakridyal	Kaurya - Dubaha	PMGSY	Completed	No	Yes	5.443	0.06	2.2	0	Carriageway damaged.	2020-21	26.444515	85.16089	26.441706	85.185074	26.45035	85.196973	Madhuban
45	Pakridyal	Lalit NH-104 - Kaurya-Path	PMGSY- NEA	Completed	No	No	2.75	0.105	3	0	Carriage way damaged.	2020-21	26.465693	85.176055	26.465383	85.190224	26.451793	85.196814	Madhuban
46	Pakridyal	Garia Bazar to Mushbar Tola Garia Middle School Via Shikhi Toli Gandak Bandh	MMGSYS CJ	Completed	Yes	Yes	1.445	0.55	1.8	0	Carriageway and old HP culvert damaged.	2020-21	26.390044	85.127827	26.387121	85.127043	26.382312	85.13024	Madhuban
47	Pakridyal	Madhubani Pokhara To Dhummagar	MMGSYS CJ	Completed	Yes	Yes	2.831	0.08	1.6	0	Inns breach	2020-21	26.561061	85.304138	26.549781	85.218705	26.533965	85.196691	Penchura
48	Pakridyal	Shikhauna Chowk to Sekhauna Gaon Via Rupaulia Main Road	MMGSYS- NDB/BRIC SH	On Going	No	Yes	1.224	0.035	1.5	0	Breache-Inns	2020-21	26.508343	85.170585	26.50683	85.190017	26.528047	85.183248	Penchura
49	Pakridyal	Madhuban Meia Bazar Lohargana Road to Naryapur Bhagar Tola	MMGSYS CJ	On Going	No	Yes	3.535	0.065	5.8	0	crust damaged with 2nos Breaches	2020-21	26.413598	85.143026	26.415642	85.144687	26.432378	85.150689	Madhuban
50	Pakridyal	Penchura Prakhand Arerent Rupaulia Panchayat ke Kumbhar Gaon ke Mahadali Basi me Path Nimman Kary	MMGSYS Genl	On Going	No	No	2.025	0.18	2.5	0	Carriageway damaged	2020-21	26.495069	85.166569	26.493087	85.165228	26.490909	85.160078	Penchura
51	Pakridyal	Penchura main Road To Banpasasuni	MMGSYS Genl	Completed	Yes	Yes	2.399	0.035	2.5	0	2nos breaches and crust damaged	2020-21	26.51606	85.213646	26.520257	85.212503	26.525442	85.198939	Penchura
52	Pakridyal	LO-0-Penchura Jorabara To Gobindara (VRS)	PMGSY	Completed	No	Yes	1.15	0.03	1.5	0	damaged	2020-21	26.534707	85.195883	26.536643	85.200453	26.539602	85.206527	Penchura
53	Pakridyal	Manghar to Khuswaha Tola	NABARD	Completed	Yes	Yes	2.637	0.1	3	0	submerged in water, crust damaged, flank damaged.	2020-21	26.509052	85.05168	26.51649	85.060545	26.525457	85.071139	Pakri Dryal
54	Pakridyal	Repair of road from Pakridyal to Disha road (Part-2)	MIR	Completed	Yes	Yes	8.9	0.35	8	0	carriage way damaged at multiple change.	2020-21	26.554265	85.063215	26.561934	85.057745	26.627162	85.11447	Pakri Dryal
55	Pakridyal	LO42-T04 Manghar Mai (TRACK4)	PMGSY	Completed	Yes	Yes	2.34	0.035	0.8	0	flank & carriage way damaged, temporary restoration is in progress.	2020-21	26.421785	85.078324	26.432871	85.108942	26.430792	85.118199	Madhuban
56	Pakridyal	Panahi Supapour Road to Naya Tola	MMGSYS- NDB/BRIC SH	On Going	No	Yes	1.11	0.1	3	0	Flank & crust damaged.	2020-21	26.569251	85.159952	26.568131	85.158235	26.567128	85.157523	Panahi
57	Pakridyal	Naryampur Chowk P.M.G.S.Y Road T02 to Lalohadupur Nambhar	MMGSYS CJ	Completed	Yes	Yes	1.275	0.4	7.5	0	one breach, flank and crust damaged.	2020-21	26.404188	85.243299	26.349187	85.249446	26.421608	85.258179	Tetaria
58	Pakridyal	Konya Kojraha Kona Toli To Madhuban Shikhar Road	GTSNY	Completed	Yes	Yes	0.85	0.002	1.2	0	carriage way damaged	2020-21	26.457332	85.196472	26.455968	85.196535	26.451637	85.196824	Madhuban
59	Pakridyal	Naryampur to Mahanayra	Completed	No	No	1.12	0.16	2.8	0	0	Inns breach	2020-21	26.490159	85.13148	26.49359	85.134056	26.49453	85.132374	Madhuban

26/11/2020
JE, RUD, Dhara

26/11/2020
JE, RUD, Dhara

26/11/2020
JE, RUD, Dhara