

पत्रांक-

1238

सेवा में

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, हाजीपुर।

सचिन कुमार श्रीवास्तव (सचिव इंस्ट्रक्शन)

विषय -

शीर्ष MMDSY (GEN) अन्तर्गत अजादीगढ़ पटन से निगुनपुर नई न
गिम्ही रोमा नार्ड सड-8 पथ का पंचवीस अनुष्ठान नहीं करने के संबंध में।

महाराष्ट्र

उपरोक्त विषयक संख्या में कहना है कि पथ की निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आपके द्वारा पथ का पंचवीस रूटीन अनुष्ठान का कार्य नहीं किया जा रहा है। पथ में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई हैं।

1. सड इंस्ट्रक्शन
2. Road Furniture (बोर्ड, ट्रिबोमीर ब्लोन)
3. Shoulder में मिट्टी, घास, वृक्ष प्रतिया में ट्रेनेस
- 4.
- 5.

आपको निर्देश दिया जाता है पथ का पंचवीस रूटीन अनुष्ठान का कार्य नहीं करने के कारण तात्काल प्रभाव से डिबार की अनुशंसा की जा रही है। यदि एक सप्ताह के अन्दर पथ का रूटीन अनुष्ठान का कार्य नहीं किया गया तो एकराशनामा के सुरंगत कॉठिका के आलोक में एकराशनामा विखंडित करते हुए निम्नानुसार की काली सूची में दर्ज करने की अनुशंसा की जायेगी।

विश्वासभाजन

पत्रांक- 1238

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,
हाजीपुर।

/दिनांक- 17.6.2021

प्रतिलिपि - अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गुजपफरपुर/मुख्य अभियंता - 3.
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु समर्पित।

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,
हाजीपुर।