

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बायसी।

rwd@aysi@gmail.com

पत्रांक 1059

/ बायसी, दिनांक 17/06/21

प्रेषक:

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बायसी।

सेवा में

SHIVAM CONSTRUCTION.
PROP. RAJESH KAIYAYAR JATWALA

विषय: एकरारनामा सं०- 05 SBD/2017-18 के तहत PMGSY योजनान्तर्गत L057-Apprch Rd. T06 to Sakma (VR57) Package No. BR-27R-368 पथ में पंचवर्षीय रुटीन अनुरक्षण कार्य तीन दिनों के अंदर पूरा कराकर पथ को ठीक करने के संबंध में।

प्रसंग: इस कार्यालय का पत्रांक / बायसी, दिनांक

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि आपके द्वारा एकरारनामा में अंकित तकनीकी विशिष्टियों के अनुरूप L057-Apprch Rd. T06 to Sakma (VR57) Package No. BR-27R-368 पथ का द्वितीय वर्ष का रुटीन अनुरक्षण कार्य नहीं कराये जाने के कारण उक्त पथ की स्थिति खराब है, जिसके कारण आवागमन में कठिनाई हो रही है।

अतः निर्देश दिया जाता है कि तीन दिनों के अंदर उक्त पथ का अनुरक्षण कार्य कराकर इसे ठीक करावें अन्यथा आपके निवधन को डिवार करते हुए काली-सूखी में डालने हेतु अनुशंसा की जायेगी। साथ ही पथ के रुटीन अनुरक्षण कार्य को विभागीय स्तर से कराकर उसकी वसूली आपके द्वारा समर्पित जमानत की राशि से की जायेगी।

कृपया इसे गम्भीरता से ले एवं सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

③, 17.06.21

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बायसी।