



कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग
Rural Works Department, (W) Division, Rosera

पत्रांक- 804 7/5/ रोसड़ा,

दिनांक- 7.5.2021

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल रोसड़ा।

सेवा मे,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी - सह - सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना

विषय:- नई अनुक्षण नीति 2018 शीर्ष MR-3054 योजना अंतर्गत राशि की अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक नई अनुक्षण नीति 2018 शीर्ष MR-3054 योजना मद अंतर्गत व्यय हेतु विहित प्रपत्र मे अधियाचना पत्र संलग्न कर भेजी जा रही है।

अतः अनुरोध है कि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटन उपलब्ध कराने का कृपा की जाए, ताकि किये गये कार्यो का भुगतान किया जा सके।

अनु० :- यथोक्त।

विश्वसभाजन,

7/5/21

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रोसड़ा

Requisition Format for scheme Head : MR(3054) Under Bihar Rural Road Maintenance Policy-2018 (Initial Rectification and Surface Renewal)

RWD, Works Division : Rosera

Sl No	Package No	Project ID as Per MIS	Name of Road	Administrative Approval Letter No & Date	Administrative		Agreement Amount		Agreement No & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IRI (In mm/km)	Thickness of Bitumen Layer (In MM)	Value of Bitumen Content in Percentage	Previous Total Allotted Amount (In Lakh)	Upto date Expenditure as per MIS (In Lakh)	Requisition against work done (In Lakh)	Remarks
					Length (Km)	Amount (In Lakh)	Initial Rectification with Surface Renewal	5 Year Routine Maintenance										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	RWS/A/ROS/19/0002	NEA22000626	MOTIPUR-PLHADOBHI	1856 24.06.2019	4.800	161.480	99.61500	45.331	07(MIBD) 2019-20	17.03.2021	Ongoing	3880.91	25 MM	5.10	0.00000	0.00000	99.56500	SDBC Completed
2	RWS/A/ROS/19/0002	33010302032	T03 - Pithadobhi	1856 24.06.2019	3.200	97.200	60.071	27.343	07(MIBD) 2019-20	17.03.2021	Ongoing	3777.812	25 MM	5.10	0.00000	0.00000	60.02100	SDBC Completed
Total					8.000	258.680	159.686	72.674							0.00000	0.00000	159.58600	

1 Signed Hard Copy of recorded IRI is enclosed.

2 Up-to-date Physical Progress has been uploaded in MIS

4-9/5/21

Sr. DAO

RWD (W) Division Rosera

4-9/5/21

Executive Engineer

RWD (W) Division Rosera

Date	Time	Section No.	Length in km	Bumps in mm	Speed Rate	OR mm/km	IRI mm/km	TEGORY	Latitude	Longitude	Event		
5/5/21	20:11:0	54	0.1	570	0	3800	4449 A		25.81608	86.13298	Curve	Y = 0 * X ^ 2 + 1.136 * X + 132.5	
5/5/21	20:11:25	54	0.1	330	10.1	3300	3881 G		25.8161	86.14242	Normal	X = 5200	
5/5/21	20:12:0	54	0.1	290	10.1	2900	3426 G		25.81662	86.15	Normal	Y = 6039	
5/5/21	20:12:36	54	0.1	480	10.1	4800	5585 P		25.81751	86.15302	Speed Breaker		
5/5/21	20:13:11	54	0.1	330	10.1	3300	3881 G		25.81825	86.1569	Normal	(R) RURAL ROAD	
5/5/21	20:13:11	54	0.1	420	10.1	4200	4903 A		25.819	86.16278	Curve	Good	
5/5/21	20:14:0	54	0.1	330	10.1	3300	3881 G		25.81954	86.16918	Normal	<4000	
5/5/21	20:14:21	54	0.1	430	10.1	4300	5017 P		25.82008	86.17743	Speed Breaker	Average	
5/5/21	20:14:57	54	0.1	300	10.1	3000	3540 G		25.82012	86.18618	Normal	Poor	
5/5/21	20:15:0	54	0.1	390	10.1	3800	4449 A		25.82011	86.19628	Curve		
5/5/21	20:15:32	54	0.1	330	10.1	3300	3881 G		25.82092	86.19948	Curve		
5/5/21	20:16:0	54	0.1	300	10.1	3000	3540 G		25.82183	86.20185	Normal		
5/5/21	20:16:7	54	0.1	520	10.1	3800	4449 A		25.82264	86.20588	Curve		
5/5/21	20:17:0	54	0.1	330	10.1	3300	3881 G		25.82347	86.20992	Normal		
5/5/21	20:17:18	54	0.1	370	20.2	3700	4335 A		25.82429	86.21363	Curve		
5/5/21	20:17:18	54	0.1	320	20.2	3200	3767 G		25.82507	86.21835	Normal		
5/5/21	20:17:18	54	0.1	210	20.2	2100	2518 G		25.82589	86.22322	Normal		
5/5/21	20:18:0	54	0.1	250	20.2	2500	2972 G		25.82676	86.2244	Normal		
5/5/21	20:18:0	54	0.1	250	20.2	2500	2972 G		25.82762	86.22542	Normal		
5/5/21	20:18:28	54	0.1	300	20.2	3000	3540 G		25.82849	86.22793	Curve		
5/5/21	20:18:28	54	0.1	300	20.2	3000	3540 G		25.82899	86.2348	Curve		
5/5/21	20:19:4	54	0.1	300	10.1	3000	3540 G		25.8291	86.24493	Normal		
5/5/21	20:19:4	54	0.1	380	10.1	3800	4449 A		25.82916	86.25487	Curve		
5/5/21	20:20:0	54	0.1	480	10.1	4800	5585 P		25.82927	86.2648	Speed Breaker		
5/5/21	20:20:14	54	0.1	380	10.1	3800	4449 A		25.8299	86.27103	Curve		
5/5/21	20:20:50	54	0.1	500	10.1	5000	5812 P		25.83048	86.27945	Speed Breaker		
5/5/21	20:21:0	54	0.1	330	10.1	3300	3881 G		25.83107	86.28652	Normal		
5/5/21	20:21:25	54	0.1	380	20.2	3800	4449 A		25.83095	86.29612	Curve		
5/5/21	20:21:25	54	0.1	360	20.2	3600	4222 A		25.83053	86.3042	Curve		
5/5/21	20:22:0	54	0.1	250	20.2	2500	2972 G		25.83023	86.31397	Normal		
5/5/21	20:22:0	54	0.1	210	20.2	2100	2518 G		25.8301	86.3239	Normal		
5/5/21	20:22:0	54	0.1	210	20.2	2100	2518 G		25.82975	86.3308	Normal		
5/5/21	20:22:35	54	0.1	360	20.2	3600	4222 A		25.82881	86.33215	Curve		
5/5/21	20:22:35	54	0.1	340	20.2	3400	3994 G		25.82798	86.33618	Normal		
5/5/21	20:23:11	54	0.1	250	20.2	2500	2972 G		25.82719	86.33972	Normal		
5/5/21	20:23:11	54	0.1	300	20.2	3000	3540 G		25.82663	86.34578	Normal		
5/5/21	20:23:11	54	0.1	210	20.2	2100	2518 G		25.82646	86.35605	Normal		
5/5/21	20:23:46	54	0.1	250	20.2	2500	2972 G		25.8261	86.36532	Normal		
5/5/21	20:47:0	54	0.1	360	0	3600	4222 A		25.827	86.21532	Curve		
5/5/21	20:47:17	54	0.1	380	20.2	3800	4449 A		25.82727	86.20605	Curve		

Date	Time	Section	Length	Bumps	Speed	OR	IRI	TEGORY	Latitude	ongitude	Event			
		No.	in km	in mm	Rate	mm/km	mm/km	ROAD						
5/5/21	20:47:17	54	0.1	340	20.2	3400	3994	G	25.82772	86.19813	Normal			
5/5/21	20:47:53	54	0.1	330	10.1	3300	3881	G	25.82811	86.1882	Normal			
5/5/21	20:48:0	54	0.1	380	20.2	3800	4449	A	25.82847	86.17962	Curve			
5/5/21	20:48:28	54	0.1	380	10.1	3800	4449	G	25.82913	86.17205	Normal			
5/5/21	20:48:28	54	0.1	330	20.2	3300	3881	G	25.82958	86.16397	Curve			
5/5/21	20:49:3	54	0.1	250	20.2	2500	2972	G	25.82989	86.1547	Normal			
5/5/21	20:49:3	54	0.1	210	20.2	2100	2518	G	25.83013	86.1446	Normal			
5/5/21	20:49:38	54	0.1	380	10.1	3800	4449	A	25.82997	86.1360	Speed Breaker			

कार्यपालक अभियंता
 प्रामोण कार्य विभाग
 कार्य प्रमंडल रोसड़ा
 17-5-21/