



कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल हिलसा (नालन्दा)

पत्रांक... ~~2057~~ 8180
2057

दिनांक 14-12-2022

प्रेषक,

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल हिलसा ।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग,
पटना ।

विषय:- नई अनुरक्षण नीति 2018 शीर्ष MR-3054 योजना मद अन्तर्गत व्यय हेतु आवंटन की मॉग के
संबंध में ।

महा आय,

उपर्युक्त विषयक नई अनुरक्षण नीति 2018 शीर्ष MR-3054 योजना मद अन्तर्गत व्यय हेतु विहित
प्रपत्र में अध्याचना पत्र संलग्न कर भेजी जा रही है ।

अतः अनुरोध है कि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय । ताकि
कराये गये कार्यों का भुगतान किया जा सके । संबंधित संवेदक का इस प्रमण्डल में कोई ATR लम्बित नहीं
है ।

अनु०:- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

6/11/22
कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल हिलसा

Requisition Format for scheme Head : MR(3054) Under Bihar Rural Road Maintenance Policy-2018 (Initial Rectification and Surface Renewal)

RWD, Works Division : HILSA

Sl No	Package No	Project ID as Per MIS	Name of Road	Administrative Approval (AA) Letter No & Date	Administrative		Agreement		Agreement No & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IRI (in mm/km)	Thickness of Bitumen Layer (in MM)	Value of Bitumen Content in Percentage	Previous Total Allocated Amount (in Lakh)	Up to date Expenditure as per MIS (in Lakh)	Requisition against work done (in Lakh)	Remarks
					Length (Km)	Amount (in Lakh)	Initial Rectification with Surface Renewal	5 Year Routine Maintenance										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	RM/NA/HI L/22/0007	10200808096	ANUNGARI TO GHOMAR ROAD	1860/ 28.09.2022	2.700	129.28700	86.11000	20.378	DEPARTM ENTAL	06.10.2022	06.10.2022	2442	25.00	5.00	-	-	86.11000	SURFACE COMPLETE
Total					2.700	129.2870	86.1100	20.3780							0.00000	0.00000	86.11000	

- 1 Signed Hard Copy and Soft Copy (In Excel) of recorded IRI is enclosed.
- 2 Up-to-date Physical Progress has been uploaded in MIS

Divisional Account Officer
RWD, Works Division, HILSA

Executive Engineer
RWD (W) Division HILSA

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हिलसा।

पत्र संख्या ...2856.....


हिलसा, दिनांक ...14-12-2022

कार्य पूर्णता प्रमाण -पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि बिहार ग्रामीण अनुरक्षण निति - 2018 योजना अन्तर्गत **ANUNGARI TO GHOMAR ROAD** पथ का कार्य गुणवत्ता एवं विशिष्टियों के अनुरूप पूर्ण कराया गया है। पथ के मापीपुस्त की जाँच मेरे द्वारा 10 प्रतिशत एवं सहायक अभियंता 50% एवं कनीय अभियंता द्वारा शत प्रतिशत किया गया है।


कनीय अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रशाखा, एंकरासराय


06/12/22

सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमंडल, एंकरासराय


6/12/22

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल हिलसा।

Head-New MR
Road-Aungmyi to Gombhar
Contractor Name- **DEPARTMENTAL**


Date	Time	Section No.	Length in km	Bumps in mm	Speed Rate	OR mm/km	IRI mm/km	CATEGORY ROAD	Latitude	Longitude	Event	$Y = 0 * X^2 + 0.816 * X + 249$
18/11/22	7:39:1	25	0.1	270	0	2700	2452	G	25.186692	85.229493	Normal	X = 3100
18/11/22	7:39:36	25	0.1	330	20.2	3300	2941	G	25.18664	85.23042	Curve	Y = 2778
18/11/22	7:39:36	25	0.1	220	30.3	2200	2044	G	25.186535	85.23148	Normal	
18/11/22	7:40:11	25	0.1	220	20.2	2200	2032	G	25.187127	85.231885	Normal	
18/11/22	7:40:11	25	0.1	250	20.2	2500	2288	G	25.187788	85.232542	Normal	(R) RURAL ROAD
18/11/22	7:40:11	25	0.1	240	20.2	2400	2207	G	25.187913	85.233552	Normal	Good Average
18/11/22	7:40:47	25	0.1	270	20.2	2700	2452	G	25.18863	85.233988	Curve	<4000
18/11/22	7:41:0	25	0.1	220	20.2	2200	2044	G	25.189125	85.23473	Curve	4001-5000
18/11/22	7:41:22	25	0.1	330	20.2	3300	2941	G	25.189523	85.235572	Normal	Poor
18/11/22	7:41:22	25	0.1	270	20.2	2700	2452	G	25.190068	85.236413	Normal	
18/11/22	7:41:22	25	0.1	240	20.2	2400	2207	G	25.190647	85.237153	Normal	
18/11/22	7:42:0	25	0.1	290	30.3	2900	2615	G	25.190785	85.238063	Normal	
18/11/22	7:42:0	25	0.1	340	20.2	3400	3023	G	25.19057	85.23909	Curve	
18/11/22	7:42:32	25	0.1	250	20.2	2500	2288	G	25.190912	85.23973	Normal	
18/11/22	7:42:32	25	0.1	290	20.2	2900	2615	G	25.190688	85.240655	Normal	
18/11/22	7:43:8	25	0.1	250	20.2	2500	2288	G	25.190942	85.241632	Normal	
18/11/22	7:43:8	25	0.1	280	20.2	2800	2533	G	25.191528	85.242423	Normal	
18/11/22	7:44:0	25	0.1	300	20.2	3000	2696	G	25.191803	85.24308	Normal	
18/11/22	7:44:17	25	0.1	310	30.3	3100	2778	G	25.191657	85.24404	Normal	
18/11/22	7:44:17	25	0.1	280	30.3	2800	2533	G	25.191492	85.24502	Normal	
18/11/22	7:44:17	25	0.1	300	30.3	3000	2696	G	25.1915	85.246077	Normal	
18/11/22	7:44:52	25	0.1	250	30.3	2500	2288	G	25.191822	85.24702	Normal	
18/11/22	7:45:0	25	0.1	260	30.3	2600	2370	G	25.191953	85.24803	Normal	
18/11/22	7:45:0	25	0.1	310	30.3	3100	2778	G	25.191795	85.248972	Normal	
18/11/22	7:45:28	25	0.1	260	20.2	2600	2370	G	25.191623	85.25005	Speed Breaker	
18/11/22	7:45:28	25	0.1	250	10.1	2500	2288	G	25.191285	85.250875	Normal	
18/11/22	7:47:13	25	0.1	180	20.2	1800	1717	G	25.191425	85.25175	Normal	
						Total-		65936				

Am
18.11.22
S. et RD
Eranpura

Bamels
18/11/22
A.E
RWD
Eranpura

R
18/11/22
E.E

File : E:\Bump Machine\Bump Reading\Kunj Vihar\18110816.xls, Section No. : 25, Eqn : $Y = 0 \cdot X^2 + 0.816 \cdot X +$
 Name of Customer : Name of Work/ Road : Auangari to Gomhar, Lab Job number :



Am
18.11.22
S. E. Road
Ekangars

Bomadi
18/11/22
A-E
RUD
Ekangars

R
18/11/22
C-B