

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नीमचक बथानी।

पत्रांक: 6134580

दिनांक: 14/03/22

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, नीमचक बथानी।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव,
बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण, पटना।

विषय :- शीर्ष 3054 अन्तर्गत बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति-2018
योजनान्तर्गत आवंटन की अधियाचना के सम्बन्ध में।


महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्र में वांछित
आँकड़ा अंकित करते हुए, अतिरिक्त आवंटन हेतु माँग पत्र समर्पित की जा रही है।

अनुरोध है कि वांछित प्रपत्र में दर्शाए गये राशि के अनुसार निधि-यथाशीघ्र
इस प्रमंडल को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन


कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, नीमचक बथानी।

14/03/22

(See Government of India's Decision (1) below Rule-150
Form of utilisation Certificate up to the month of **March- 2022**

PIU : Executive Engineer , R.W.D. Work Division Nimchak Bathani (Gaya)

2 Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants-in aid was sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and that have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

Kind of Checks exercised:-

- (i) Works have been supervised by Executive Engineer/Superintending Engineer.
- (ii) Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer/Superintending Engineer.
- (iii) Construction material has been tested.
- (iv) Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant.
- (v) All other codal formalities have been observed.

- (i) Construction of Road works.
- (ii) Construction of CD works.

Executive Engineer
Rural Works Department
Work Division Nimchak Bathani

Mar-22

1

[illegible]

Executive Engineer,
Rural Works Department,
Work Division, Yeeremchak Bathani

प्रमाण-पत्र

पथ का नाम अन्तरी जेडियन हेर मोर खे हेर


योजना - एम0आर0 (3054) नई अनुरक्षण नीति 2018


कार्य प्रमंडल - नीमचक अमियंता


प्रखंड - मोहड़ा

उक्त पथ में कराये गये सभी अवयवों के अवयववार कार्य निम्नलिखित पदाधिकारी द्वारा मापी पुस्तिका से सत्यापन किया गया।


क्र0	पदनाम	कराये गये कार्य के मापी पुस्तिका से सत्यापन की प्रतिशत	अभ्युक्ति
1	कनीय अभियंता	100 प्रतिशत	
2	सहायक अभियंता	50 प्रतिशत	
3	कार्यपालक अभियंता	10 प्रतिशत	


14.03.22
कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रशाखा- मोहड़ा ।


14.03.22
सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमंडल, मोहड़ा ।


14.03.22
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल,

File : C:\Users\BRIDA26\Desktop\GAYA\DATE 13.03.2022\48\13032056 - Copy.xls, Section No. : 48, Egn : $Y = 0 \cdot X$
 Name of Customer : M/S AADARSH CONSTRUCTION, Name of Work/ Road : ATRI JATHIYAN AYER MORE - AYER,



Handwritten signature
 14.03.22
 S.E.

Handwritten signature
 14/3/22
 H.E.

Handwritten signature
 14/3/22

ROAD NAME: ATRI JATHIYAN AYER MORE - AYER
CONT.NAME:-M/S AADARSH CONSTRUCTION

Date	Time	Section No.	Length in km	Bumps in mm	Speed Rate	OR mm/km	UIV mm/km	CATEGORY ROAD	IRI	Latitude	Longitude	Event
13/3/22	17:36:0	48	0.1	270	10.1	2700	3199 G		4.26	24.905788	85.247053	Normal
13/3/22	17:36:0	48	0.1	250	10.1	2500	2972 G		3.99	24.906272	85.247912	Normal
13/3/22	17:36:33	48	0.1	240	10.1	2400	2858 G		3.85	24.906743	85.248787	Normal
13/3/22	17:36:33	48	0.1	210	10.1	2100	2518 G		3.44	24.90713	85.24968	Normal
13/3/22	17:37:8	48	0.1	250	10.1	2500	2972 G		3.99	24.90752	85.250572	Normal
13/3/22	17:37:8	48	0.1	320	10.1	3200	3767 G		4.93	24.908392	85.250875	Curve
13/3/22	17:38:0	48	0.1	210	10.1	2100	2518 G		3.44	24.90894	85.250168	Normal
13/3/22	17:38:19	48	0.1	250	10.1	2500	2972 G		3.99	24.90979	85.249998	Normal
13/3/22	17:38:19	48	0.1	270	10.1	2700	3199 G		4.26	24.910545	85.250453	Normal
13/3/22	17:38:54	48	0.1	310	10.1	3100	3654 G		4.8	24.9111	85.251295	Normal
13/3/22	17:39:0	48	0.1	210	10.1	2100	2518 G		3.44	24.911922	85.251772	Normal
13/3/22	17:39:30	48	0.1	250	10.1	2500	2972 G		3.99	24.912853	85.251902	Normal
13/3/22	17:39:30	48	0.1	240	10.1	2400	2858 G		3.85	24.91373	85.251852	Normal
13/3/22	17:40:5	48	0.1	320	10.1	3200	3767 G		4.93	24.914558	85.251648	Normal
13/3/22	17:40:5	48	0.1	320	10.1	3200	3767 G		4.93	24.915565	85.251565	Normal
13/3/22	17:41:0	48	0.1	320	10.1	3200	3767 G		4.93	24.915662	85.251582	Normal
13/3/22	17:41:15	48	0.1	280	10.1	2800	3313 G		4.4	24.914725	85.251648	Normal
13/3/22	17:41:15	48	0.1	270	10.1	2700	3199 G		4.26	24.913828	85.251835	Normal
13/3/22	17:41:51	48	0.1	210	10.1	2100	2518 G		3.44	24.912878	85.251918	Normal
13/3/22	17:42:0	48	0.1	250	10.1	2500	2972 G		3.99	24.91204	85.25177	Normal
13/3/22	17:42:0	48	0.1	270	10.1	2700	3199 G		4.26	24.911213	85.251397	Normal
13/3/22	17:42:26	48	0.1	210	10.1	2100	2518 G		3.44	24.910607	85.250605	Normal
13/3/22	17:42:26	48	0.1	250	10.1	2500	2972 G		3.99	24.909902	85.25005	Normal

$$Y = 0 * X^2 + 1.136 * X + 132.5$$

$$X = 5700$$

$$Y = 6607$$

(R) RURAL ROAD

Good Average Poor
<4000 4001-5000 >5001

13/3/22	17:43:1	48	0.1	240	10.1	2400	2858 G	3.85	24.90898	85.25013	Normal
13/3/22	17:43:1	48	0.1	210	10.1	2100	2518 G	3.44	24.908432	85.250925	Normal
13/3/22	17:43:37	48	0.1	250	10.1	2500	2972 G	3.99	24.907595	85.250605	Normal
13/3/22	17:43:37	48	0.1	270	10.1	2700	3199 G	4.26	24.90716	85.249813	Normal
AVERAGE							3056				

[Signature]
14-03-22
J.E.

[Signature]
14/3/22
A.E.

[Signature]
14/3/22
E.E.