FIELD INSPECTION REPORT

Date of Inspection : 02.12.2020	**District:** ARWAL
Division : ARVAL	**Length (km):** 5.800
Name of the Road: Bladasi to Shivnagar via Farsayech	
Scheme/Programme:	MAINTENANCE
Package No.:	**Road Id No.:**
Status of the Project:	Ongoing/Completed/Under Maintenance ✓ Under maintenance
Work is a case of:	New Connectivity/Up gradation/ Maintenance

Sl. No.	Parameters to be checked	Remarks
1.	**Pavement**	
a)	Road Junction condition	S/U ✓
b)	Condition of Surfacing	S/U ✓
c)	Riding Quality	S/U ✓
d)	Road Camber	S/U ✓
e)	Whether free from defects such as visible cracks, exposed aggregates in case of CC Pavement.	Yes/No
f)	Contraction Joints provided or not (CC Pavement)	Yes/No
g)	Compaction of flank/slope & raincuts if any	Yes/No
2.	**Cross Drainage**	
a)	Condition of head walls in Hume pipe culverts including its painting	S/SRI/U ✓
b)	Condition of Abutment & Wing walls, Slab in RCC culverts	S/SRI/U ✓
c)	Condition of railings/slab/approach for Bridges	S/SRI/U ✓
3.	**Road Furniture**	
a)	Whether sign boards/informatory/cautionary Board/km & 200m stones/Pavement road markings are provided and maintained	✓Yes/No
4.	**Compliance History**	
a)	Status of ATR's & any others	

Overall Rating :

Satisfactory (S)	
Satisfactory but requires Improvement (SRI)	SRI
Unsatisfactory (U)	

Previously road has been maintained but due to construction of road in this road alignment by R.C.D. is in progress and plying of heavy vehicles through this road road crust has been damaged. This is reported to higher offs Lr. in the department and also conversant to the R.C.D.

(Signature) [signature] 02/12/2020

NAME:
Surendra Singh
A.E.

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, अरवल।

पत्रांकः 1182 / अरवल, दिनांक 10/9/2020 /

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल, अरवल।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अचंल, औरंगाबाद।

विषयः— अरवल जिला अन्तर्गत भदासी से शिवनगर पथ भाया फखरपुर (मरम्मति मद शीर्ष—3054) पथ का मरम्मति कार्य का अनुरक्षण कार्य के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भदासी से शिवनगर पथ भाया फखरपुर (मरम्मति मद शीर्ष—3054) पथ कार्य मरम्मति मद से पूर्ण कराया गया था एवं वर्तमान में यह पथ तृतीय वर्ष अनुरक्षण अवधि में है। इस पथ के संवेदक Shanti Dewelling Private Limited के द्वारा पथ में द्वितीय वर्ष तक पथ का अनुरक्षण कार्य कराया गया एवं वर्तमान में जून—2020 तक अनुरक्षण का कार्य कराया गया। परंतु संवेदक Shanti Dewelling Private Limited के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि इस पथ के आरेखंन के आगे पथ निर्माण विभाग द्वारा शिवनगर से पालीगंज पथ का निर्माण कार्य कराया जा रहा है एवं इसी पथ से होकर इस निर्माणाधीन पथ के लिए सामग्री की ढुलाई भारी वाहनों (Over Load) द्वारा की जा रही है, जिसके कारण पथ एवं पथ में स्थित कलभर्ट क्षतिग्रस्त हो गया है (छाया प्रति संलग्न)। इस प्रकार पथ में भारी वाहन से पथ अत्याधिक क्षतिग्रस्त होने के कारण इस पथ में संवेदक द्वारा अनुरक्षण कार्य करने में असमर्थता जाहिर की गई है। इस पथ में क्षमता से अधिक भारी वाहन चलने के कारण पथ की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होते जा रही है।

सूचनार्थ समर्पित।

अनुलग्न—यथोक्त।

विश्वासभाजन
10.09.2020
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, अरवल।

ज्ञापांक............../ अरवल, दिनांक.. 10/9/20

प्रतिलिपिः— मुख्य अभियंता—1 ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

10.09.20
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, अरवल।

10/9/20

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, अरवल।

पत्रांकः 1198 / अरवल, दिनांक 14/9/2020 /

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल, अरवल।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
पथ निर्माण विभाग,
पटना पश्चिम पथ प्रमंडल, पटना।

विषयः– ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अरवल द्वारा निर्मित पथ भदासी से शिवनगर पथ भाया फखरपुर पथ पर भारी वाहन रोकने से संबंधित आवश्यक कार्रवाई करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके प्रमंडल द्वारा शिवनगर से पालीगंज पथ का निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं इस पथ कों निर्माण सामग्री की ढुलाई भारी वाहनो से इस प्रमंडल के द्वारा निर्मित ग्रामीण पथ भदासी से शिवनगर पथ भाया फखरपुर पथ से होकर किया जा रहा है, जिसके कारण पथ क्षतिग्रस्त हो रहा है एवं दिन–प्रतिदिन इसकी स्थिति खराब होते जा रही है (छायाप्रति संलग्न)।

अतः अनुरोध है कि उक्त संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय, ताकि ग्रामीण पथ क्षतिग्रस्त न हो सके।

अनु:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

[signature] 14.09.20

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, अरवल।

[signature] 14/9/20

भारतीय डाक
India P

[illegible]

Mob.: 9430511230, 9431...

Shanti Dwelling Pvt. Ltd.

Email: shantidwelling@gmail.com
Address: 32, Nandanpuri, Khajpura,
Bailey Road, Patna- 800014

...i Rami

Date: 16/07/2020

...वा में

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल अरवल

विषय - मदारी शिवनगर भाया फरखपुर सड़क के रख-रखाव के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय में कहना है कि यह कार्य मेरे द्वारा 25/10/2017 समाप्त हुआ। उस समय से इस पथ का रख-रखाव कर रहा हूँ। इस समय भी तृतीय वर्ष का मरम्मति कार्य कर रहा हूँ। इस पथ के आगे शिवनगर से पाली गंज पथ का निर्माण पथ निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा है। इस पथ के सभी सामग्री इसी पथ द्वारा गया से भारी वाहन के द्वारा जिसमें 22 चक्का जैसे भारी वाहन भी OVER load से जा रहा है। इसकी सूचना पूर्व में भी विभाग को दे चुका हूँ। यह सड़क ग्रामीण कार्यों के लिए हल्के वाहन के लिए बनाया गया है। इस पथ पर बना कलभर्ट भी भारी वाहन से ध्वस्त हो चुका है। इस पथ का रख-रखाव मेरे द्वारा अब सम्भव नहीं है।

अतः

श्रीमान से अनुरोध है कि इस पर आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा किया जाए। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा।

आपका

Shanti Dwelling Pvt. Ltd.

(signature)

Managing Director